




SKODA Octavia

VIN: TMBJG7NX9NY044540 Diesel 2022

Generat pe 31.07.2025



Scanează ca să accesezi raportul complet

Scop

✓ Arată bine

Kilometri parcurși

✓ Arată bine

Statut legal

✓ Arată bine

Daune

✓ Arată bine

+36 Surse de date
Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Scop

A fost folosit vehiculul drept taxi, pentru închiriere sau alt vehicul de serviciu? Notă: acest gen de vehicule pot fi într-o stare mai proastă decât ar fi normal!

✓

Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

- Taxi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit pe post de taxi
- Transport

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de transport
- Închiriere

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de închiriat
- Poliție

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit de poliție
- Demo

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ
- Vehicul pentru școala de șoferi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓

Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 10 țări: +4

Iată ce am verificat:

- Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate verificare finalizată în:

România Cehia Italia Slovenia Ungaria Slovacia Danemarca Suedia Statele Unite ale Americii Canada


Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?



Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 96.763 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 96.364 km
- 8 înregistrări ale kilometrajului



— Kilometraj — Înregistrări obișnuite

Înregistrările odometrelui

01.2022	17 km
11.2022	31.372 km
04.2023	43.450 km
09.2023	56.987 km
11.2023	62.749 km

Înregistrările odometrelui

09.2024	84.629 km
01.2025	93.523 km
07.2025	96.763 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).

✓

Nu s-au găsit probleme

Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

✓

Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?

i

Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 114.358 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!



Emisii

Care este nivelul de emisii de CO2 al vehiculele din acest model/an?



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii scăzute. Poate se califica pentru taxe mai mici pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să vezi dacă se aplică reduceri.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km

Emisiile de CO2 ale vehiculului tău **102 g/km** Clasă **A**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Notă

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător

SKODA



Model

Octavia



Tip caroserie

Break



An de fabricație

2022



An model

2022



Capacitate cilindrică

2 l



Putere motor

85 kW (114 cp)



Tip combustibil

Diesel



Cutie de viteze

Automată



Tip transmisie

Tracțiune față (FWD)



Culoare

Negru



Nr. uși

4



Amplasarea volanului

Volan pe stânga



Nr. cilindri

4



Piața de destinație a modelului

Europe

Echipare

Cum a fost primit de la producător

0A2 4 DOORS

4 uși echipate

0AC FRONT STABILIZER

Stabilizator frontal instalat

0B3 WHEELBASE

Specificații privind ampatamentul

0BA WITHOUT REAR STABILIZER

Fără stabilizator spate inclus

0EG INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR DUAL-CLUTCH TRANSV.

TRANSMISSION DQ200 -- VEHICLE COMPONENTS --

Diferențiere de instalare pentru transmisia cu dublu ambreiaj.
Transmisie DQ200 -- Componente pentru vehicule --

0F5 FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE

Sistem de alimentare proiectat pentru motoare diesel

0FA STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE

✦ Secvența de fabricație respectată ca standard

0N1 STANDARD REAR AXLE

✦ Configurație standard a axului spate

0P0 REAR EXHAUST TAILPIPE (STANDARD)

✦ Țeava de eșapament spate standard

0VC INFORMATION KIT IN GERMAN

✦ Kit de informații în limba germană

0YG WEIGHT RANGE 7 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

✦ Control de instalare pentru o gamă de greutate de 7

1D0 WITHOUT TRAILER HITCH

✦ Fără cârlig de remorcă

1EX SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE

✦ Plăcuță specială de identificare pentru autoturismul EC M1

1JA REAR SHOCK ABSORPTION, BASIC VERSION 1

✦ Absorbție de bază a șocurilor spate Versiunea 1

1N3 SPEED-RELATED VARIABLE STEERING ASSIST (SERVOTRONIC)

✦ Sistem de asistare variabilă a direcției instalat

1PF STANDARD WHEEL BOLTS

✦ Șuruburi standard pentru roți utilizate

1S3 TOOL KIT

✦ Kit de scule furnizat

1U8 WITHOUT FOLDING TABLE ON FRONT SEAT BACKREST

✦ Fără masă pliabilă pe spătarul scaunului din față

1Y3 ELECTRONIC DIFFERENTIAL LOCK XDS DYNAMIC TRACTION CONTROL

✦ Controlul dinamic al tracțiunii și sistemul de blocare a diferențialului implementate

1ZE DISK BRAKES IN FRONT (GEOMET D)

✦ Frâne pe disc față cu acoperire GEOMET D

0K0 WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM

✦ Nu este instalat niciun sistem de propulsie alternativ

0NB NAMEPLATE SET IN BASIC STYLE

✦ Set de plăcuțe de identificare Basic Style

0TA WITHOUT FLOOR MATS

✦ Nu sunt furnizate covorașe

0Y1 STANDARD CLIMATIC ZONES

✦ Zone climatice standard configurate

1AQ BRS FOR VEHICLES WITHOUT ELECTRIC DRIVE (ESC AND ELECTRIC BRAKE BOOSTER)

✦ Sistem de frânare pentru vehicule cu propulsie neelectrică

1E9 WITHOUT ACTIVATED CARBON CANISTER WITH SCR

✦ Fără canistră de cărbune activat cu SCR

1G8 BREAKDOWN KIT

✦ Kit de avarie inclus

1KE DISK BRAKES IN REAR

✦ Frâne pe disc spate incluse

1NL TRIMS FOR ALLOY WHEELS

✦ Seturi de jante aliaj incluse

1Q3 MASS DAMPER FOR STEERING WHEEL, XX HZ

✦ Amortizor de masă pentru volan

1SA WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD

✦ Protecție suplimentară pentru partea inferioară a caroseriei, neinclusă

1X0 FRONT WHEEL DRIVE

✦ Configurație tracțiune față

1Z0 INITIAL STANDARD FUEL FILLING

✦ Umplere inițială de combustibil standard

20A WITHOUT ELECTRIC MOTOR (HYBRID)

✦ Fără motor electric (hibrid) instalat

2A0 WITHOUT DELIVERY EQUIPMENT

✦ Nu sunt incluse echipamente de livrare suplimentare

2F0 WITHOUT LOCKING AND STARTING SYSTEMS

✦ Fără sisteme de blocare și pornire adăugate

2H5 DRIVING PROFILE SELECTION AND CONVENTIONAL SHOCK ABSORBER

✦ Include selectarea profilului de conducere și amortizoare convenționale

2KW LABELS/PLATES IN GERMAN, FRENCH, AND DUTCH

✦ Etichete/plăci în limbile germană, franceză și olandeză

2WA WITHOUT ADDITIONAL TIRES

✦ Nu sunt furnizate anvelope suplimentare

3CX NET PARTITION

✦ Partiție netă pentru zona de încărcare inclusă

3FA WITHOUT ROOF INSERT (STANDARD ROOF)

✦ Fără inserție pe acoperiș furnizată

3H0 WITHOUT BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS

✦ Fără eliberare a spătarului pentru scaunele din față

3N3 STORAGE COMPARTMENTS IN TRUNK

✦ Compartimente de depozitare în portbagaj

3QT 3-POINT SEAT BELTS IN FRONT, WITH PRETENSIONER AND HEIGHT ADJUSTMENT

✦ Centuri de siguranță față în 3 puncte cu pretensionator și reglare pe înălțime

3T2 THREE REAR HEAD RESTRAINTS

✦ Suporturi de cap spate - trei incluse

3W3 SPECIAL INTERIOR NOISE SUPPRESSION

✦ Sistem special de suprimare a zgomotului interior instalat

3ZU 3-POINT SEAT BELTS, OUTER REAR WITH ECE LABEL

✦ Centuri de siguranță exterioare spate în 3 puncte cu etichetă ECE

2B1 ADDITIONAL EXTERIOR NOISE SUPPRESSION

✦ Se instalează sisteme suplimentare de suprimare a zgomotului exterior

2FT SPORTS MULTIFUNCTION STEERING WHEEL WITH TIPTRONIC (LEATHER + WOOD)

✦ Volan multifuncțional sport cu funcție Tiptronic, din piele și lemn

2JB STANDARD BUMPERS

✦ Bare de protecție standard

2W0 FUEL FILLER CAP

✦ Include un capac de umplere cu combustibil pentru vehicul

3C7 3-POINT SEAT BELT FOR CENTER REAR SEAT

✦ Centură de siguranță în 3 puncte pentru scaunul central din spate

3D3 CENTER CONSOLE

✦ Unitate consolă centrală instalată

3GA WITHOUT CARGO AREA

✦ Fără spațiu de încărcare

3L3 MANUAL HEIGHT ADJUSTMENT FOR FRONT SEATS

✦ Reglare manuală pe înălțime pentru scaunele din față

3NU REAR SEAT BENCH UNSPLIT, BACKREST SPLIT FOLDING WITH CENTER ARMREST

✦ Banchetă spate neîmpărțită cu spătar rabatabil împărțit și cotieră centrală

3S2 BLACK ROOF RAILS

✦ Șine de acoperiș negre

3U2 SLIDING TRUNK COVER

✦ Capac glisant pentru portbagaj furnizat

3X0 WITHOUT LOAD-THROUGH HATCH

✦ Nu este inclusă trapa Load-Through

4A4 SEAT HEATER FOR FRONT AND REAR SEATS SEPARATELY CONTROLLED

✦ Scaune încălzite pentru pasagerii din față și din spate cu comenzi separate.

4AU DOOR AND SIDE TRIM PANEL

✦ ✦ Uși și panouri laterale incluse

4E2 TAILGATE/TRUNK LID RELEASE FROM INSIDE (ELECTRICALLY)

✦ ✦ Deschidere electrică a hayonului/capacului portbagajului

4GS HEAT-INSULATING GLASS WINDSHIELD

✦ ✦ Geam de parbriz termoizolant

4K5 CENTRAL LOCKING SYSTEM "KEYLESS ENTRY" WITH FINGERPRINT

✦ ✦ Intrare fără cheie cu amprentă digitală și sistem de închidere centralizată

4N0 STANDARD DASHBOARD

✦ ✦ Configurație standard a tabloului de bord

4R4 POWER WINDOWS WITH COMFORT OPERATION ANDCIRCUIT BREAKER

✦ ✦ Geamuri electrice cu operare confort și întrerupător de circuit

4X3 SIDE AIRBAG IN FRONT, WITH CURTAIN AIRBAG

✦ ✦ Airbag lateral frontal cu airbag cortină

5C0 WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES

✦ ✦ Nu se aplică măsuri speciale pentru organism

5J1 REAR SPOILER

✦ ✦ Spoiler spate instalat

5K7 TRANSPORT PROTECTION FILM (MINIMUM PROTECTION) WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES

✦ ✦ Film de protecție pentru transport cu măsuri suplimentare

5XB SUN VISORS WITH MIRROR AND AIRBAG LABEL ON FRONT PASSENGER SIDE, AND AIRBAG LABEL ON SUN VISOR

✦ ✦ Parasolare cu oglindă și etichetă airbag

6E3 CENTER ARMREST IN FRONT

✦ ✦ Brațieră centrală față instalată

4D0 WITHOUT SEAT VENTILATION/MASSAGE SEAT

✦ ✦ Fără funcția de ventilație/masaj a scaunului

4G3 STORAGE COMPARTMENT, LEFT AND RIGHT 1ST ROW OF SEATS

✦ ✦ Compartimente de depozitare amplasate pe partea stângă și dreaptă a primului rând de scaune

4H3 MANUAL CHILD SAFETY LOCK

✦ ✦ Încuietoare manuală de siguranță pentru copii

4L6 BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING

✦ ✦ Oglindă retrovizoare interioară cu declanșare automată

4P3 REAR FLOOR PANEL MODULE, TYPE 4

✦ ✦ Modul de panou de podea din spate de tip 4

4UP DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH KNEE AIRBAG AND FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

✦ ✦ Airbaguri pentru șofer și pasagerul din față cu airbag pentru genunchi și funcție de dezactivare

4ZE BLACK MOLDINGS

✦ ✦ Muchiile negre

5F1 1 ARMREST FOR LEFT FRONT SEAT AND 2 ARMRESTS FOR RIGHT FRONT SEAT

✦ ✦ Suporturi pentru brațe pentru scaunele din față

5JB AMBULANCE SEAT FOR MEDICAL STAFF WITH HEAD BOLSTER ON PARTITION

✦ ✦ Scaun de ambulanță cu suport pentru cap pe partiție

5TD DECORATIVE ALUMINUM INSERTS

✦ ✦ Inserții decorative din aluminiu

5ZF FRONT HEAD RESTRAINTS

✦ ✦ Apărători de cap față incluse

6EP ADDITIONAL STONE GUARD BODY COVERS

✦ ✦ Acoperiri suplimentare pentru caroserie Stone Guard

6FF BODY-COLORED EXTERIOR MIRROR HOUSINGS AND VARIOUS

ADD-ON PARTS

❖❖ Carcase de oglinzi exterioare în culoarea caroseriei și piese suplimentare

6LA VENT

❖❖ Include sistem de ventilație.

6N0 WITHOUT MUD FLAP

❖❖ Nu sunt incluse apărători de noroi

6Q0 WITHOUT GEARSHIFT KNOB/HANDLE

❖❖ Nu este inclus butonul/manerul schimbătorului de viteze

6T0 WITHOUT INTERIOR LIGHT IN FOOTWELL

❖❖ Nu există lumină interioară în spațiul pentru picioare

6Y9 WITHOUT SPEED LIMITER

❖❖ Fără limitator de viteză

7AA ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER

❖❖ Imobilizator electronic al motorului inclus

7E6 ELECTRIC AUXILIARY AIR HEATER

❖❖ Încălzitor de aer auxiliar electric instalat

7L6 START/STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING

❖❖ Sistem Start/Stop cu frânare regenerativă

7P4 MANUALLY ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT IN FRONT SEATS

❖❖ Suport lombar reglabil manual pentru scaunele din față

7W0 WITHOUT EXTENDED SAFETY SYSTEM

❖❖ Nu este instalat un sistem de siguranță extinsă

7Y0 WITHOUT LANE CHANGE ASSIST

❖❖ Fără asistență la schimbarea benzii de rulare

8FA WITHOUT SECOND BATTERY

❖❖ Fără a doua baterie furnizată

8GU ALTERNATOR 140 A

❖❖ 140 A Alternator Installed

6I6 LANE KEEPING SYSTEM PLUS SEMI-AUTOMATIC VEHICLE CONTROL IN A MEDICAL EMERGENCY AND TRAFFIC JAM ASSIST

❖❖ Sistem de menținere a benzii de rulare plus control semi-automat al vehiculului în caz de urgență medicală și asistență la blocaje în trafic

6M0 WITHOUT TIE DOWN STRAPS/NET/POCKET

❖❖ Nu sunt incluse curele de legare / plasă / buzunar

6NA UNSPLIT MOLDED HEADLINER

❖❖ Tapițerie de cap turnată neîmpărțită instalată

6SG LUGGAGE COMPARTMENT FLOOR COVERING "COMFORT"

❖❖ Tapițerie confort pentru compartimentul de bagaje

6XK EXTERIOR MIRRORS, AUTO-DIMMING, POWER-FOLDING/ADJUSTABLE/HEATED

❖❖ Oglinzi exterioare pliabile electric, cu întunecare automată și încălzite

76A WITHOUT MODE 3 CHARGING CABLE

❖❖ Fără cablu de încărcare Mode 3 inclus

7B2 12-VOLT SOCKET IN LUGGAGE BOOT

❖❖ Priză de 12 volți în portbagaj

7K1 DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

❖❖ Sistem direct de monitorizare a presiunii în anvelope

7M5 WITHOUT PROTECTIVE FILM FOR SCUFF PLATE

❖❖ Nu se aplică folie protectoare pentru placa de zgârieturi

7UG NAVIGATION SYSTEM - HIGH

❖❖ Sistem de navigație ridicat instalat

7X2 PARK DISTANCE CONTROL IN FRONT AND REAR

❖❖ Controlul distanței de parcare față și spate

8AR RADIO "GAMMA" WITH REMOVABLE OPERATING PANEL

❖❖ Radio Gamma cu panou de operare detașabil instalat

8G0 WITHOUT LIGHT CONTROL

❖❖ Fără control al luminii

8IT LED HEADLAMPS

❖❖ Faruri cu LED echipate

8J3 HAND BRAKE/LOW BRAKE FLUID LEVEL WARNINGLIGHT AND INSCRIPTION

✦✦ Lumină de avertizare privind frâna de mână/nivelul scăzut al lichidului de frână

8M1 REAR WINDOW WIPER AND WASHER SYSTEM WITH INTERMITTENT CONTROL

✦✦ Sistem de ștergere și spălare a geamului spate cu control intermitent

8Q1 HEADLIGHT RANGE ADJUSTMENT

✦✦ Capacitate de reglare a intervalului farurilor

8T8 ADAPTIVE CRUISE CONTROL (WITH "FOLLOW-TO-STOP") AND SPEED LIMITER

✦✦ Cruise control adaptiv cu limitator de viteză

8X0 WITHOUT HEADLAMP WASHER SYSTEM

✦✦ Fără sistem de spălare a farurilor

8Z5 NOT HOT COUNTRY

✦✦ Nu este configurat pentru condiții de climă caldă

9E3 LUGGAGE COMPARTMENT LIGHTING

✦✦ Iluminarea compartimentului pentru bagaje

9IJ COMFORT TELEPHONY WITH LTE AND WIRELESS CHARGING

✦✦ Telefonie confort cu LTE și încărcare fără fir

9M0 WITHOUT AUXILIARY HEATER/FUEL-FIRED PARKING HEATER

✦✦ Nu sunt instalate încălzitoare auxiliare/încălzitoare de parcare alimentate cu combustibil

9T1 HEATED WASHER NOZZLES IN FRONT

✦✦ Duze de spălare încălzite în față

9WJ POWER SUPPLY/TV SIGNAL FOR CUSTOMIZED INSTALLATION

✦✦ Sursă de alimentare / semnal TV pentru instalare personalizată

A8C COMFORT EQUIPMENT

✦✦ Echipament de confort

B01 TYPE APPROVAL COUNTRY GERMANY

✦✦ Aprobare de tip pentru Germania

8K1 SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS

✦✦ Faruri de zi separate instalate

8N6 WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH LIGHT/RAIN SENSOR

✦✦ Controlul ștergătoarelor de parbriz cu senzor de lumină/ploaie

8RM 8 SPEAKERS (PASSIVE)

✦✦ 8 difuzoare (pasive)

8WB FRONT FOG LAMPS

✦✦ Faruri de ceață față

8Y1 TWO-TONE HORN

✦✦ Corn cu două tonuri inclus

8ZQ ANTENNA FOR FM RECEPTION ONLY, DIVERSITY

✦✦ Antenă Diversity numai pentru recepție FM

9HA WITHOUT ADDITIONAL MALFUNCTION DISPLAY

✦✦ Fără afișaj suplimentar de defecțiuni inclus

9J0 WITHOUT SUPERTONE SYSTEM AND TONE SEQUENCE CONTROL

✦✦ Fără sistem Supertone sau control al secvenței tonurilor

9P4 SEAT BELT REMINDER, ELECTRIC CONTACT IN FRONT AND REAR, VISUAL AND ACOUSTICAL

✦✦ Avertisment cu contact electric pentru centura de siguranță cu avertizare vizuală și acustică

9TC ADDITIONAL REFLECTORS (DOOR AREA)

✦✦ Reflectoare suplimentare în zona ușii

9Z0 OPERATING VOLTAGE 12 V

✦✦ Tensiune de funcționare standard 12 V

AV1 DRIVING ON THE RIGHT

✦✦ Conceput pentru conducerea pe partea dreaptă a drumului

B0A COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION

✦✦ Set de componente fără reglementări de construcție specifice fiecărei țări

BG ESC SPECIAL VEHICLE 14

✦ Pachet de echipamente speciale pentru vehicule cu control electronic al stabilității

C5X ALLOY WHEELS 7J X 16

✦ Jante din aliaj de 7 inch pe 16 inch

E0A NO SPECIAL EDITION

✦ Ediție standard, fără versiune specială

EL5 ONLINE SERVICE, WITH OCU, WITH HEAD UNITCODING, WITHOUT ENGINE IMMOBILIZER INTERCONNECTION

✦ Serviciu online cu codarea unității de comandă a plafonului și a unității centrale, imobilizatorul motorului nu este integrat

ER1 REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO

✦ Cod radio regional "ECE" Activat

FOA NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT

✦ Echipament standard, fără vehicul cu destinație specială

G01 SHOCK ABSORPTION IN FRONT

✦ Absorbția șocurilor în față

GM1 STANDARD ELECTRONIC ENGINE SOUND

✦ Sistem electronic standard de sunet pentru motor

GW0 WITHOUT CAR2X

✦ Mașina nu dispune de sistemul de comunicare Car2X

IA0 WITHOUT BRACKET

✦ Fără suport inclus

IN1 REAR AXLE WEIGHT, TYPE 1

✦ Tipul 1 Greutatea axului spate

K8D WAGON/AVANT

✦ Wagon/Front Tip caroserie

KH7 CLIMATRONIC (3-ZONE) WITH REAR AIR CONDITIONING CONTROL PANEL

✦ Climatronic pe 3 zone cu control al climatizării din spate

KS0 WITHOUT HEAD-UP DISPLAY

✦ Fără head-up display

C09 OPERATING PERMIT, ALTERATION

✦ Autorizat să modifice autorizația de funcționare

DE4 4-CYL. TURBO DIES. ENG. 2.0 L/85 KW (4V)TDI COMMON RAIL BASE ENGINE IS TL4/TR1

✦ Vehiculul este echipat cu un motor turbo diesel cu 4 cilindri, cu o capacitate de 2,0 litri și o putere de 85 kW. Acesta utilizează tehnologia TDI common rail ca motor de bază.

EA0 WITHOUT FOLLOW-ON WARRANTY

✦ Nu este inclusă nicio garanție ulterioară

EM1 DRIVER ALERT SYSTEM

✦ Sistem de alertă pentru șofer instalat

EV0 WITHOUT CHARGING CABLE

✦ Cablu de încărcare neinclus

FB0 STANDARD PAINT COATING

✦ Acoperire cu vopsea standard

G1C SEVEN-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

✦ Transmisie automată cu șapte trepte instalată

GP0 VEHICLES WITHOUT SPECIAL UPGRADE MEASURES

✦ Vehiculul nu include măsuri speciale de modernizare

HA3 TIRES 205/60 R16 92V

✦ Anvelopele sunt 205/60 R16 92V.

IG1 CURB WEIGHT RANGE 1

✦ Gama de greutate de bordură 1

JOV BATTERY 420 A (70 AH)

✦ Battery - 420 A (70 Ah)

KA2 WITH REAR VIEW CAMERA SYSTEM (TYPE 2)

✦ Sistem de camere video cu vedere în spate (tip 2) Echipat

KK3 REFRIGERANT R1234YF

✦ Folosește agent frigorific R1234YF pentru răcire

L06 SUSPENSION RANGE 06 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

✦ Gama de suspensii 06 Doar controlul instalării, fără cerințe Previziuni

L0L	LEFT-HAND DRIVE	N2T	SEAT TRIM COVERS IN FABRIC
❖❖	Configurație unitate cu mâna stângă	❖❖	Huse pentru scaune din material textil
ND0	WITHOUT ADAPTER	NY0	STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY
❖❖	Fără adaptor	❖❖	Capacitatea standard a bateriei/alternatorului
NZ2	PAN-EUROPEAN EMERGENCY CALL SERVICE	Q1A	STANDARD SEATS IN FRONT
❖❖	Serviciul pan-european de apeluri de urgență activat	❖❖	Scaune față standard
QE0	WITHOUT STORAGE COMPARTMENT PACKAGE/BOX	QG1	SERVICE INTERVAL PROLONGATION
❖❖	Fără compartiment de depozitare Pachet / cutie inclus	❖❖	Prelungirea intervalului de service activată
QH1	VOICE CONTROL	QI6	SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE)
❖❖	Sistem de control vocal inclus	❖❖	Indicator de service setat pentru 30.000 KM sau 2 ani
QJ0	WITHOUT ALUMINUM/CHROME PACKAGE	QK1	WITH MULTIFUNCTION CAMERA
❖❖	Nu include pachetul aluminiu/crom	❖❖	Camera multifuncțională instalată
QQ0	WITHOUT ADD. LIGHTS (INTERIOR LIGHTING)	QR9	WITH DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY
❖❖	Fără lumini suplimentare (iluminat interior)	❖❖	Afișare dinamică a indicatoarelor rutiere
QV3	DIGITAL RADIO RECEPTION	S9Q	EXTENSION TV TUNER JAPAN
❖❖	Recepție radio digitală activată	❖❖	Adaugă un tuner TV extensibil special pentru recepționarea semnalelor de televiziune japoneze
T6M	4-CYLINDER DIESEL ENGINE 2.0 L UNIT 05L.C	U5A	INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER
❖❖	Motor diesel cu 4 cilindri, unitate 2.0L, model 05L.C	❖❖	Bloc de instrumente cu vitezometru Km/h
U9B	1 X USB TYPE C AND CD PLAYER	UG1	HILL START ASSIST
❖❖	Include 1 x port USB tip C și CD player	❖❖	Funcție de asistență la pornirea din rampă inclusă
UH2	PARKING BRAKE	UK1	STANDARD REAR SEAT RELEASE
❖❖	Sistemul de frânare de parcare	❖❖	Decuplare standard a scaunului din spate
V1P	TIRE SUPPLIERS FOR EU COUNTRIES	VF0	STANDARD PEDAL CLUSTER
❖❖	Furnizori de anvelope aprobați pentru țările UE	❖❖	Grup de pedale standard
VW5	SIDE AND REAR WINDOWS	X0A	EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR GERMANY
❖❖	Geamuri laterale și spate	❖❖	Subset de opțiuni de echipamente adaptate pentru Germania

Siguranță

Vehiculul are vreo rechemare pe motiv de siguranță? Care este ratingul său de siguranță?



Sugestia carVertical

Acest vehicul are un rating ridicat de siguranță. Întreținerea corespunzătoare și regulată va menține standardul ridicat de siguranță.

Rating de siguranță

★★★★★ Siguranță de 5 stele

Performanță generală excelentă la protecția împotriva accidentelor și bine echipat cu tehnologie amplă și robustă de evitare a accidentelor



89% Ocupant adult

84% Copil ocupant

68% Utilizatori vulnerabili ai drumurilor

81% Asistență de siguranță

Cronologie

S-au găsit 2 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2022 Țară necunoscută

A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

07.2025 România

A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.



Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.



Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite



Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **96.763 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele



Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere



Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe autostradă
- ☐ Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- ☐ Condu în oraș, în trafic
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul