



Dacia

VIN: UU1DBG006NU077927 2022

Generat pe 23.04.2025, 08:42



Scanează ca să accesezi raportul complet

Odometru

✓ Arată bine

Statut legal

✓ Arată bine

Daune

⚠ Necesită atenție

+31 Surse de date
Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 11 țări: +5

Iată ce am verificat:

Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate verificare finalizată în:

- România
- Statele Unite ale Americii
- Lituania
- Slovenia
- Cehia
- Ungaria
- Italia
- Slovacia
- Danemarca
- Suedia
- Canada


Odometru

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?



Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 11.726 km
- 5 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

09.2022	11 km
02.2023	628 km
05.2023	1.699 km
01.2024	6.549 km
12.2024	11.726 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).



Ai grijă!

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul



Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



01.2024

România

Evaluare

Costul estimativ al reparațiilor

0 RON – 2.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor de daune sunt legate de accidente, dar uneori nu este acesta cazul. Unele înregistrări provin din alte surse cum ar fi serviceurile specializate pe lucrări de caroserie, cereri de daune, licitații sau inspecții ale vehiculelor. Aceste înregistrări arată că starea vehiculului a fost evaluată, chiar dacă nu a fost din cauza unui accident.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

Costul estimativ al reparațiilor

Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:

- Țara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/mai mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)
- Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Notă

Verifică dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător

Dacia



Descriere

kwid ev/spring (xbg)



Tip caroserie

Sedan



An de fabricație

2022



Putere motor

33 kW (44 cp)



Tip transmisie

Tracțiune față (FWD)



Culoare

Gri



Nr. uși

5



Nr. locuri

4



Cod motor

4DB401



Categorie

m1



Omologare

e9*2018/858*11001*06



Greutate vehicul

1.300 kg

Echipare

Cum a fost primit de la producător

ADDITIONAL HEADLIGHTS

WITHOUT ADDITIONAL HEADLIGHT (SPROJA)

AIRBAG CANCEL

DECONNEX AIRBAG PASS (AIRBDE)

ANTI-THEFT DEVICES

COMPLEMENTARY OBJECT (SAN545)

BATTERY POWER TRACTION

026KWH BATTERY ENERGY (26K0B)

BRAKING ASSISTANCE

BOOSTER EMERGENCY BRAKING (AFURGE)

COLOR OF OUTSIDE MIRROR

EXT REAR VIEW MIR PERS1 (RETP01)

COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT

BASIC COMMERCIAL VERSION (VNOR)

COUNTRY OF APPLICATION OF TECHNICAL LEGISLATION

TECH REG : NORTH EAST EUR (TL02A)

DAYTIME RUNNING LIGHTS

DAYTIME RUNNING LIGHTS 1 (FDIU1)

DOOR SECURITY

DOOR.LOCK.BY RUNNING (COPOR)

DUST PROTECTION

WITHOUT DUST KIT (SKTPOU)

ELECTRIC VEHICLE BATTERY CHARGING

WITH MODE 3 CABLE (M3CA0)

ELECTRONIC ARCHITECTURE

ELECTRONIC ARCHITEC T4VS (AVARC2)

EMERGENCY CALL AND BREAKDOWN

WITH EMERGENCY CALL (RCALL)

EXTERIOR REAR VIEW MIRRORS

DOOR MIRRORS 02 (RET02)

FRONT AND REAR PROXIMITY RADAR

WITHOUT PROXIMITY RADAR (SRDPRO)

FRONT SEAT TYPE

FRONT SEAT TYPE N 02 (SGAV02)

ADJUSTMENT OF FRONT SEAT BELTS

HEIGHT ADJUSTABLE SEATBELTS (CEAVRH)

ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM

WITH ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)

BATTERY CHARGER FOR ELEC VEH

FAST CHARGE (CHARAP)

BATTERY PRODUCTION PLANT

(M) HUIZHOU (SUNWODA) (CHINA) (APV004_M)

CAR SHARING FEATURE

COMPLEMENTARY OBJECT (SANF90)

COMMERCIAL EVENT MANAGEMENT 3

COMPLEMENTARY OBJECT (SANF78)

COUNTER UNIT

KILOMETRES (KM)

CUSTOMIZED VERSION

VERSION WITHOUT ADAPTATIO (SAN613)

DOOR OPENING REMOTE CONTROL TYPE

DOOR OPENING/CLOSING WITH (SOPC2C)

DRIVING ASSISTANCE

DRIVING ASSISTANCE : VEHI (ADAC)

ECONOMIC DRIVING

WITH ECO MODE (ECOMOD)

ELECTROMOTOR DOOR LOCKING

ELECTRIC DOOR LOCKING (CPE)

ELECTRONIC STABILITY PROGRAM

DIRECT STAB CON HILL ASST (ESPHSA)

ENGINE PRODUCTION PLANT

(U) PLANT PROD (APV002_U)

FORWARD EMERGENCY BRAKING

FEB INTER URBAN (AEB00)

FRONT SEAT SUITABLE FOR CHILDREN

ISOFIX SEAT (ISOFIX)

FRONT SIDE AIRBAG

FRONT SIDE AIRBAG + HEADA (ABLAVI)

FRONT TYRES

165/70 R14 (81)T, 4.50 J 14 - 37 C1 B

GEARBOX PRODUCTION PLANT

(E) CHENNAI NISSAN POWERTRAIN (APV003_E)

HIGH MOUNTED STOP LAMP

W HIGH MOUNTED STOP LAMP (HSTPL)

INVARIANT PROCESS SHEET MODEL

MODEL ROUTING SHEET (XBG1VE)

MAKE OF TYRES

TYRE BRAND: UNMARKED FITT (BANAL)

MODE 2 CABLE

WITH MODE 2 CABLE (M2CA0)

OPTIONAL FRONT TYRES

165/70 R14 (81)H, 4.50 J 14 - 37 165/70 R14 (81)T, 4.50 J 14 - 37

PARKING ASSIST SYSTEM

INTELLIGENT PARK SYS 02 (ITPK2)

PLANT MARKING FOR COMPLEX START

COMPLEMENTARY OBJECT (SAN577)

PRESTATION MAPCAR

NO PRESTATION MAPCAR (SMCAR)

PROTECTION ELEMENTS

DR+AS AIRBAG (AIRBA2)

REAR HEADREST TYPE

REAR HEADREST TYPE 2 (ATAR02)

REAR SEAT TYPE

REAR SEAT N 02 (SGAR02)

REAR WINDOW

HEATED REAR SCREEN (LAC)

RECHARGING TERMINAL

COMPLEMENTARY OBJECT (SANF84)

ROAD SEVERITY

TYPE OF ROAD SEVERITY 2 (TRSEV2)

SEAT BELT REMINDER

DR+AS+RR SEAT BELT REMIND (SBR05)

SEAT TRIMS

VELVET CLOTH (DRA)

SPARE WHEEL

GEAR SHIFT INDICATOR

NO GEAR SHIFT INDICATOR (NOGSI)

GEOGRAPHIC COUNTRY

GEO COUNTRY ROMANIA (ROU01)

INTERIOR COLOUR STYLING

INTERIOR HARMONY 03 (HARM03)

LANE KEEP

NO LANE KEEP (NOLK0)

MARKETING VERSION

COMMERCIAL VERSION (VEC016)

NAVIGATION MAP

MAPPING REDUCE EST (MAPEST)

OPTIONAL REAR TYRES

165/70 R14 (81)H, 4.50 J 14 - 37 165/70 R14 (81)T, 4.50 J 14 - 37

PASSENGER COMPARTMENT HEATING TYPE

AIR-CONDITIONING TYPE N1 (CA01)

POWER ASSISTED STEERING

POWER STEERING (DA)

PRESTATION SOCIETE

COMPLEMENTARY OBJECT (NOG76)

REAR CENTRE SEATBELT

COMPLEMENTARY OBJECT (SAN405)

REAR SCREEN WIPERS

WITH REAR SCREEN WIPERS (ELA)

REAR TYRES

165/70 R14 (81)T, 4.50 J 14 - 37 C1 B

REAR WINDOW CONTROL

MOTOR UNIT (LVAREL)

REVERSING LIGHTS

2 REVERSING LIGHTS (2RVLG)

ROUTING SHEETS COUNTRY

ROMANIA (ROUM)

SEAT COVERS

FABRIC SEAT-LINING N 05 (DRAP05)

SIDE LIGHTS

NO SIDE LIGHTS (NOSDL)

SPECIAL BUILD (FACTORY)

NORMAL SPARE WITH IRON RIM (RSNORT)

SPEED LIMITER

WITHOUT SPEED LIMITER (SSLVIT)

STRIPPING

STRIPPING N01 (DECA01)

TRACTION BATTERY PRODUCTION DATE

2022--0-9- (2022-09-07)

TURN SIGNAL LAMP

INDICATORS WITH SIDE REPE (AVREPL)

TYPE OF FRONT WINDOW WINDER

DRIVER: MOTOR UNIT / PASSENGER: MOTOR UNIT (LVAVEL)

TYPES OF RADIOS

ULC4.0 (RA43D)

UNDERBODY PROTECTION

WO ANTIGRIT PROTECTION (SKTG RV)

VARIOUS FUNCTIONS

CUSTOMER EXPECTATION : AT (PRAMBI)

VEHICLE TRACKING SYSTEM

NO VEHICLE TRACKING SYSTE (NOVTS)

WATER PROTECTION

WO RAIN FORD RIVER KIT (SKTPGR)

WHEEL RIM TYPE

14 METAL WHEEL RIMS 1 (RTOL14)

WINDOW TINT

TINTED WINDOWS (VT)

SERIES VEHICLE (WITHOUT S (SERIE)

STEERING WHEEL POSITION

LEFT (DG)

TRACTION BATTERY CONTRACT

INVOICE FOR BATTERY 01 (FACBA1)

TRACTION BATTERY PRODUCTION NUMBER

MC98A50 (MC98A50)

TYPE OF CLIMATE

TEMPERATE CLIMATE (TEMP)

TYPE OF REFRIGERANT GAS

GAS TYPE 1234YF (1234Y)

TYRE PRESSURE DETECTION

INDIRECT TIRE PRES MONIT (TPRM3)

UNIVERSAL INTERCONNECT FUNCTION

ALLIANCE IN VEHICLE CONNE (AIVCT)

VEHICLE PRODUCTION PLANT

(U) DFSK SHIYAN (APV001_U)

VEHICULE TRANSFORMATION

COMPLEMENTARY OBJECT (SAND30)

WHEEL DISC PROTECTION

WITHOUT PROTECTIVE REAR B (SPRODI)

WHEELS RIMS

DIFFERENT WHEEL 07 (RDIF07)

WIPER START-UP TYPE

AUTO LIGHTING MANU WIPER (ALAEVM)

Cronologie

S-au găsit 4 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

09.2022

 Țară necunoscută



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

12.2022  România



Prima înmatriculare

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

01.2024  România



Evaluare detectată



Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.

01.2025  România



A fost asigurat

Acest vehicul a fost asigurat în această țară (sau stat). Pot fi acoperite toate tipurile de asigurare (răspundere civilă față de terți, CASCO etc.), precum și reînnoirea polițelor.

Din: 28.01.2025

Până la: 27.01.2026



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**