




Dacia Lodgy

VIN: UU1J9220965624747 Diesel 2020



Generat pe 12.06.2025

Scanează ca să accesezi raportul complet

Kilometri parcurși

Arată bine

Statut legal

Arată bine

Daune

Necesită atenție

+36 Surse de date
Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

Nu s-au găsit probleme
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Notă
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 11 țări: +5

Iată ce am verificat:

Căutat drept furat

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furat în trecut

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate verificare finalizată în:


- România
- Slovacia
- Cehia
- Italia
- Slovenia
- Ungaria
- Lituania
- Suedia
- Statele Unite ale Americii
- Canada
- Danemarca

Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?

Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 103.000 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 88.248 km
- 10 înregistrări ale kilometrajului



Kilometrajul tău — **Kilometraj tipic pentru acest model**

Înregistrările odometrului

07.2020	11 km
09.2021	13.896 km
09.2022	21.472 km
08.2023	31.959 km
10.2023	40.446 km

Înregistrările odometrului

01.2024	49.000 km
07.2024	65.982 km
11.2024	82.235 km
03.2025	95.810 km
05.2025	103.000 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

A trecut

Înregistrare găsită pe 08.2023



România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 08.2025



Casat

☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).



Ai grijă!

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul



Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



Daune pe partea dreaptă:

Dreapta / Portieră față

Daune pe partea dreaptă:

Spate dreapta / Bară de protecție

Alte daune:

Interior / Neclassificat

01.2024

România

Evaluare

Părți afectate

Partea dreaptă

Spate

Costul estimativ al reparațiilor

14.001 RON – 24.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Sisteme de siguranță pasive

Tapițerie



Daune frontale:

Față / Parbriz

04.2025

România

Evaluare

Părți afectate

Față

Costul estimativ al reparațiilor

0 RON – 2.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categorii de daune

Sticlă

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier

dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidente rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare
Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

Costul estimativ al reparațiilor
Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:
Țara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/mai mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)
Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

 **Nu s-au găsit probleme**
Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?

 **Notă**

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 69.166 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru Dacia Lodgy 2020

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.




Emisii

Care este nivelul de emisii de CO2 al vehiculele din acest model/an?

 **Sugestia carVertical**
Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km



Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

i **Notă**
Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

 Producător Dacia	 Model Lodgy	 Descriere Lodgy
 Tip caroserie Break	 An de fabricație 2020	 Capacitate cilindrică 1,5 l
 Putere motor 85 kW (114 cp)	 Tip combustibil Diesel	 Cutie de viteze Manuală
 Tip transmisie Tracțiune față (FWD)	 Culoare Alb	 Nr. uși 5
 Nr. viteze 6	 Nr. locuri 7	 Cod motor K9K-U8

Echipare

Cum a fost primit de la producător

ACCESSORY SOCKET WITH ACCESSORY SOCKET 3 (PRIAC3) + Trei prize pentru accesorii incluse în design	ADDITIONAL FITTINGS WITHOUT SUPPLEMENT (SSEQT) + Absența anexelor suplimentare
ADDITIONAL HEADLIGHTS FOG LIGHTS (PROJAB) + Faruri de ceață incluse	ADJUSTMENT OF FRONT SEAT BELTS HEIGHT ADJUSTABLE SEATBELTS (CEAVRH) + Centuri de siguranță reglabile pe înălțime
AIR DUCT TO REAR SEATS WITH AIR DUCT TO REAR SEA (AIRAR) + Sistem de conducte de aer pentru scaunele din spate	AIRBAG CANCEL DECONNEX AIRBAG PASS (AIRBDE) + Dezactivarea airbag-ului pasagerului

ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM WITH ANTI-LOCK BRAKING
SYSTEM (ABS)

Echipat cu ABS

BRAKING ASSISTANCE BOOSTER EMERGENCY BRAKING
(AFURGE)

Sistem de frânare de urgență de tip booster

COMMERCIAL EVENT MANAGEMENT 3 EVOLUTION 4 GAMME 1
(EV4GA1)

Evoluție 4 gama 1

COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT BASIC COMMERCIAL
VERSION (VNOR)

Versiunea comercială de bază

COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT1 WITHOUT VERSION
COMPLEMEN (SAN713)

Niciun supliment suplimentar pentru versiunea comercială

COUNTER UNIT KILOMETRES (KM)

Kilometri

CUSTOMIZED VERSION VERSION WITHOUT ADAPTATIO
(SAN613)

Versiune vehicul fără adaptări specifice

DOOR OPENING REMOTE CONTROL TYPE 433 MHZ NORMAL
DOOR OPENI (SOP02C)

433 MHz prin deschidere

DRIVER SEAT TYPE DRIVER SEAT WITH BOOSTERC (COREHA)

Scaunul șoferului cu pernă de înălțare

DRIVER'S HANDBOOK RUMANIAN GLOVE BOX LITERA (NOTROU)

Include o literatură românească pentru cutia de mânuși

DUST PROTECTION WITH DUST KIT (KITPOU)

Echipat cu kit de praf

ELECTRONIC ARCHITECTURE ELECTRONIC ARCHITEC T4VS
(AVARC2)

Arhitectură electronică T4VS

ANTI-THEFT DEVICES ALARM 01 (ALAR01)

Numărul modelului sistemului de alarmă ALAR01

COLOR OF OUTSIDE MIRROR EXT REAR VIEW MIRROR PAIN
(REPNTC)

Vopsea pentru oglinzile exterioare

COMMERCIAL IDENTITY WO COMMERCIAL IDENTITY (SSIDCO)

Nu se atribuie o identitate comercială specifică

COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT 5 WO COMMERCIAL
VERSION (VSNOR)

Nu există supliment de versiune comercială

CONDITIONING CONDITIONING 2 (COND2)

Echipat cu sistem de condiționare etichetat ca COND2

COUNTRY OF APPLICATION OF TECHNICAL
LEGISLATION TECHNICAL REG : ROUMANIA (TLROUM)

Țara în care se aplică legislația tehnică pentru vehicul

DAYTIME RUNNING LIGHTS DAYTIME RUNNING LIGHTS 1 (FDIU1)

Lumini de funcționare pe timp de zi 1

DOOR SECURITY DOOR.LOCK.BY RUNNING (COPOR)

Sistem de blocare a ușilor în timpul rulării

DRIVER'S AIR BAG DRIVER AIRBAG 1 (ABCO01)

Airbag pentru siguranța șoferului

DRIVING ASSISTANCE DRIVING ASSISTANCE : VEHI (ADAC)

Vehicul echipat cu sistem de asistență la condus

ECONOMIC DRIVING COMPLEMENTARY OBJECT (SANE46)

Obiect complementar pentru conducere economică

ELECTRONIC STABILITY PROGRAM DIRECT STAB CON HILL ASST
(ESPHSA)

Control direct al stabilității cu asistență la urcare

EMERGENCY CALL AND BREAKDOWN WITHOUT CALL

FONCTION (SSCALL)

❖ Fără funcție de apel de urgență

EXTERIOR REAR VIEW MIRRORS 2 ELEC OUTSIDE MIRRORS (RETROE)

❖ Două oglinzi exterioare electrice incluse

FRONT AND REAR PROXIMITY RADAR WITHOUT PROXIMITY RADAR (SRDPRO)

❖ Absența sistemului radar de proximitate atât în față, cât și în spate

FRONT SEAT BELT PRETENSIONER FRONT SEAT BELT WITH PRET (PTCAV)

❖ Centură de siguranță față cu dispozitiv de pretensionare

FRONT SIDE AIRBAG FRONT SIDE AIRBAG (ABLAV)

❖ Prezența airbagului lateral frontal

FUEL CAP CAP WITHOUT KEY (SBOUCL)

❖ Capac de combustibil fără cheie

GEARBOX PRODUCTION PLANT (S) SEVILLE (SPAIN) (APV003_S)

❖ Fabrica de producție a cutiilor de viteze este situată în Sevilla, Spania

HIGH MOUNTED STOP LAMP WITH RAISED BRAKE LIGHT (FSTPO)

❖ Cu lumină de frână montată la înălțime

INTERIOR COLOUR STYLING INTERIOR HARMONY 01 (HARM01)

❖ Armonie interioară 01

INVARIANT PROCESS SHEET MODEL MODEL ROUTING SHEET (X921MO)

❖ Cod foaie de rutare model X921MO

LUGGAGE COVER DETACHABLE LUGGAGE (CCHBAM)

❖ Capac detașabil pentru compartimentul pentru bagaje

LUGGAGE ROOM LIGHTING LIGHTED LUGGAGE ROOM (LUCOF)

❖ Iluminare interioară în compartimentul pentru bagaje

ENGINE PRODUCTION PLANT (D) VALLADOLID MOTORES

(SPAIN) (APV002_D)

❖ Motoare produse în Valladolid Motors, Spania

FIRE EXTINGUISHER WITHOUT FIRE EXTINGUISHER (SEXTIN)

❖ Nu este inclus niciun stingător de incendiu

FRONT ARM REST WITH FRONT ARMREST (ACCAV)

❖ Brațieră frontală inclusă

FRONT SEAT SUITABLE FOR CHILDREN ISOFIX SEAT (ISOFIX)

❖ Scaun compatibil ISOFIX

FRONT TYRES 185/65 R15 (88)H, 6.00 J 15 - 40 C1 A

❖ 185/65 R15 (88)H, 6.00 J 15 - 40 C1 A - Dimensiuni și specificații standard ale anvelopelor față

GEAR SHIFT INDICATOR WITH GEAR SHIFT INDICATOR (AVGSI)

❖ Echipat cu indicator de schimbare a vitezelor

GEOGRAPHIC COUNTRY COMPLEMENTARY OBJECT (SAN328)

❖ Obiect complementar

INSIDE DOOR HANDLE INSIDE HANDLE3 (PGINT3)

❖ Mâner interior ușă cu numărul de model PGINT3

INTERNAL NAME NO NAME (SSAPEL)

❖ Nu există o denumire internă specifică atribuită

LEVEL OF NAVIGATION AID WITHOUT NAVIGATION AID (SSNAV)

❖ Sistemul de navigație nu este inclus în acest model de autovehicul.

LUGGAGE RETAINING DEVICE WITHOUT A NET FOR HOLDING LUGGAGE (SFIRBA)

❖ Fără plasă pentru bagaje

MAKE OF TYRES TYRE BRAND: UNMARKED FITT (BANAL)

❖ Marca de anvelope nemarcată

MARKETING VERSION COMMERCIAL VERSION (VECA5T)

✦ Aceasta este versiunea comercială a vehiculului cu numele de cod VECA5T.

NAVIGATION MAP COMPLEMENTARY OBJECT (SAND84)

✦ Obiect complementar pentru harta de navigație

ON-BOARD WARRANTY/SERVICES SERVICES BOOKLET (DDAVB1)

✦ Broșura de servicii include

OPTIONAL REAR TYRES 195/55 R16 (91)V, 6.00 J 16 - 40 185/65

R15 (88)H, 6.00 J 15 - 40

✦ Opțional, anvelopele spate pot fi schimbate la dimensiunea 185/65 R15 cu un indice de viteză de 88H, dimensiunea roții 6.00 J 15 și indicele de încărcare 40

OVERSPEED AUDIBLE WARNING DEVICE WITHOUT EXCESS SPEED HORN (SASURV)

✦ Fără claxon de viteză excesivă

PASSENGER COMPARTMENT HEATING TYPE AIR-CONDITIONING (CA)

✦ Aer condiționat pentru compartimentul pasagerilor

PLANT MARKING FOR COMPLEX START COMPLEMENTARY OBJECT (SAN593)

✦ Obiect complementar

PRE-INSTALLED LICENSE PLATE W/O PRE-INST LICENSE PLAT (SSPPLQ)

✦ Fără plăcuță de înmatriculare preinstalată

PROTOTYPE VERSION CONTEXT CRITERIOM (SAN244)

✦ Critică de context referitoare la versiunea prototip

REAR FOG LIGHTS REAR FOG LIGHTS (FARBR)

✦ Faruri de ceață spate cu numărul de model FARBR

REAR SCREEN WIPERS WITH REAR SCREEN WIPERS (ELA)

✦ Include ștergătoare de parbriz spate

REAR SEATS VIEW CHILDREN'S REARVIEW MIRRO (RETENF)

✦ Oglindă retrovizoare pentru copii

MISCELLANEOUS BENEFITS CINQUO PRESTATION SEAT (PRSIEG)

✦ Servicii legate de scaun cu numărul de model PRSIEG

NAVIGATION/SMARTPHONE IMITATION COMPLEMENTARY OBJECT (NOG72)

✦ Imitarea navigării pe smartphone

OPTIONAL FRONT TYRES 195/55 R16 (91)V, 6.00 J 16 - 40 185/65

R15 (88)H, 6.00 J 15 - 40

✦ Opțional, anvelopele față pot fi schimbate la dimensiunea 185/65 R15 cu un indice de viteză de 88H, dimensiunea roții 6.00 J 15 și indicele de încărcare 40

OUTSIDE DOOR HANDLE TYPE OUTS DOOR HANDLE TYPE1 (PGPRT1)

✦ Tip 1 mâner exterior al ușii

PASSENGER AIR BAG PASSENGER AIRBAG (ABPA01)

✦ Detalii privind airbagul pasagerului

PLANT ASSEMBLY LINE ASSEMBLY LINE 1 (CHMON1)

✦ Asamblate pe linia de asamblare 1

POWER STEERING ELE PUMP POWER STEERING (GEP01)

✦ Sistem de direcție cu pompă electronică

PRICING COMPLEMENTARY OBJECT (NOH02)

✦ Include obiecte opționale suplimentare fără costuri suplimentare

REAR CENTRE SEATBELT 3-POINT CENTRE SEATBELT (CMAR3P)

✦ Centură de siguranță centrală în 3 puncte

REAR HEADREST TYPE 3 FULL REAR HEAD RESTRAIN (3ATRPH)

✦ 3 tetiere spate complete

REAR SEAT TYPE REAR BENCH SEAT FUNCTIONA (FBANAR)

✦ Banchetă spate funcțională

REAR TYRES 185/65 R15 (88)H, 6.00 J 15 - 40 C1 A

✦ 185/65 R15 (88)H, 6.00 J 15 - 40 C1 A - Dimensiuni și specificații standard ale anvelopelor spate

REAR WINDOW HEATED REAR SCREEN (LAC)

✦✦ Ecran spate încălzit

ROAD SEVERITY RAISED SUSPENSION (SUSRHS)

✦✦ Suspensie proiectată pentru drumuri dificile

ROUTING SHEETS COUNTRY ROMANIA (ROUM)

✦✦ Informații de rutare specifice României

SEAT COVERS FABRIC SEAT-LINING N 12 (DRAP12)

✦✦ Material textil utilizat pentru căptușeala scaunului

SEAT TRIMS VELVET CLOTH (DRA)

✦✦ tapițerie din catifea pentru scaune

SERVICE AHA COMPLEMENTARY OBJECT (SANG16)

✦✦ Serviciu specific sau caracteristică legată de AHA

SERVICE DONGLE COMPLEMENTARY OBJECT (NOH14)

✦✦ Obiect complementar

SMOKER'S ACCESSORIES WITH SMOKER ACCESSORIES (AVCACF)

✦✦ Include accesorii pentru fumători

SPECIAL BUILD (FACTORY) SERIES VEHICLE (WITHOUT S (SERIE)

✦✦ Vehicul de producție standard fără modificări speciale

SPRUNG MASS/REAR AXLE SPRUNG WEIGHT/REAR AXLE 2 (TAR23)

✦✦ Distribuția greutății pe puntea spate a vehiculului

STEERING SWITCH STEERING SWITCH 1 (CDVOL1)

✦✦ Informații specifice privind comutatorul de direcție

STEERING WHEEL MATERIAL FOAM STEERING WHEEL (VLMOUS)

✦✦ Volan fabricat din spumă

STORAGE FOR ACCESSORIES WITH STORE FOR ACCESSORI (RAGAC1)

✦✦ Spațiu prevăzut pentru depozitarea accesoriilor suplimentare

REAR WINDOW DOWN CONTROL MOTOR UNIT (LVAREL)

✦✦ Unitate motor pentru controlul lunetei

ROOF RACK/BARS SILK-FINISH ROOF BARS (BARSAT)

✦✦ Bare de acoperiș cu finisaj de mătase

SEAT BELT REMINDER WITH SEAT BELT NOT SECURE (ALOUNC)

✦✦ Cu memento centura de siguranță neasigurată

SEAT HEATER AND COOLER NON-HEATED SEAT (SGSCHAA)

✦✦ Opțiune de scaun neîncălzit

SEATS: 3RD ROW 2 SEATS - THIRD ROW SEATS (2P3RAN)

✦✦ A treia linie de scaune cu 2 locuri

SERVICE COUNTRY COMPLEMENTARY OBJECT (SAN547)

✦✦ Obiect complementar pentru servicii într-o anumită țară

SERVICE TMC COMPLEMENTARY OBJECT (SANG18)

✦✦ Obiect suplimentar inclus pentru informații despre servicii și trafic.

SPARE WHEEL NORMAL SPARE (RSNORM)

✦✦ Roată de rezervă normală inclusă

SPECIAL TECHNICAL FEATURES CODE CONTEXT CRITERIOM (SAN393)

✦✦ Criterii contextuale

STARTUP CRITERIA COMPLEMENTARY OBJECT (SAN58J)

✦✦ Criterii pentru punerea în funcțiune a vehiculului

STEERING WHEEL HEIGHT ADJUSTMENT HEIGHT ADJUSTABLE STEERING WHEEL (VOLRH)

✦✦ Permite reglarea înălțimii volanului

STEERING WHEEL POSITION LEFT (DG)

✦✦ Volan pe partea stângă

STRIPPING WITHOUT STRIPPING (SSDECA)

✦✦ Funcție de design fără decapare

SUN VISOR ON PASSENGER SIDE

PASSENGER SIDE SUN BLINDW

(PSPAMI)

✦✦

Parasolarul instalat pe partea pasagerului

TECHNICAL ENVELOPES (SEE OVAL PLATE)

ENVIRONNEMENTAL

CONSTRAIN (CEI3)

✦✦

Constrângeri de mediu specificate în pachetele tehnice

TECHNICAL EVOLUTION B

COMPLEMENTARY OBJECT (NOH06)

✦✦

Obiect complementar

TECHNICAL EVOLUTION D

COMPLEMENTARY OBJECT (NOH16)

✦✦

Obiect complementar

TECHNICAL EVOLUTION V

COMPLEMENTARY OBJECT (NOH90)

✦✦

Informații suplimentare privind obiectul complementar

TURN SIGNAL LAMP

INDICATORS WITH SIDE REPE (AVREPL)

✦✦

Indicatoare cu repetitoare laterale

TYPE OF FRONT WINDOW WINDER

DRIVER: ANTI-PINCHING

PULSED / PASSENGER: ANTI-PINCHING PULSED (LVAVIP)

✦✦

Dispozitive de lichidare a geamurilor cu impulsuri anti-pinch

TYPES OF RADIOS

RADIO 28F (RD28F)

✦✦

Acest vehicul este echipat cu un radio model RD28F cu caracteristici 28F.

UNDERBODY PROTECTION

WITH ANTIGRIT PROTECTION

(KITGRV)

✦✦

Include protecție anti-grit

VEHICLE LIGHT CONVERSION

WO LIGHT ADAPTATION SVO

(SANCLM)

✦✦

Nu există adaptări de lumini specifice pentru acest vehicul

VEHICULE TRANSFORMATION

COMPLEMENTARY OBJECT

(SAND30)

✦✦

Echipamente suplimentare de transformare a vehiculelor

WHEEL DISC PROTECTION

WITHOUT PROTECTIVE REAR B

(SPRODI)

✦✦

Fără disc de protecție pentru roata din spate

SUSPENDED WEIGHT/FRONT AXLE

SPRUNG WEIGHT/FRONT

AXLE2 (TAV26)

✦✦

Distribuția greutății pentru puntea față

TECHNICAL EVOLUTION A

COMPLEMENTARY OBJECT (NOG66)

✦✦

Obiect complementar

TECHNICAL EVOLUTION C

TECHNICAL EVOLUTION C (TCHCO)

✦✦

Evoluția tehnică Caracteristica C

TECHNICAL EVOLUTION M

COMPLEMENTARY OBJECT (NOH68)

✦✦

Obiect tehnic complementar inclus

TOPPED BY TIRES

DIFFERENT TYRE FITTING 1 (PNDIF1)

✦✦

Diferite opțiuni de anvelope

TYPE OF CLIMATE

TEMPERATE CLIMATE (TEMP)

✦✦

Conceput pentru condiții climatice temperate

TYPE OF REFRIGERANT GAS

GAS TYPE 1234YF (1234Y)

✦✦

Tip gaz 1234YF

TYRE PRESSURE DETECTION

TYRE PRESSURE DETECTION

(DPRPN)

✦✦

Detectarea presiunii în anvelope

VARIOUS ADDITIONAL FEATURES

COMPLEMENTARY OBJECT

(SAN482)

✦✦

Obiect complementar

VEHICLE PRODUCTION PLANT

(I) TANGIER (MOROCCO)

(APV001_I)

✦✦

Fabricat în fabrica din Tanger, Maroc (APV001_I)

VP REAR SEATING LIGHTING

LIGHTING IN REAR SEATS (ECLAR)

✦✦

Sistem de iluminare a scaunelor din spate cu numărul de model ECLAR

WHEEL RIM TYPE

15 METAL WHEEL RIMS 1 (RTOL15)

✦✦

Jante metalice dimensiune 15

WHEEL TRIM HUBCAP 07 (ENJO07)

Numărul de model al capacei de butuc ENJO07

WHEELS RIMS NORMAL WHEEL (RNORM)

Roți normale

WINDOW TINT TINTED WINDOWS (VT)

Opțiune geamuri fumurii

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

07.2020  Țară necunoscută



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

07.2020  România



Prima înmatriculare

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

08.2023  România



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

01.2024  România



Evaluare detectată



Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.

08.2024  România



A fost asigurat

Acest vehicul a fost asigurat în această țară (sau stat). Pot fi acoperite toate tipurile de asigurare (răspundere civilă față de terți, CASCO etc.), precum și reînnoirea polițelor.

Din: 14.08.2024

Până la: 13.08.2025

04.2025  România



Evaluare detectată



Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **40 de țări**