




Dacia Logan

VIN: UU1L5220665980321

Diesel

2020



Generat pe 03.07.2025

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scop

✓ Arată bine



Kilometri parcurși

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune



Necesită atenție



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Scop

A fost folosit vehiculul drept taxi, pentru închiriere sau alt vehicul de serviciu? Notă: acest gen de vehicule pot fi într-o stare mai proastă decât ar fi normal!



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit pe post de taxi



Transport

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit de poliție



Demo

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 11 țări: +5

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Furat în trecut


✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

# Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?

-  **Notă**
- Ultimul kilometraj cunoscut: 56.000 km
  - Kilometraj mediu pentru modele similare: 82.187 km
  - 12 înregistrări ale kilometrajului



| Înregistrările odometrului |           |
|----------------------------|-----------|
| 07.2020                    | 11 km     |
| 01.2022                    | 12.174 km |
| 06.2022                    | 19.000 km |
| 10.2022                    | 24.138 km |
| 07.2023                    | 33.432 km |
| 09.2023                    | 37.248 km |

| Înregistrările odometrului |           |
|----------------------------|-----------|
| 11.2023                    | 38.321 km |
| 02.2024                    | 40.774 km |
| 09.2024                    | 49.463 km |
| 10.2024                    | 50.891 km |
| 02.2025                    | 54.488 km |
| 03.2025                    | 56.000 km |

## Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

## Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

A trecut

Înregistrare găsită pe 11.2023



România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 11.2025



Casat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

## Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).



Ai grijă!

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul



Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

## Înregistrări de daune



Daune pe partea dreaptă:

Spate / Bară de protecție

Spate stânga / Bară de protecție

06.2022



România

### Evaluare

Părți afectate

Spate

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON – 6.000 RON**


Cauza posibilă

**Necunoscut**

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Elemente structurale ale caroseriei



Daune pe partea stângă:

Stânga / Portieră față

Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față stânga / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

Daune pe partea dreaptă:

Dreapta / Portieră față

Daune pe partea dreaptă:

Spate / Bară de protecție

Spate stânga / Bară de protecție

Spate dreapta / Bară de protecție

Alte daune:

Acoperiș / Structură

03.2025

România

## Evaluare

Părți afectate

Partea stângă

Față

Partea dreaptă

Spate

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON – 6.000 RON**

Cauza posibilă

**Necunoscut**

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

**Disclaimer (declinarea responsabilității):** Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

### Termeni secțiunea Daune

#### Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

#### Costul estimativ al reparațiilor

Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:

Țara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)

Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

## Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

- ✓

Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

## Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?

- i

Notă

• Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 45.704 RON

• Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

## Valoarea actuală de piață pentru Dacia Logan 2020

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.



## Emisii

Care este nivelul de emisii de CO2 al vehiculele din acest model/an?

- 💡

Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii scăzute. Poate se califică pentru taxe mai mici pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să vezi dacă se aplică reduceri.

## Emisii CO<sub>2</sub>

Emisii CO<sub>2</sub> g/km

Emisiile de CO2 ale vehiculului tău **114 g/km** Clasă **A**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

## Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale  
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

- i

Notă

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

# Identificare și specificații tehnice

|                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Producător<br><b>Dacia</b>                    |  Model<br><b>Logan</b>            |  Descriere<br><b>Logan-Sandero 2/Symbol 2 (X52)</b> |
|  Tip caroserie<br><b>Sedan</b>                 |  An de fabricație<br><b>2020</b>  |  Capacitate cilindrică<br><b>1,5 l</b>              |
|  Putere motor<br><b>55 kW (74 cp)</b>          |  Tip combustibil<br><b>Diesel</b> |  Cutie de viteze<br><b>Manuală</b>                  |
|  Tip transmisie<br><b>Tracțiune față (FWD)</b> |  Culoare<br><b>Alb</b>            |  Nr. uși<br><b>4</b>                                |
|  Nr. cilindri<br><b>4</b>                      |  Nr. viteze<br><b>5</b>           |  Nr. locuri<br><b>5</b>                             |

## Echipare

Cum a fost primit de la producător

|                                                                                                                                |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACCESSORY SOCKET</b> COMPLEMENTARY OBJECT (SAN466)<br>✦ Informații suplimentare privind priza pentru accesorii              | <b>ADDITIONAL HEADLIGHTS</b> FOG LIGHTS (PROJAB)<br>✦ Faruri de ceață incluse                                                    |
| <b>ADJUSTMENT OF FRONT SEAT BELTS</b> HEIGHT ADJUSTABLE SEATBELTS (CEAVRH)<br>✦ Centuri de siguranță reglabile pe înălțime     | <b>AIR DUCT TO REAR SEATS</b> WITHOUT AIR DUCT TO REARS (SAIRAR)<br>✦ Nu are conducte de aer spre scaunele din spate             |
| <b>AIRBAG CANCEL</b> DECONNEX AIRBAG PASS (AIRBDE)<br>✦ Dezactivarea airbag-ului pasagerului                                   | <b>ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM</b> WITH ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)<br>✦ Echipat cu ABS                                          |
| <b>ANTI-THEFT DEVICES</b> WITHOUT ANTI-THEFT DEVICE (SDPCLV)<br>✦ Nu este instalat niciun dispozitiv antifurt specific         | <b>BODY PROTECTION ACCESSORIES</b> ACCESSORY BODY COLOR 2 (ACCTC2)<br>✦ Detalii accesorii pentru culoarea caroseriei             |
| <b>BRAKING ASSISTANCE</b> BOOSTER EMERGENCY BRAKING (AFURGE)<br>✦ Sistem de frânare de urgență de tip booster                  | <b>CERTIFICATION EVOLUTION</b> COMPLEMENTARY OBJECT (NOH12)<br>✦ Informații suplimentare privind obiectul complementar           |
| <b>CKD GROUPING ZONE</b> COMPLEMENTARY OBJECT (NO031)<br>✦ Informații suplimentare privind obiectul complementar               | <b>CLIMATIC CONSTRAINT HOT COUNTRY</b> WO CLIMAT CONST WARM COUN (SSCCPC)<br>✦ Nu este proiectat pentru condiții de climă caldă  |
| <b>COLOR OF OUTSIDE MIRROR</b> EXT REAR VIEW MIR PERS1 (RETP01)<br>✦ Detalii privind culoarea oglinzii retrovizoare exterioare | <b>COMMERCIAL EVENT</b> COMMERCIAL EVENT 1 (PRUPT1)<br>✦ Se referă la evenimentul comercial 1, cunoscut și sub numele de PRUPT1. |

**COMMERCIAL EVENT 1** INTERNATIONAL COMMERCIAL (PRUPTI)

✦✦ Eveniment comercial internațional numit PRUPTI.

**COMMERCIAL IDENTITY** WO COMMERCIAL IDENTITY (SSIDCO)

✦✦ Nu se atribuie o identitate comercială specifică

**COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT 5** WO COMMERCIAL VERSION (VSNOR)

✦✦ Nu există supliment de versiune comercială

**CONDITIONING** STANDARD PROTECTION (COND0)

✦✦ Caracteristici de protecție standard

**COUNTRY OF APPLICATION OF TECHNICAL LEGISLATION** TECHNICAL REG : RP25 (TLRP25)

✦✦ Reglementări tehnice aplicate: RP25

**DAYTIME RUNNING LIGHTS** DAYTIME RUNNING LIGHTS 1 (FDIU1)

✦✦ Lumini de funcționare pe timp de zi 1

**DOOR OPENING REMOTE CONTROL TYPE** 315 MHZ NORMAL DOOR OPENI (SOP01B)

✦✦ 315MHz telecomandă normală de deschidere a ușii

**DRIVER SEAT TYPE** DRIVER SEAT WITH BOOSTERC (COREHA)

✦✦ Scaunul șoferului cu pernă de înălțare

**DRIVING ASSISTANCE** DRIVING ASSISTANCE : VEHI (ADAC)

✦✦ Vehicul echipat cu sistem de asistență la condus

**ECONOMIC DRIVING** CONTEXT CRITERIOM (SANE22)

✦✦ Criterii bazate pe context pentru conducerea economică

**ELECTRONIC ARCHITECTURE** ELECTRONIC ARCHITEC T4VS (AVARC2)

✦✦ Arhitectură electronică T4VS

**EMERGENCY CALL AND BREAKDOWN** WITHOUT CALL FONCTION (SSCALL)

✦✦ Fără funcție de apel de urgență

**COMMERCIAL EVENT 2A** CRITERIA COMPLEMENTARY (SANF76)

✦✦ Informații suplimentare privind obiectul complementar

**COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT** BASIC COMMERCIAL VERSION (VNOR)

✦✦ Versiunea comercială de bază

**COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT1** WITHOUT VERSION COMPLEMEN (SAN713)

✦✦ Niciun supliment suplimentar pentru versiunea comercială

**COUNTER UNIT** KILOMETRES (KM)

✦✦ Kilometri

**CUSTOMIZED VERSION** VERSION WITHOUT ADAPTATIO (SAN613)

✦✦ Versiune vehicul fără adaptări specifice

**DIFFERENT FACTORY LAUNCH** CONTEXT CRITERIOM (SAND34)

✦✦ Criterii bazate pe context pentru lansarea fabricii

**DOOR SECURITY** DOOR.LOCK.BY RUNNING (COPOR)

✦✦ Sistem de blocare a ușilor în timpul rulării

**DRIVER'S HANDBOOK** RUMANIAN GLOVE BOX LITERA (NOTROU)

✦✦ Include o literatură românească pentru cutia de mănuși

**DUST PROTECTION** WITH DUST KIT (KITPOU)

✦✦ Echipat cu kit de praf

**ELECTROMOTOR DOOR LOCKING** ELECTRIC DOOR LOCKING (CPE)

✦✦ Sistem electric de blocare a ușilor

**ELECTRONIC STABILITY PROGRAM** DIRECT STAB CON HILL ASST (ESPHSA)

✦✦ Control direct al stabilității cu asistență la urcare

**ENGINE PRODUCTION PLANT** (R) OYAK (BURSA) (TURKEY) (APV002\_R)

✦✦ Motor produs în Oyak, Bursa, Turcia

EXTERIOR ACCESSORIES WITHOUT EXTERIOR ACCESSOR

(SACEXT)

✦ Fără accesorii exterioare

FIRE EXTINGUISHER WITHOUT FIRE EXTINGUISHER (SEXTIN)

✦ Nu este inclus niciun stingător de incendiu

FRONT ARM REST WITHOUT FRONT ARMREST (SACCAV)

✦ Fără cotieră față

FRONT SEAT SUITABLE FOR CHILDREN ISOFIX SEAT (ISOFIX)

✦ Scaun compatibil ISOFIX

FRONT TYRES 185/65 R15 (88)H, 6.00 J 15 - 40 C1 A

✦ 185/65 R15 (88)H, 6.00 J 15 - 40 C1 A - Dimensiuni și specificații standard ale anvelopelor față

GEARBOX PRODUCTION PLANT (A) CACIA (PORTUGAL)

(APV003\_A)

✦ Instalație de producție pentru cutii de viteze

HEADLIGHT BEAM ADJUSTMENT CONTEXT CRITERIOM

(SAN081)

✦ Criterii bazate pe context pentru reglarea farurilor

HEATED WINDSHIELD NON-HEATED WINDSCREEN (PBNCH)

✦ Parbriz neîncălzit

INTERIOR COLOUR STYLING INTERIOR HARMONY 01 (HARM01)

✦ Armonie interioară 01

INVARIANT PROCESS SHEET MODEL MODEL ROUTING SHEET

(X522TR)

✦ Informații despre foaia de rutare a modelului

LUGGAGE COMPARTMENT FLOOR COMPLEMENTARY OBJECT

(SAN712)

✦ Obiect complementar pentru podeaua compartimentului pentru bagaje

LUGGAGE RETAINING DEVICE WITHOUT A NET FOR HOLDING

LUGGAGE (SFIRBA)

✦ Fără plasă pentru bagaje

EXTERIOR REAR VIEW MIRRORS DOOR MIRRORS 02 (RET02)

✦ Detalii despre oglinzile retrovizoare exterioare

FRONT AND REAR BODY CROSSMEMBER WIHTOUT

CROSSMEMBER (SSRCAR)

✦ Fără traversă

FRONT HEADREST TYPE FRONT HEADREST 02 (ATAV02)

✦ Detalii despre tipul tetierei din față

FRONT SIDE AIRBAG FRONT SIDE AIRBAG (ABLAV)

✦ Prezența airbagului lateral frontal

GEAR SHIFT INDICATOR WITH GEAR SHIFT INDICATOR (AVGSI)

✦ Echipat cu indicator de schimbare a vitezelor

GEOGRAPHIC COUNTRY GEO COUNTRY ROMANIA (ROU01)

✦ Specificații geografice pentru România

HEATED STEERING WHEEL COMPLEMENTARY OBJECT (SANF38)

✦ Obiect complementar pentru volan încălzit

INTERIOR ACCESSORIES INTERIOR ACCESSORIES 2 (ACINT2)

✦ Detalii despre accesorii de interior

INTERNAL NAME NO NAME (SSAPEL)

✦ Nu există o denumire internă specifică atribuită

LEVEL OF NAVIGATION AID WITHOUT NAVIGATION AID (SSNAV)

✦ Sistemul de navigație nu este inclus în acest model de autovehicul.

LUGGAGE COVER WITHOUT LUGGAGE COMPARTME (SCCHBA)

✦ Compartimentul pentru bagaje nu are capac

LUGGAGE ROOM LIGHTING LIGHTED LUGGAGE ROOM (LUCOF)

✦ Iluminare interioară în compartimentul pentru bagaje



**MAKE OF TYRES** TYRE BRAND: UNMARKED FITT (BANAL)

✦ Marca de anvelope nemarcată

**MISCELLANEOUS BENEFITS TER** COMPLEMENTARY OBJECT (SAN503)

✦ Caracteristici complementare

**NAVIGATION MAP** W/O MAPPING (SSMAP)

✦ Vehiculul nu include o funcție de hartă de navigație.

**ON-BOARD WARRANTY/SERVICES** DACIA AVEC ENTRETIEN B1 (DDAVB1)

✦ Dacia cu plan de întreținere B1 (DDAVB1)

**OPTIONAL REAR TYRES** 195/55 R16 (87)H, 6.00 J 16 - 37 185/65 R15 (88)H, 6.00 J 15 - 40 185/65 R15 (88)T, 6.00 J 15 - 40

✦ Sunt disponibile mai multe dimensiuni de anvelope spate opționale: 195/55 R16 (87)H, 6.00 J 16 - 37, 185/65 R15 (88)H, 6.00 J 15 - 40, 185/65 R15 (88)T, 6.00 J 15 - 40 - Diverse opțiuni pentru dimensiunile anvelopelor spate

**PARKING ASSIST SYSTEM** WITHOUT I/PARKING SYS (SSITPK)

✦ Fără sistem integrat de asistență la parcare

**PASSENGER COMPARTMENT HEATING TYPE** AIR-CONDITIONING TYPE N1 (CA01)

✦ Sistem de climatizare

**PERSONALIZATION TYPE D** COMPLEMENTARY OBJECT (SANF08)

✦ Obiect complementar pentru personalizare

**PLANT ASSEMBLY LINE** ASSEMBLY LINE 2 (CHMON2)

✦ Produs în linia de asamblare 2

**POWER STEERING** ELE PUMP POWER STEERING (GEP01)

✦ Sistem de direcție cu pompă electronică

**PROTECTION ELEMENTS** DR+AS AIRBAG (AIRBA2)

✦ Airbag-uri pentru șofer și pasager

**MARKETING VERSION** COMMERCIAL VERSION (VEC253)

✦ Versiune comercială

**MUD FLAP** COMPLEMENTARY OBJECT (SAN415)

✦ Informații suplimentare privind obiectul complementar

**NAVIGATION/SMARTPHONE IMITATION** COMPLEMENTARY OBJECT (NOG72)

✦ Imitarea navigării pe smartphone

**OPTIONAL FRONT TYRES** 195/55 R16 (87)H, 6.00 J 16 - 37 185/65 R15 (88)H, 6.00 J 15 - 40 185/65 R15 (88)T, 6.00 J 15 - 40

✦ Sunt disponibile mai multe dimensiuni de anvelope față opționale: 195/55 R16 (87)H, 6.00 J 16 - 37, 185/65 R15 (88)H, 6.00 J 15 - 40, 185/65 R15 (88)T, 6.00 J 15 - 40 - Diverse opțiuni pentru dimensiunile anvelopelor față

**OVERSPEED AUDIBLE WARNING DEVICE** WITHOUT EXCESS SPEED HORN (SASURV)

✦ Fără claxon de viteză excesivă

**PASSENGER AIR BAG** PASSENGER AIRBAG (ABPA01)

✦ Detalii privind airbagul pasagerului

**PERSONALIZATION TYPE C** COMPLEMENTARY OBJECT (SANF06)

✦ Obiect complementar

**PLANT ASSEMBLY** COMPLEMENTARY OBJECT (SAND52)

✦ Informații suplimentare privind asamblarea în fabrică

**PLANT MARKING FOR COMPLEX START** COMPLEMENTARY OBJECT (SAN592)

✦ Informații suplimentare privind marcarea plantelor

**PRICING** COMPLEMENTARY OBJECT (NOH02)

✦ Include obiecte opționale suplimentare fără costuri suplimentare

**QUARTER PILLER FIN** QUARTER PILLER FIN TYPE 1 (EMAR01)

✦ Detalii despre tipul de aripioară a montanului sfert

**RADIO COVER** CONTEXT CRITERIOM (SAN351)

❖ Criterii bazate pe context pentru acoperirea radio

**REAR HEADREST TYPE** REAR HEADREST TYPE 1 (ATAR01)

❖ Specificații pentru tipul de tetieră spate

**REAR SEAT TYPE** REAR BENCH SEAT FUNCTIONA (FBANAR)

❖ Banchetă spate funcțională

**REAR WINDOW** HEATED REAR SCREEN (LAC)

❖ Ecran spate încălzit

**ROAD SEVERITY** TYPE OF ROAD SEVERITY 2 (TRSEV2)

❖ Informații privind tipul de gravitate a drumului

**ROUTING SHEETS COUNTRY** ROMANIA (ROOM)

❖ Informații de rutare specifice României

**SEAT COVERS** FABRIC SEAT-LINING N 66 (DRAP66)

❖ Căptușeală textilă pentru scaun cu numărul de model 66 (DRAP66)

**SEAT TRIMS** VELVET CLOTH (DRA)

❖ tapițerie din catifea pentru scaune

**SERVICE DONGLE** COMPLEMENTARY OBJECT (NOH14)

❖ Obiect complementar

**SMOKER'S ACCESSORIES** WITH SMOKER ACCESSORIES (AVCACF)

❖ Include accesorii pentru fumători

**SPECIAL BUILD (FACTORY)** SERIES VEHICLE (WITHOUT S (SERIE)

❖ Vehicul de producție standard fără modificări speciale

**STARTUP CRITERIA** COMPLEMENTARY OBJECT (SAN58G)

❖ Criterii de pornire bazate pe context

**STEERING WHEEL HEIGHT ADJUSTMENT** HEIGHT ADJUSTABLE STEERING WHEEL (VOLRH)

❖ Permite reglarea înălțimii volanului

**STEERING WHEEL POSITION** LEFT (DG)

❖ Volan pe partea stângă

**REAR CENTRE SEATBELT** 3-POINT CENTRE SEATBELT (CMAR3P)

❖ Centură de siguranță centrală în 3 puncte

**REAR SCREEN WIPERS** WITHOUT REAR SCREEN WIPER (SELA)

❖ Nu are ștergătoare de parbriz spate

**REAR TYRES** 185/65 R15 (88)H, 6.00 J 15 - 40 C1 A

❖ 185/65 R15 (88)H, 6.00 J 15 - 40 C1 A - Dimensiuni și specificații standard ale anvelopelor spate

**REAR WINDOW CONTROL** MANUAL (LVARMA)

❖ Control manual pentru geamurile din spate

**ROOF RACK/BARS** NO ROOF BARS (SBARTO)

❖ Nu sunt incluse bare de acoperiș

**SEAT BELT REMINDER** W S BEALT NOT SECURE PASS (ALOUCP)

❖ Avertisment pentru centura de siguranță neasigurată

**SEAT HEATER AND COOLER** NON-HEATED SEAT (SGSCHA)

❖ Opțiune de scaun neîncălzit

**SERVICE AHA** WITHOUT SERVICE AHA (SSRAHA)

❖ Fără serviciu AHA

**SERVICE TMC** WITHOUT SERVICE TMC (SSRTMC)

❖ Fără serviciu TMC

**SPARE WHEEL** MINI SPARE WHEEL (RSGALT)

❖ Roată de rezervă Mini

**SPRUNG MASS/REAR AXLE** SPRUNG WEIGHT/REAR AXLE 2 (TAR20)

❖ Distribuția greutatei pentru suspensia punții spate

**STEERING SWITCH** STEERING SWITCH 1 (CDVOL1)

❖ Informații specifice privind comutatorul de direcție

**STEERING WHEEL MATERIAL** FOAM STEERING WHEEL (VLMOUS)

❖ Volan fabricat din spumă

**STRIPPING** WITHOUT STRIPPING (SSDECA)

❖ Funcție de design fără decapare

SUSPENDED WEIGHT/FRONT AXLE2 (TAV28) SPRUNG WEIGHT/FRONT

Greutatea care este susținută de sistemul de suspensie al punții față.

TECHNICAL EVOLUTION TECHNICAL EVOLUTION 1 (EVTEC1)

Detalii privind evoluția tehnică

TECHNICAL EVOLUTION C TECHNICAL EVOLUTION C (TCHC0)

Evoluția tehnică Caracteristica C

TECHNICAL EVOLUTION E COMPLEMENTARY OBJECT (NOH18)

Informații suplimentare privind obiectul complementar

TECHNICAL EVOLUTION H COMPLEMENTARY OBJECT (NOH28)

Informații suplimentare privind obiectul complementar

TECHNICAL EVOLUTION V COMPLEMENTARY OBJECT (NOH90)

Informații suplimentare privind obiectul complementar

TEMPERATURE SENSOR WITH TEMPERATURE DETECTOR (TETA)

Echipat cu detector de temperatură

TRUNK INSIDE OPENER TYPE CONTEXT CRIERIOM (SANA29)

Criterii bazate pe context pentru tipul de deschizător de portbagaj

TYPE OF CLIMATE TEMPERATE CLIMATE (TEMP)

Conceput pentru condiții climatice temperate

TYPE OF REFRIGERANT GAS GAS TYPE 1234YF (1234Y)

Tip gaz 1234YF

TYRE PRESSURE DETECTION TYRE PRESSURE DETECTION (DPRPN)

Detectarea presiunii în anvelope

UNIVERSAL INTERCONNECT FUNCTION COMPLEMENTARY OBJECT (SANE70)

Informații suplimentare privind obiectul complementar

VEHICLE LIGHT CONVERSION WO LIGHT ADAPTATION SVO (SANCML)

Nu există adaptări de lumini specifice pentru acest vehicul

TECHNICAL ENVELOPES (SEE OVAL PLATE) WOTECHNICAL ENVELOP (SSENVVT)

Include informații tehnice privind plicurile

TECHNICAL EVOLUTION A COMPLEMENTARY OBJECT (NOG66)

Obiect complementar

TECHNICAL EVOLUTION D COMPLEMENTARY OBJECT (NOH16)

Obiect complementar

TECHNICAL EVOLUTION G COMPLEMENTARY OBJECT (NOH22)

Informații suplimentare privind obiectul complementar

TECHNICAL EVOLUTION K COMPLEMENTARY OBJECT (NOH38)

Informații suplimentare privind obiectul complementar

TELEMATIC SYST FOR CUSTOMER INCI W/O TELEMATIC SYSTEM INC (SSTINC)

Fără sistem telematic inclus

TOPPED BY TIRES DIFFERENT TYRE FITTING 1 (PNDIF1)

Diferite opțiuni de anvelope

TURN SIGNAL LAMP INDICATORS WITH SIDE REPE (AVREPL)

Indicatoare cu repetitoare laterale

TYPE OF FRONT WINDOW WINDER DRIVER: PULSE ELECTRICAL / PASSENGER: SIMPLE ELECTRICAL (LVCIFE)

Șoferul are control electric cu impulsuri, pasagerul are control electric simplu

TYPES OF RADIOS RADIO 55C (RAD55C)

Echipat cu radio 55C

UNDERBODY PROTECTION WITH ANTIGRIT PROTECTION (KITGRV)

Include protecție anti-grit

UTILITY ADAPTATION COVER WITHOUT ADAPTATION (SAN164)

Fără capac de adaptare

VEHICLE PRODUCTION PLANT (A) PITESTI (ROMANIA) (APV001\_A)

Uzină de producție situată în Pitești, România

VEHICULE LENGHT HYPOTHESIS CONTEXT CRITERIOM (SAN478)

Criteria bazate pe context pentru lungimea vehiculelor

WHEEL DISC PROTECTION WITHOUT PROTECTIVE REAR B (SPRODI)

Fără disc de protecție pentru roata din spate

WHEELS RIMS DIFFERENT WHEEL 20 (RDIF20)

Vehiculul este echipat cu jante diferite de 20 inch.

WIPER START-UP TYPE WITHOUT AUTOMATIC LIGHTS + WINDSCREEN WIPER (SALEVA)

Fără lumini automate cu ștergător de parbriz

VEHICULE TRANSFORMATION WO VEHICULE TRANSFORMATIO (SSTRFV)

Informații privind transformarea vehiculului

WHEEL RIM TYPE 15 METAL WHEEL RIMS 1 (RTOL15)

Jante metalice dimensiune 15

WINDOW TINT TINTED WINDOWS (VT)

Opțiune geamuri fumurii

# Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

- 07.2020

Țară necunoscută

A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.
- 07.2020

România

Prima înmatriculare

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc
- 06.2022

România

Evaluare detectată

Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.
- 11.2023

România

A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

11.2024  România

A fost asigurat

Acest vehicul a fost asigurat în această țară (sau stat). Pot fi acoperite toate tipurile de asigurare (răspundere civilă față de terți, CASCO etc.), precum și reînnoirea polițelor.

Din: 09.11.2024      Până la: 08.11.2025

03.2025  România

Evaluare detectată 

Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.



+36

Surse de date  
Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

# Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

☒

## Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.

☐

## Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

## Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **56.000 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

## Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

## Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe autostradă
- ☐ Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- ☐ Condu în oraș, în trafic
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

## Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul