



Renault Mégane

VIN: VF1RFB00768116824

Diesel

2021

Generat pe 24.03.2025, 11:17



Odometru

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?




Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 9 țări:  +3

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Starea actuală necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Vehiculul a fost recuperat

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate verificare finalizată în:



România



Slovacia



Slovenia



Cehia



Italia



Ungaria



Danemarca



Canada




Suedia

Odometru

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?

i Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 68.470 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 64.296 km




Disclaimer (declinarea responsabilității): acest grafic reprezintă o tendință estimată a kilometrajului. Deși se bazează pe înregistrări reale de kilometraj disponibile pentru acest vehicul, există lacune având în vedere că evoluția kilometrajului nu este înregistrată în mod constant. Pentru a lua în considerare aceste date lipsă, aplicăm un model patentat de analiză a datelor care prezice modul în care probabil s-a schimbat kilometrajul între evenimentele înregistrate. Acest lucru ajută la furnizarea unei imagini mai complete a utilizării vehiculului în timp.



Statut legal


A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?

i Notă

Inspecția tehnică a fost transmisă pe 01.2025 în  **România**

Legal

 **Inspecție tehnică periodică (ITP)** **A trecut** 01.2025  **România** A trecut cu succes inspecția tehnică
Valabil până la 09.2027

 **Casat** Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?



Ai grijă!

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul



Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune





10.2022  România

Evaluare

Costul estimativ al reparațiilor
6.001 RON – 14.000 RON

Cauza posibilă
Necunoscut



10.2022  România

Daune

Părți afectate
Față

Costul estimativ al reparațiilor
6.001 RON – 14.000 RON

Cauza posibilă
Necunoscut

Categorii de daune

- Părți exterioare ale caroseriei
- Illuminat exterior

Daune frontale:

- Față / Bară de protecție
- Față stânga / Bară de protecție
- Față dreapta / Bară de protecție

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor de daune sunt legate de accidente, dar uneori nu este acesta cazul. Unele înregistrări provin din alte surse cum ar fi serviceurile specializate pe

lucrări de caroserie, cereri de daune, licitații sau inspecții ale vehiculelor. Aceste înregistrări arată că starea vehiculului a fost evaluată, chiar dacă nu a fost din cauza unui accident.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

Daune

Daunele se referă la orice deteriorare fizică sau pierdere suferite de un vehicul cum ar fi zgârieturi, lovituri sau piese defecte. Pot rezulta din cauza accidentelor, a vremii, a furtului sau a altui incident și pot afecta aspectul sau performanța mașinii.

Costul estimativ al reparațiilor

Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:

- Țara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/mai mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)
- Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?



Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 70.071 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru Renault Mégane 2021

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

67.647 RON

Prețul mediu

70.071 RON

Cel mai mare preț

71.714 RON

Emisii

Care este nivelul de emisii de CO2 al vehiculele din acest model/an?



Notă

Emisii CO2: B (121 g/km)

Emisii CO₂

Emisiile de CO₂ ale

Emission de CO₂ ale
vehiculului tău

121 g/km Clasă **B**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO₂ g/km

Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Notă

Verifică dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător

Renault



Model

Mégane



Descriere

Megane 4 (Xfb)



Tip caroserie

Hatchback



An de fabricație

2021



Capacitate cilindrică

1,5 l



Putere motor

85 kW (114 cp)



Tip combustibil

Diesel



Tip transmisie

Tracțiune față (FWD)



Culoare

Gri



Nr. uși

5



Nr. viteze

6



Nr. locuri

5



Cod motor

K9K-U8



Categorie

m1

Echipare

Cum a fost primit de la producător

ACCESSORY SOCKET

WITH ACCESSORY SOCKET 2 (PRIAC2)

ADDITIONAL SENSING INFORMATION

WITHOUT INSTRUMENT PANELS (SSTADB)

AIRBAG CANCEL

DECONNEX AIRBAG PASS (AIRBDE)

ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM

WITH ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)

AUTO PARKING REMOTE CONTROL

WITHOUT CONT BY SMART PHO (WORCP)

BACKWARD COLLISION PREVENTION

COMPLEMENTARY OBJECT (NOG84)

BLIND SPOT DETECTION

WITHOUT DECTECTOR BLIND S (SDANGM)

BRAKING ASSISTANCE

BOOSTER EMERGENCY BRAKING (AFURGE)

CHASSIS TYPE

STANDARD WHEEL BASE (CHBASE)

COMMERCIAL EVENT 1

WITHOUT COMMERCIAL EVENT (SPRUPT)

COMMERCIAL IDENTITY

WO COMMERCIAL IDENTITY (SSIDCO)

COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT 5

WO COMMERCIAL VERSION (VSNOR)

COUNTER UNIT

KILOMETRES (KM)

ADDITIONAL HEADLIGHTS

FOG LIGHTS (PROJAB)

ADJUSTMENT OF FRONT SEAT BELTS

HEIGHT ADJUSTABLE SEATBELTS (CEAVRH)

ANTENNA TYPE

WHIP ANTENNA (ANTEN1)

ANTI-THEFT DEVICES

IMMOBILISER DEVICE (ANTID)

AUTONOMOUS DRIVING

NO AUTONOMOUS DRIVING (NOADR)

BATTERY POWER TRACTION

WIHTOUT BATTERY ENERGY (SSCABA)

BRAKE CALIPER

BRAKE CALLIPER STD (ETRP03)

CENTER CONSOLE

CONSOLE W STORAGE & ARMRE (CSRGAC)

COMBI METER

ANALOG SPEED+TACHO + TFT (MET03)

COMMERCIAL EVENT MANAGEMENT 3

COMPLEMENTARY OBJECT (SANF78)

COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT

BASIC COMMERCIAL VERSION (VNOR)

CONDITIONING

STANDARD PROTECTION (COND0)

COUNTRY OF APPLICATION OF TECHNICAL LEGISLATION

TECHNICAL REG : RP00 (TLRP00)

CUSTOMIZED VERSION

VERSION WITHOUT ADAPTATIO (SAN613)

DOOR OPENING REMOTE CONTROL TYPE

DOOR OPENING/CLOSING WITH (SOPC1C)

DRIVER'S HANDBOOK

RUMANIAN GLOVE BOX LITERA (NOTROU)

DUST PROTECTION

WITH DUST KIT (KITPOU)

ELECTRIC VEHICLE OR MOTOR FUNCT

STD BATTERY (BATRO2)

ELECTRONIC ARCHITECTURE

ELECTRO ARCH C1A RUN1 (AVC1A)

EMERGENCY CALL AND BREAKDOWN

NO EMERGENCY CALL (NCALL)

EXTERIOR REAR VIEW MIRRORS

DOOR MIRRORS 03 (RET03)

FIRST AID KIT

WITHOUT FIRST AID KIT (SKTSEC)

FRONT AND REAR BODY CROSSMEMBER

WIHTOUT CROSSMEMBER (SSRCAR)

FRONT SEAT SUITABLE FOR CHILDREN

ISOFIX SEAT (ISOFIX)

FRONT SIDE AIRBAG

FRONT SIDE AIRBAG + HEADA (ABLAVI)

GEAR SHIFT INDICATOR

WITH GEAR SHIFT INDICATOR (AVGSI)

GEOGRAPHIC COUNTRY

GEO COUNTRY ROMANIA (ROU01)

HEADLIGHT WASHER

WITHOUT HEADLIGHT-WASHER (SLAVPH)

HIGH BEAM ASSIST

NO HIGH BEAM ASSIST (NOAHL)

INTERIOR REAR VIEW MIRROR

RRVIEW MIR DAYLIGHT/NIGHT (RETRJN)

LANE KEEP

W/O LANE DEPARTURE WARNI (SDLIGM)

LUGGAGE RETAINING DEVICE

WITHOUT A NET FOR HOLDING LUGGAGE (SFIRBA)

DAYTIME RUNNING LIGHTS

DAYTIME RUNNING LIGHTS 2 (FDIU2)

DRIVER ATTENTION ALERT

WITHOUT PRESTATION (SPRDEN)

DRIVING MODE CONTROL

WITHOUT MULT EXP (SSMLEX)

ELECTRIC VEHICLE BATTERY CHARGING

COMPLEMENTARY OBJECT (SAN269)

ELECTROMOTOR DOOR LOCKING

ELECTRIC DOOR LOCKING (CPE)

ELECTRONIC STABILITY PROGRAM

DIRECT STAB CON HILL ASST (ESPHSA)

ENGINE PRODUCTION PLANT

(D) VALLADOLID MOTORES (SPAIN) (APV002_D)

FAST TRACK

COMPLEMENTARY OBJECT (NOH70)

FORWARD EMERGENCY BRAKING

WITHOUT URB ADV EM BRAKE (SSAEBS)

FRONT HEADREST TYPE

FRONT HEADREST 01 (ATAV01)

FRONT SEAT TYPE

FRONT SEAT TYPE N 02 (SGAV02)

FRONT TYRES

205/55 R16 (91)H, 6.50 J 16 - 41 C1 A

GEARBOX PRODUCTION PLANT

(S) SEVILLE (SPAIN) (APV003_S)

HEAD UP DISPLAY (HUD)

WITHOUT PRESTATION (SPRHMD)

HEATED STEERING WHEEL

NO-HEATED STEERING WHEEL (VOLNCH)

INTERIOR COLOUR STYLING

INTERIOR HARMONY 01 (HARM01)

INVARIANT PROCESS SHEET MODEL

MODEL ROUTING SHEET (XFB2BI)

LUGGAGE BOX

W/O LUGGAGE BOX (SRANCF)

MAKE OF TYRES

TYRE BRAND: MARKED FITTIN (SFBANA)

MARKETING VERSION

COMMERCIAL VERSION (VEC341)

MISCELLANEOUS BEN GT RS LINE I

WO PRESTATION LINE INTERI (NOLII)

NAVIGATION/SMARTPHONE IMITATION

SMARTPHONE IMITATION (SPMIR)

OPTIONAL FRONT TYRES

205/55 R16 (91)H, 6.50 J 16 - 41 205/55 R16 (91)V, 6.50 J 16 - 41 205/50 R17 (93)V, 7.00 J 17 - 43 225/40 R18 (92)V, 7.50 J 18 - 46 225/40 R18 (92)W, 7.50 J 18 - 46 225/40 R18 (92)Y, 7.50 J 18 - 46 195/65 R15 (91)H, 6.00 J 15 - 35 (*) 205/55 R16 (94)H, 6.50 J 16 - 41 (*)
MONTES SOUMISES À CONDITIONS TECHNIQUES,
VEUILLEZ VOUS REPORTER À LA DOCUMENTATION
DU VÉHICULE

OUTSIDE CAMERA

NO OUTSIDE CAMERA (NOCAM)

PARKING ASSIST SYSTEM

B7M ENGINE TYPE NOT USED (ITPK1)

PASSENGER COMPARTMENT HEATING TYPE

AIR-CONDITIONING TYPE N3 (CA03)

PERSONALIZATION EXT TYPE A

COMPLEMENTARY OBJECT (SANF02)

PLANT MARKING FOR COMPLEX START

COMPLEMENTARY OBJECT (SAN593)

PROTECTION ELEMENTS

DR+AS AIRBAG (AIRBA2)

REAR CENTRE SEATBELT

3-POINT CENTRE SEATBELT (CMAR3P)

REAR SEAT TYPE

REAR SEAT N 01 (SGAR01)

REAR TYRES

205/55 R16 (91)H, 6.50 J 16 - 41 C1 A

REAR WINDOW CONTROL

ELECTRIC ANTI-PINCH (LVARAP)

REGLEMENTARY EVOLUTION

COMPLEMENTARY OBJECT (NOH82)

ROOF RACK/BARS

NO ROOF BARS (SBARTO)

MISCELLANEOUS BEN GT RS LINE E

WO PRESTATION LINE EXTERI (NOLIE)

MISCELLANEOUS BEN GT RS LINE S

WO PRESTATION LINE SIGN (NOLIS)

ON-BOARD WARRANTY/SERVICES

SERVICES BOOKLET (RSANB1)

OPTIONAL REAR TYRES

205/55 R16 (91)H, 6.50 J 16 - 41 205/55 R16 (91)V, 6.50 J 16 - 41 205/50 R17 (93)V, 7.00 J 17 - 43 225/40 R18 (92)V, 7.50 J 18 - 46 225/40 R18 (92)W, 7.50 J 18 - 46 225/40 R18 (92)Y, 7.50 J 18 - 46 195/65 R15 (91)H, 6.00 J 15 - 35 (*) 205/55 R16 (94)H, 6.50 J 16 - 41 (*)
MONTES SOUMISES À CONDITIONS TECHNIQUES,
VEUILLEZ VOUS REPORTER À LA DOCUMENTATION
DU VÉHICULE

OVERSPEED AUDIBLE WARNING DEVICE

WITHOUT EXCESS SPEED HORN (SASURV)

PARKING BRAKE TYPE

WITHOUT AUTOMATIC PARKING (SSFRPA)

PASSENGER COMPARTMENT THERMAL REQUIREMENT

WITHOUT PASSENGER COMPARTMENT THERMAL
REQUIREMENT (STHABT)

PLANT ASSEMBLY LINE

ASSEMBLY LINE 1 (CHMON1)

PRESTATION SOCIETE

COMPLEMENTARY OBJECT (NOG76)

RADIO COVER

NO STAG MOUNT MULTIMEDIA (NORTF)

REAR HEADREST TYPE

REAR HEADREST TYPE 3 (ATAR03)

REAR SPOILER

WITHOUT AERODYNAMIC MEMBE (SELAER)

REAR WINDOW

HEATED REAR SCREEN (LAC)

RECHARGING TERMINAL

COMPLEMENTARY OBJECT (SANF84)

ROAD SEVERITY

TYPE OF ROAD SEVERITY 2 (TRSEV2)

ROUTING SHEETS COUNTRY

ROMANIA (ROUM)

SEAT BELT REMINDER

SEAT BELT WARN TYPE 5 (ALOU5)

SEAT HEATER AND COOLER

NON-HEATED SEAT (SGSCHA)

SECURITY DISTANCE GESTION

WO SECUR DIST GEST (SSDWGE)

SPARE WHEEL

MINI SPARE WHEEL (RSGALT)

SPECIAL TECHNICAL FEATURES CODE

CONTEXT CRITERIOM (SAN393)

SPRUNG MASS/REAR AXLE

SPRUNG WEIGHT/REAR AXLE 2 (TAR21)

STEERING WHEEL MATERIAL

LEATHER STEERING WHEEL (VLCUIR)

STEERING WHEELS

2 DRIVE WHEELS (2ROUDI)

SUSPENDED WEIGHT/FRONT AXLE

SPRUNG WEIGHT/FRONT AXLE2 (TAV24)

TECHNICAL EVOLUTION C

EVOL TECH SOFTWARE AIVI (TCHC0)

TECHNICAL EVOLUTION M

SBR TECHN EVOL (TCHM0)

TOPPED BY TIRES

COMPLEMENTARY OBJECT (SAN470)

TYPE OF BRAKE

DISK BRAKE TYPE (FRDIS1)

TYPE OF FRONT WINDOW WINDER

DRIVER: ANTI-PINCHING PULSED / PASSENGER: ANTI-PINCHING PULSED (LVAVIP)

TYPE OF REFRIGERANT GAS

GAS TYPE 1234YF (1234Y)

TYPE OF SUN VISOR

WITHOUT LIT MIRROR (PSMRSE)

TYPES OF RADIOS

RADIO 00D DAB (RAD00D)

UNDERBODY PROTECTION

WITH ANTIGRIT PROTECTION (KITGRV)

UTILITY ADAPTATION COVER**SEAT COVERS**

FABRIC EA2 (DRAP10)

SEAT TRIMS

VELVET CLOTH (DRA)

SMOKER'S ACCESSORIES

WITHOUT SMOKER ACCESSORIE (SANACF)

SPECIAL BUILD (FACTORY)

SERIES VEHICLE (WITHOUT S (SERIE)

SPEED LIMITER

COMPLEMENTARY OBJECT (SAN886)

STARTUP CRITERIA

COMPLEMENTARY OBJECT (SAN58Y)

STEERING WHEEL POSITION

LEFT (DG)

STRIPPING

WITHOUT STRIPPING (SSDECA)

TECHNICAL EVOLUTION B

COMPLEMENTARY OBJECT (NOH06)

TECHNICAL EVOLUTION H

COMPLEMENTARY OBJECT (NOH28)

TECHNICAL EVOLUTION N

COMPLEMENTARY OBJECT (NOH56)

TURN SIGNAL LAMP

INDICATORS WITH SIDE REPE (AVREPL)

TYPE OF CLIMATE

TEMPERATE CLIMATE (TEMP)

TYPE OF HEADLIGHTS

LED HEADLAMP (LEDH2)

TYPE OF SHOCK ABSORBERS

CONTEXT CRITERIOM (SAN285)

TYPE OF TIRES

STANDARD TYRE (PNSTRD)

TYRE PRESSURE DETECTION

INDIRECT TIRE PRES MONIT (TPRM3)

UNIVERSAL INTERCONNECT FUNCTION

WITHOUT AIVC (NOAIV)

UTILITY ADAPTATION COVER SPECIFI

WITHOUT ADAPTATION (SAN164)

VARIOUS ADDITIONAL FEATURES

COMPLEMENTARY OBJECT (NO482)

VEHICLE LIGHT CONVERSION

WO LIGHT ADAPTATION SVO (SANCML)

VEHICULE TRANSFORMATION

WO VEHICULE TRANSFORMATIO (SSTRFV)

WHEEL RIM TYPE

16 METAL WHEEL RIMS 1 (RTOL16)

WINDOW TINT

TINTED WINDOWS (VT)

WIRELESS PHONE CHARGE

WO TELEPHONY ACCES REFIL (SREACT)

COMPLEMENTARY OBJECT (NOH64)

VARIOUS FUNCTIONS

WITHOUT PRODUCT EQUIPMENT (SSPTR)

VEHICLE PRODUCTION PLANT

(E) PALENCIA (SPAIN) (APV001_E)

WATER PROTECTION

WITH RAIN FORD RIVER KIT (KITPGR)

WHEELS RIMS

FLEX 16" NEW DESI PH2 (RDIF26)

WIPER START-UP TYPE

AUTOMATIC LIGHTS + WINDSCREEN WIPER (ALEVA)

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

11.2021  Țară necunoscută



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

11.2021  România



Prima înmatriculare

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

10.2022  România



Evaluare de daune detectată



Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări de daune în această țară (sau stat). Pentru informații detaliate, te rugăm să consulți secțiunea "Daune" .

10.2022  România



Daună detectată



Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii te rugăm să consulți secțiunea „Daune”.

12.2024  România



A fost asigurat

Acest vehicul a fost asigurat în această țară (sau stat). Pot fi acoperite toate tipurile de asigurare (răspundere civilă față de terți, CASCO etc.), precum și reînnoirea polițelor.

Din: 29.12.2024

Până la: 28.06.2025

01.2025  România



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări