



SEAT Leon

VIN: VSSZZZKLZMR048386 Diesel 2021

Generat pe 30.07.2025



Scanează ca să accesezi raportul complet

Scop

Arată bine

Kilometri parcurși

Arată bine

Statut legal

Arată bine

Daune

Necesită atenție

+36 Surse de date
Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Fotografii

Am găsit 27 de fotografii ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.

06.2025



Scop

A fost folosit vehiculul drept taxi, pentru închiriere sau alt vehicul de serviciu? Notă: acest gen de vehicule pot fi într-o stare mai proastă decât ar fi normal!

Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

Taxi

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit pe post de taxi

Transport

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de transport

Închiriere

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de închiriat

Poliție

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit de poliție

Demo

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ

Vehicul pentru școala de șoferi

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓

Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i

Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 10 țări:

🇷🇴

🇮🇹

🇸🇰

🇨🇪

🇸🇮

🇭🇺

🇺🇸

🇸🇪

🇩🇰

🇨🇦

 +4

Iată ce am verificat:

👤

Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

👤

Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

🇷🇴 România

🇮🇹 Italia

🇸🇰 Slovacia

🇨🇪 Cehia

🇸🇮 Slovenia

🇭🇺 Ungaria

🇺🇸 Statele Unite ale Americii

🇸🇪 Suedia

🇩🇰 Danemarca

🇨🇦 Canada

Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?


i

Notă

• Ultimul kilometraj cunoscut: 158.227 km

• Kilometraj mediu pentru modele similare: 96.921 km

• 13 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

01.2021	10 km
08.2021	23.282 km
03.2022	46.731 km
09.2022	64.365 km
03.2023	85.831 km
05.2023	93.199 km
09.2023	107.360 km

Înregistrările odometrului

02.2024	119.099 km
04.2024	124.912 km
08.2024	138.308 km
01.2025	154.265 km
06.2025	158.164 km
07.2025	158.227 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)



Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat



Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).



Ai grijă!

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul



Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



03.2024

Germany

Evaluare

Costul estimativ al reparațiilor

0 RON – 2.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

Costul estimativ al reparațiilor

Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:

Țara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/măi mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)

Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

**Nu s-au găsit probleme**

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?



Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 95.347 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru SEAT Leon 2021

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.



Emisii

Care este nivelul de emisii de CO2 al vehiculele din acest model/an?

Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii scăzute. Poate se califica pentru taxe mai mici pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să vezi dacă se aplică reduceri.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km



Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Notă

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

	Producător SEAT		Model Leon		Descriere leon
	Variantă SP Style 2.0 TDI 110kW 7-speed automatic 4 doors		Tip caroserie Break		An de fabricație 2021
	An model 2021		Capacitate cilindrică 2 l		Putere motor 110 kW (148 cp)
	Tip combustibil Diesel		Cutie de viteze Automată		Tip transmisie Tracțiune față (FWD)
	Culoare Gri		Amplasarea volanului Volan pe stânga		Nr. cilindri 4

Echipare

Cum a fost primit de la producător

05Z WITHOUT SPECIAL SPECIFICATIONS

✦ Fără specificații speciale

0B3 WHEELBASE

✦ Specificații privind ampatamentul

0F5 FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE

✦ Sistem de alimentare proiectat pentru motoare diesel

0IJ INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR TRANSMISSION

"DQ381" -- VEHICLE COMPONENTS --

✦ Diferențiere de instalare pentru componentele de transmisie "DQ381"

0N1 STANDARD REAR AXLE

✦ Configurație standard a axului spate

0TA WITHOUT FLOOR MATS

✦ Nu sunt furnizate covorașe

0Y1 STANDARD CLIMATIC ZONES

✦ Zone climatice standard configurate

1AQ BRS FOR VEHICLES WITHOUT ELECTRIC DRIVE (ESC AND ELECTRIC BRAKE BOOSTER)

✦ Sistem de frânare pentru vehicule cu propulsie neelectrică

1EX SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE

✦ Plăcuță specială de identificare pentru autoturismul EC M1

1J0 WITHOUT ADDITIONAL SOUND ABSORBING MEASURES

✦ Nu se adaugă izolație fonică suplimentară

1KE DISK BRAKES IN REAR

✦ Frâne pe disc spate incluse

1N3 SPEED-RELATED VARIABLE STEERING ASSIST (SERVOTRONIC)

✦ Sistem de asistare variabilă a direcției instalat

0AE FRONT STABILIZER

✦ Stabilizator frontal inclus

0BA WITHOUT REAR STABILIZER

✦ Fără stabilizator spate inclus

0FA STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE

✦ Secvența de fabricație respectată ca standard

0K0 WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM

✦ Nu este instalat niciun sistem de propulsie alternativ

0NA WITHOUT NAMEPLATE SET (WITHOUT MODEL DESIGNATION)

✦ Fără set de plăci de identificare

0VC INFORMATION KIT IN GERMAN

✦ Kit de informații în limba germană

0YJ WEIGHT RANGE 9 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

✦ Control pentru instalare legat de gama de greutate 9

1E9 WITHOUT ACTIVATED CARBON CANISTER WITH SCR

✦ Fără canistră de cărbune activat cu SCR

1G8 BREAKDOWN KIT

✦ Kit de avarie inclus

1JA REAR SHOCK ABSORPTION, BASIC VERSION 1

✦ Absorbție de bază a șocurilor spate Versiunea 1

1M6 TRAILER HITCH MECHANICALLY SWIVELING AND POWER-DETACHABLE

✦ Încărcător de remorcă pivotant mecanic și detașabil electric

1PE WHEEL BOLTS WITH ANTI-THEFT PROTECTION (UNLOCKABLE)

✦ Șuruburi pentru roți cu protecție antifurt

1Q0 WITHOUT MASS DAMPER FOR STEERING WHEEL

✦ Amortizor fără masă pentru volan

1SA WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD

✦ Protecție suplimentară pentru partea inferioară a caroseriei, neinclusă

1X0 FRONT WHEEL DRIVE

✦ Configurație tracțiune față

1Z0 INITIAL STANDARD FUEL FILLING

✦ Umplere inițială de combustibil standard

20A WITHOUT ELECTRIC MOTOR (HYBRID)

✦ Fără motor electric (hibrid) instalat

2CN VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION 5FN

✦ Vehiculul este clasificat pe baza tipului și caracteristicilor sale în clasa 5FN.

2FT SPORTS MULTIFUNCTION STEERING WHEEL WITH TIPTRONIC (LEATHER + WOOD)

✦ Volan multifuncțional sport cu funcție Tiptronic, din piele și lemn

2JD SPORTS BUMPERS

✦ Bare de protecție sport pentru un aspect sportiv sporit

2WA WITHOUT ADDITIONAL TIRES

✦ Nu sunt furnizate anvelope suplimentare

31F FRONT LICENSE PLATE CARRIER (LARGE)

✦ Suport pentru plăcuța de înmatriculare din față

3CA WITHOUT PARTITION

✦ Fără perete despărțitor

3GN VARIABLE CARGO AREA

✦ Design variabil al zonei de încărcare

3L3 MANUAL HEIGHT ADJUSTMENT FOR FRONT SEATS

✦ Reglare manuală pe înălțime pentru scaunele din față

3NU REAR SEAT BENCH UNSPLIT, BACKREST SPLIT FOLDING WITH CENTER ARMREST

✦ Banchetă spate neîmpărțită cu spătar rabatabil împărțit și coteră centrală

1S3 TOOL KIT

✦ Kit de scule furnizat

1T0 WITHOUT FIRST AID KIT AND WARNING TRIANGLE

✦ Fără trusă de prim ajutor și triunghi de avertizare

1Y3 ELECTRONIC DIFFERENTIAL LOCK XDS DYNAMIC TRACTION CONTROL

✦ Controlul dinamic al tracțiunii și sistemul de blocare a diferențialului implementate

1ZK DISK BRAKES IN FRONT

✦ Frâne cu disc frontal

2A0 WITHOUT DELIVERY EQUIPMENT

✦ Nu sunt incluse echipamente de livrare suplimentare

2F0 WITHOUT LOCKING AND STARTING SYSTEMS

✦ Fără sisteme de blocare și pornire adăugate

2H0 WITHOUT "DRIVE SELECT"

✦ Fără "Drive Select

2KW LABELS/PLATES IN GERMAN, FRENCH, AND DUTCH

✦ Etichete/plăci în limbile germană, franceză și olandeză

2Z3 TYPE SIGN AND COMPANY LOGO

✦ Semn de tip și logo-ul companiei

3C7 3-POINT SEAT BELT FOR CENTER REAR SEAT

✦ Centură de siguranță în 3 puncte pentru scaunul central din spate

3FA WITHOUT ROOF INSERT (STANDARD ROOF)

✦ Fără inserție pe acoperiș furnizată

3H0 WITHOUT BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS

✦ Fără eliberare a spătarului pentru scaunele din față

3LD DOOR AND SIDE TRIM PANEL

✦ Ușă și panou ornamental lateral

3QC 3-POINT SEAT BELTS IN FRONT

✦ Scaune față echipate cu centuri de siguranță în 3 puncte

3S2 BLACK ROOF RAILS

✦ Șine de acoperiș negre

3U2 SLIDING TRUNK COVER

✦ Capac glisant pentru portbagaj furnizat

3ZU 3-POINT SEAT BELTS, OUTER REAR WITH ECE LABEL

✦ Centuri de siguranță exterioare spate în 3 puncte cu etichetă ECE

4D0 WITHOUT SEAT VENTILATION/MASSAGE SEAT

✦ Fără funcția de ventilație/masaj a scaunului

4G3 STORAGE COMPARTMENT, LEFT AND RIGHT 1ST ROW OF SEATS

✦ Compartimente de depozitare amplasate pe partea stângă și dreaptă a primului rând de scaune

4I7 CENTRAL LOCKING SYSTEM "KEYLESS-GO" WITHOUT SAFELOCK

✦ Sistem de închidere centralizată "Keyless-Go" fără SafeLock

4L2 DIMMING BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR

✦ Oglindă retrovizoare interioară cu iluminare intermitentă

4P3 REAR FLOOR PANEL MODULE, TYPE 4

✦ Modul de panou de podea din spate de tip 4

4U5 LUGGAGE POCKETS ON BACKREST

✦ Buzunare pentru bagaje pe spătar

4ZA STANDARD MOLDINGS

✦ Muchiile standard

5C0 WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES

✦ Nu se aplică măsuri speciale pentru organism

5J1 REAR SPOILER

✦ Spoiler spate instalat

3T2 THREE REAR HEAD RESTRAINTS

✦ Suporturi de cap spate - trei incluse

3W0 WITHOUT ADDITIONAL NOISE SUPPRESSION MEASURES FOR PASSENGER COMPARTMENT

✦ Fără măsuri suplimentare de suprimare a zgomotului pentru compartimentul pasagerilor

4A3 SEAT HEATER FOR FRONT SEATS SEPARATELY CONTROLLED

✦ Încălzitoare de scaune controlate separat pentru scaunele din față

4E0 TAILGATE/TRUNK LID UNLOCKING FROM OUTSIDE

✦ Deschiderea hayonului/capacului portbagajului din exterior

4GW HEAT INSULATING WINDSHIELD

✦ Parbriz care asigură izolare termică

4KC SIDE AND REAR WINDOWS IN HEAT-INSULATING GLASS

✦ Geamuri laterale și spate din sticlă termoizolantă

4N0 STANDARD DASHBOARD

✦ Configurație standard a tabloului de bord

4R4 POWER WINDOWS WITH COMFORT OPERATION AND CIRCUIT BREAKER

✦ Geamuri electrice cu operare confort și întrerupător de circuit

4UF DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

✦ Airbag pentru șofer și pasagerul din față cu dezactivare airbag pentru pasagerul din față

5A5 LUGGAGE COMPARTMENT LINING, WITH STORAGE COMPARTMENTS

✦ Căptușeală în compartimentul pentru bagaje care include compartimente de depozitare

5F1 1 ARMREST FOR LEFT FRONT SEAT AND 2 ARMRESTS FOR RIGHT FRONT SEAT

✦ Suporturi pentru brațe pentru scaunele din față

5JB AMBULANCE SEAT FOR MEDICAL STAFF WITH HEAD BOLSTER ON PARTITION

✦ Scaun de ambulanță cu suport pentru cap pe partiție

5K7 TRANSPORT PROTECTION FILM (MINIMUM PROTECTION)

WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES

✦✦ Film de protecție pentru transport cu măsuri suplimentare

5XJ SUN VISORS WITH MIRROR, ILLUMINATED, WITH AIRBAG LABEL ON SUN VISOR AND B-PILLAR

✦✦ Viziore de soare iluminate cu oglindă și etichetă pentru airbag

6A0 WITHOUT FIRE EXTINGUISHER

✦✦ Fără stingător de incendiu

6E0 WITHOUT CENTER ARMREST IN FRONT

✦✦ Fără coteră centrală față

6F0 WITHOUT DECORATIVE FILMS / EMBLEMS

✦✦ Nu sunt incluse folii decorative sau embleme.

6I1 LANE KEEPING SYSTEM

✦✦ Funcționalitatea sistemului de menținere a benzii de rulare activată

6Q0 WITHOUT GEARSHIFT KNOB/HANDLE

✦✦ Nu este inclus butonul/manerul schimbătorului de viteze

76A WITHOUT MODE 3 CHARGING CABLE

✦✦ Fără cablu de încărcare Mode 3 inclus

7AA ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER

✦✦ Imobilizator electronic al motorului inclus

7E6 ELECTRIC AUXILIARY AIR HEATER

✦✦ Încălzitor de aer auxiliar electric instalat

7K1 DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

✦✦ Sistem direct de monitorizare a presiunii în anvelope

7M0 PLASTIC SCUFF PLATES IN DOOR APERTURES

✦✦ Plăcuțe de plastic pentru zgârieturi în deschiderile ușilor

7UG NAVIGATION SYSTEM - HIGH

✦✦ Sistem de navigație ridicat instalat

5N4 FOLDING GRAB HANDLES, MULTI-PIECE

✦✦ Mânere de prindere pliabile din mai multe piese

5ZF FRONT HEAD RESTRAINTS

✦✦ Apărători de cap față incluse

6C2 SIDE AIRBAG IN FRONT WITH CURTAIN AIRBAG AND INTERACTION AIRBAG IN FRONT

✦✦ Airbagurile laterale față, airbagurile cortină și airbagurile de interacțiune sunt instalate în autovehicul.

6EA WITHOUT ADDITIONAL SIDE BODY COVERS (STONE GUARD)

✦✦ Fără protecții laterale suplimentare pentru caroserie (Stone Guard)

6FH EXTERIOR MIRROR HOUSINGS PAINTED

✦✦ Carcasele oglinzilor exterioare vopsite

6NA UNSPLIT MOLDED HEADLINER

✦✦ Tapițerie de cap turnată neîmpărțită instalată

6XN EXTERIOR MIRRORS: POWER-ADJUSTABLE, SEPARATELY HEATED

✦✦ Oglinzile exterioare sunt reglabile electric și încălzite

77G DATA STORAGE DEVICE FOR EU, INTEGRATED

✦✦ Dispozitiv de stocare a datelor integrat pentru cerințele UE

7B2 12-VOLT SOCKET IN LUGGAGE BOOT

✦✦ Priză de 12 volți în portbagaj

7G0 WITHOUT PREPARATION FOR VTS (VEHICLE TRACKING SYSTEM)

✦✦ Nu există pregătire pentru sistemul de urmărire a vehiculelor

7L6 START/STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING

✦✦ Sistem Start/Stop cu frânare regenerativă

7P5 MANUALLY ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT FOR LEFT FRONT SEAT

✦✦ Suport lombar reglabil manual pentru scaunul din stânga față

7W0 WITHOUT EXTENDED SAFETY SYSTEM

✦✦ Nu este instalat un sistem de siguranță extinsă

7X1 PARK DISTANCE CONTROL

✦ Controlul distanței de parcare

8AR RADIO "GAMMA" WITH REMOVABLE OPERATING PANEL

✦ Radio Gamma cu panou de operare detașabil instalat

8G0 WITHOUT LIGHT CONTROL

✦ Fără control al luminii

8IT LED HEADLAMPS

✦ Faruri cu LED echipate

8M1 REAR WINDOW WIPER AND WASHER SYSTEM WITH INTERMITTENT CONTROL

✦ Sistem de ștergere și spălare a geamului spate cu control intermitent

8Q1 HEADLIGHT RANGE ADJUSTMENT

✦ Capacitate de reglare a intervalului farurilor

8S4 TWO READING LIGHTS IN FRONT, TWO IN REAR

✦ Două lumini de lectură în față, două în spate

8T6 CRUISE CONTROL SYSTEM AND SPEED LIMITER

✦ Sistem de control al vitezei de croazieră și limitator de viteză

8WB FRONT FOG LAMPS

✦ Faruri de ceață față

8Y0 SINGLE-TONE HORN

✦ Echipat cu un corn cu un singur ton.

8ZQ ANTENNA FOR FM RECEPTION ONLY, DIVERSITY

✦ Antenă Diversity numai pentru recepție FM

9IJ COMFORT TELEPHONY WITH LTE AND WIRELESS CHARGING

✦ Telefonie confort cu LTE și încărcare fără fir

9M0 WITHOUT AUXILIARY HEATER/FUEL-FIRED PARKING HEATER

✦ Nu sunt instalate încălzitoare auxiliare/încălzitoare de parcare alimentate cu combustibil

7Y0 WITHOUT LANE CHANGE ASSIST

✦ Fără asistență la schimbarea benzii de rulare

8FA WITHOUT SECOND BATTERY

✦ Fără a doua baterie furnizată

8GU ALTERNATOR 140 A

✦ 140 A Alternator Installed

8J3 HAND BRAKE/LOW BRAKE FLUID LEVEL WARNINGLIGHT AND INSCRIPTION

✦ Lumină de avertizare privind frâna de mână/nivelul scăzut al lichidului de frână

8N4 WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH POTENTIOMETER (FOUR SPEEDS)

✦ Ștergător de parbriz cu control în patru trepte

8RT SPEAKERS IN FRONT AND REAR

✦ Difuzoare instalate atât în față, cât și în spate

8SP LED TAIL LAMP ASSEMBLY

✦ Ansamblu lampă spate cu LED

8TB REAR FOG LAMP

✦ Lampă de ceață spate

8X6 WITHOUT HEADLAMP WASHER SYSTEM, WITHOUT WASHER FLUID LEVEL INDICATOR

✦ Nu este instalat un sistem de spălare a farurilor și nici un indicator al nivelului lichidului de spălare

8Z5 NOT HOT COUNTRY

✦ Nu este configurat pentru condiții de climă caldă

9C7 SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS WITH AUTOMATIC HEADLAMP ACTIVATION

✦ Faruri de zi separate cu activare automată a farurilor

9JA NON-SMOKER'S PACKAGE

✦ Pachet pentru nefumători

9P4 SEAT BELT REMINDER, ELECTRIC CONTACT IN FRONT AND REAR, VISUAL AND ACOUSTICAL

✦ Avertisment cu contact electric pentru centura de siguranță cu avertizare vizuală și acustică

9T0 WITHOUT HEATED WASHER NOZZLES

✦ Fără duze de spălare încălzite

9Z0 OPERATING VOLTAGE 12 V

✦ Tensiune de funcționare standard 12 V

AV1 DRIVING ON THE RIGHT

✦ Conceput pentru conducerea pe partea dreaptă a drumului

B0A COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION

✦ Set de componente fără reglementări de construcție specifice fiecărei țări

C2F ALLOY WHEELS 7J X 16

✦ Jante din aliaj cu lățimea de 7 inci și diametrul de 16 inci

E0A NO SPECIAL EDITION

✦ Ediție standard, fără versiune specială

EL5 ONLINE SERVICE, WITH OCU, WITH HEAD UNIT CODING, WITHOUT ENGINE IMMOBILIZER INTERCONNECTION

✦ Serviciu online cu codarea unității de comandă a plafonului și a unității centrale, imobilizatorul motorului nu este integrat

ER1 REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO

✦ Cod radio regional "ECE" Activat

EVO WITHOUT CHARGING CABLE

✦ Cablu de încărcare neinclus

FA0 CONTROL OF SERIES PRODUCTION

✦ Controlul producției în serie

FM0 BASIC EQUIPMENT VARIANT

✦ Varianta de echipare de bază

G1C SEVEN-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

✦ Transmisie automată cu șapte trepte instalată

GM1 STANDARD ELECTRONIC ENGINE SOUND

✦ Sistem electronic standard de sunet pentru motor

9WV WIRELESS RSE "APP"

✦ Aplicație wireless pentru sistemul de divertisment de pe bancheta din spate

A8M EXECUTIVE COMFORT EQUIPMENT

✦ Include caracteristici pentru un plus de confort și lux

B01 TYPE APPROVAL COUNTRY GERMANY

✦ Aprobare de tip pentru Germania

C07 OPERATING PERMIT, ALTERATION

✦ Permis care permite modificarea vehiculului

DN4 4-CYL. TURBO DIESEL ENGINE 2.0 L/110 KW (4V) TDI

COMMON RAIL; B.ENGINE T37/T6F

TS1/TR1/TOP/TON/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I

✦ Motor turbodiesel cu 4 cilindri de 2,0 l care produce 110 KW (4V) cu tehnologie Common Rail

EA0 WITHOUT FOLLOW-ON WARRANTY

✦ Nu este inclusă nicio garanție ulterioară

EM1 DRIVER ALERT SYSTEM

✦ Sistem de alertă pentru șofer instalat

ES0 WITHOUT VEHICLE INLET

✦ Nu este inclusă nicio intrare pentru vehicul

FOA NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT

✦ Echipament standard, fără vehicul cu destinație specială

FC0 WITHOUT CUSTOMIZED INSTALLATION

✦ Fără instalare personalizată

G04 SHOCK ABSORPTION IN FRONT

✦ Sistem de absorbție a șocurilor în partea din față

GB1 BOOSTER TYPE 1

✦ Booster de tip 1 instalat

GP0 VEHICLES WITHOUT SPECIAL UPGRADE MEASURES

✦ Vehiculul nu include măsuri speciale de modernizare

GW0 WITHOUT CAR2X

✦✦ Mașina nu dispune de sistemul de comunicare Car2X

IT0 WITHOUT AUDI CONNECT PACKAGE 1

✦✦ Fără pachetul Audi Connect 1

K8D WAGON/AVANT

✦✦ Wagon/Front Tip caroserie

KC0 CLIMATRONIC (1-ZONE)

✦✦ Sistem de climatizare cu o singură zonă

KS0 WITHOUT HEAD-UP DISPLAY

✦✦ Fără head-up display

LOL LEFT-HAND DRIVE

✦✦ Configurație unitate cu mâna stângă

NZ4 PRIVATE EMERGENCY CALL SYSTEM

✦✦ Sistem privat de apel de urgență

Q9B DECORATIVE INSERTS FOR CONSOLE

✦✦ Inserții decorative ornamentale pentru consolă

QH1 VOICE CONTROL

✦✦ Sistem de control vocal inclus

QJ1 CHROME PACKAGE

✦✦ Pachet crom

QN1 DRAWER UNDER LEFT FRONT SEAT

✦✦ Sertar de depozitare convenabil situat sub scaunul din stânga față

QR8 WITHOUT DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY

✦✦ Afișajul dinamic pentru indicatoare rutiere nu este inclus

SZ6 CONTROL NUMBER

✦✦ Numărul de control

U5A INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER

✦✦ Bloc de instrumente cu vitezometru Km/h

HH7 TIRES 205/55 R16 91V

✦✦ Anvelope de înaltă performanță 205/55 R16 cu rating de viteză de 91V

J0V BATTERY 420 A (70 AH)

✦✦ Battery - 420 A (70 Ah)

KA0 WITHOUT CAMERA SYSTEMS/ACCIDENT SENSORS

✦✦ Fără sisteme de camere/ senzori de accident

KK3 REFRIGERANT R1234YF

✦✦ Folosește agent frigorific R1234YF pentru răcire

L08 SUSPENSION RANGE 08 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

✦✦ Gama de suspensii 08 controlul instalației

N7C SEAT TRIM COVERS IN FABRIC

✦✦ Huse pentru scaune din material textil

Q1A STANDARD SEATS IN FRONT

✦✦ Scaune față standard

QG1 SERVICE INTERVAL PROLONGATION

✦✦ Prolungirea intervalului de service activată

QI6 SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE)

✦✦ Indicator de service setat pentru 30.000 KM sau 2 ani

QK1 WITH MULTIFUNCTION CAMERA

✦✦ Camera multifuncțională instalată

QQ1 WITH ADDITIONAL LIGHTS (INTERIOR LIGHTING)

✦✦ Iluminat interior suplimentar inclus

QV3 DIGITAL RADIO RECEPTION

✦✦ Recepție radio digitală activată

T6M 4-CYLINDER DIESEL ENGINE 2.0 L UNIT 05L.C

✦✦ Motor diesel cu 4 cilindri, unitate 2.0L, model 05L.C

U9B 1 X USB TYPE C AND CD PLAYER

✦✦ Include 1 x port USB tip C și CD player

UG0

WITHOUT HILL START ASSIST/HILL DESCENT

CONTROL/COMFORT DRIVING ASSIST

+

+

Fără asistență la pornirea în pantă, control al coborârii în pantă sau asistență la condus confortabil

UK3

MECHANICAL REAR SEAT RELEASE

+

+

Eliberare mecanică a scaunului din spate

VF0

STANDARD PEDAL CLUSTER

+

+

Grup de pedale standard

X0A

EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR GERMANY

+

+

Subset de opțiuni de echipamente adaptate pentru Germania

UH2

PARKING BRAKE

+

+

Sistemul de frânare de parcare

V0A

TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND

+

+

Anvelope fără specificarea mărcii anvelopei

VH0

STANDARD ELECTRIC

+

+

Sistem electric standard

Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2021

🌐

Țară necunoscută

A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

01.2021

🇩🇪

Germania

Prima înmatriculare

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

03.2024

🇩🇪

Evaluare detectată

⚠️

Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.

06.2025

🇩🇪

A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. În unele cazuri țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

07.2025

🇷🇴

A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc



+36

Surse de date
Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.



Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.



Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:



Programează o inspecție la un service independent sau autorizat



Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică



Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite



Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **158.227 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:



Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport



Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)



Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele



Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:



Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor



Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție



Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere



Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:



Condu pe autostradă



Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări



Condu în oraș, în trafic



Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații



Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:



Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)



Compară prețurile



Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare



Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul