



Mercedes-Benz GLE-Class

VIN: W1N1671611A200814 Benzină 2020

Generat pe 16.04.2025, 09:16

Odometru

✓ Arată bine

Statut legal

✓ Arată bine

Daune

⚠ Necesită atenție

+31 Surse de date
Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓ Nu s-au găsit probleme
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i Notă
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 11 țări: +5

Iată ce am verificat:

Căutat drept furat ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furat în trecut ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate verificare finalizată în:


- România
- Lituania
- Statele Unite ale Americii
- Slovenia
- Cehia
- Ungaria
- Italia
- Slovacia
- Suedia
- Danemarca
- Canada

Odometru

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?

i Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 65.891 km
- 6 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

01.2020	11 km
10.2021	11.895 km
09.2022	31.963 km
10.2023	49.654 km
12.2023	54.402 km

Înregistrările odometrului

10.2024 **65.891 km**

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?



Ai grijă!

Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul



Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



07.2021

 România

Evaluare

Costul estimativ al reparațiilor

6.001 RON – 14.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categorii de daune

Sistem de suspensie



09.2021

 România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

6.001 RON – 14.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categorii de daune

Sistem de suspensie



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față / Parbriz

05.2024

România

Daune

Părți afectate

Față

Costul estimativ al reparațiilor

6.001 RON – 14.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Sticlă

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor de daune sunt legate de accidente, dar uneori nu este acesta cazul. Unele înregistrări provin din alte surse cum ar fi serviciile specializate pe lucrări de caroserie, cereri de daune, licitații sau inspecții ale vehiculelor. Aceste înregistrări arată că starea vehiculului a fost evaluată, chiar dacă nu a fost din cauza unui accident.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

Daune

Daunele se referă la orice deteriorare fizică sau pierdere suferite de un vehicul cum ar fi zgârieturi, lovituri sau piese defecte. Pot rezulta din cauza accidentelor, a vremii, a furtului sau a altui incident și pot afecta aspectul sau performanța mașinii.

Costul estimativ al reparațiilor

Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:

- Țara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/mai mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)
- Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?



Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 389.144 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru Mercedes-Benz GLE-Class 2020

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

376.406 RON

Prețul mediu

389.144 RON

Cel mai mare preț

416.015 RON

Emisii

Care este nivelul de emisii de CO₂ al vehiculele din acest model/an?



Notă

Emisii CO₂: G (246 g/km)

Emisii CO₂

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 200

Emisiile de CO₂ ale
vehiculului tău

246 g/km Clasă **G**

Emisii CO₂ g/km

Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Notă

Verifică dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător

Mercedes-Benz



Model

GLE-Class



Descriere

AMG



Tip caroserie

Sedan



An de fabricație

2020



An model

2020



Capacitate cilindrică

3 l



Putere motor

320 kW (429 cp)



Tip combustibil

Benzină



Cutie de viteze

Automată



Tip transmisie

Tracțiune integrală (AWD)



Culoare

Gri



Amplasarea volanului

Volan pe stânga



Nr. locuri

5



Cod motor

256.930

Echipare

Cum a fost primit de la producător

01U

MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR NAVIGATION

02J

INVALID CHANGEOVER OF WORLD MANUFACTURER TO MERCEDES-BENZ AG (ASF)

02V

SPEED/LOAD INDEX 110Y + 114Y XL

085

WORLD MANUFACTURER CONVERSION TO MERCEDES-BENZ AG

09U

02B

OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-GERMAN

02U

MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICE FOR OFFICE AND COMMUNICATION

050

YOM X9/2

08U

MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR VEHICLE SETUP (HERMES)

14U

SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE

MERCEDES-BENZ CONNECT - VEHICLE MONITORING
(HERMES)

16U

APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION

189

CHANGEOVER OF CO2MPAS-3

215

ADAPTIVE DAMPING SYSTEM PLUS (ADS+)

229L

GERMANY

233

ADAPTIVE CRUISE CONTROL PLUS (DISTRONIC PLUS)

23P

DRIVING PACKAGE

249

AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND
OUTSIDE MIRRORS

256

TRACK PACE

270

GPS AERIAL

275

MEMORY PACKAGE (DRIVER'S SEAT, STEERING
COLUMN AND MIRRORS)

294

KNEEBAG

2U8

ALTERNATIVE REFRIGERANT

311

TEMPERATURE-CONTROLLED CUP HOLDER

351

ECALL EMERGENCY CALL SYSTEM

362

HERMES COMMUNICATIONS MODULE LTE

367

PRE-INSTALLATION FOR LIVE TRAFFIC INFORMATION

401

CLIMATISED FRONT SEATS

17U

ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION

1B3

COMMUNICATION MODULE ECE VERSION

21U

DASHCAM

231

GARAGE DOOR OPENER

235

ACTIVE PARKING ASSIST

242

RIGHT ELECTRICALLY ADJUSTABLE DRIVER'S SEAT
WITH MEMORY

255B

MB-MOBILIO WITH DSB AND GGD

266

DISTRONIC PLUS TRANSVERSE SUPPORT (DTR+Q)

273

EXIT WARNING ASSISTANT

293

SIDEBAGS IN REAR

2S1

SC FOR VEHICLE WIDTH/LENGTH OVER 2 M/6 M

2XXL

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

332B

LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - GERMAN

355

PREINSTALLATION FOR RETROFITTING NAVIGATION
SYSTEM

365

HARD DRIVE NAVIGATION

3U6

HU COUNTRY SET FOR ECE/ROW

413

AUTOMATIC PANORAMIC SLIDING SUNROOF

421

9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

465

ELECTRIC ACTIVE ROLL STABILIZATION (EARS)

489

AIRMATIC DC / SEMI-ACTIVE AIR SUSPENSION

501

360° CAMERA

513

ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM

51U

HEADLINER, BLACK FABRIC

541

TWIN ROLLER BLINDS FOR LOAD COMPARTMENT COVER

546

AUTOMATIC SPEED CONTROL

551

STANDARD ANTI-THEFT ALARM SYSTEM (ATA)

587

LOGO PROJECTION VIA MIRROR

628

AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL PLUS (IHC+)

668

PROD. PROT. F. FREIGHT PKGING WITH TIE-DOWN HOOKS

70B

SAFETY VEST - DRIVER

772

AMG STYLING - FRONT SPOILER, SIDE SKIRTS

7B2

FLARED WHEEL ARCH (CLADDING) SIZE L

810

PREMIUM SOUND SYSTEM

846

RUNNING BOARD IN ALUMINUM LOOK WITH RUBBER NAPS

463

FRONT VISUAL DISPLAY (HEAD-UP DISPLAY)

475

TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)

500

ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS

502

MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES

51B

RATING, COUNTRY GROUP EURO-NCAP

537

DIGITAL RADIO STANDARD DAB (DIGI. AUDIO BROADC.)

543

SUN VISOR WITH ADDITIONAL FUNCTION

549

CONNECT 20 HIGH (NTG6)

581

AUTOMATIC CLIMATE CONTROL

597

HEATED WINDSCREEN

642

DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC

6P5

CONTROL CODE FOR SALES

72B

USB PACKAGE

79B

PRE-INSTALLATION FOR DIGITAL RADIO STANDARD DAB/DMB

800

YOM X9/1

840

GLAS DUNKEL GETÖNT

850A

LEATHER / NAPPA / SEMI-ANILINE

851A

LEATHER / NAPPA / SEMI-ANILINE - BLACK/
ANTHRACITE

871

HANDS-FREE ACCESS

874

MAGIC VISION CONTROL INCL. HEATED WINDSHIELD
WASHER SYSTEM

882

SENSOR SYSTEM AND SIREN FOR ANTI-THEFT ALARM
SYSTEM

890

AUTOMATIC REAR-END DOOR

8U6

ASSISTANCE SYSTEM STEERING WHEEL CONTROL
CHANGEOVER

901

INTERIOR CHROME PACKAGE

927

EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

961

EXHAUST SYSTEM WITH OPF, GENERATION 2.0

992U

SELENITE GRAY - METALLIC FINISH

9U5

CONTROL CODE, WHEEL DIAMETER, MEDIUM (SIZE
790)

AA6

UPDATED POWER VARIANT 1

B01

48V TECHNOLOGY

B16

TAILPIPE TRIM OF EXHAUST SYSTEM

F167

MODEL SERIES 167

GA

AUTOMATIC TRANSMISSION

868

CENTRAL DISPLAY SIZE L

872

LEFT AND RIGHT REAR SEAT HEATING

876

INTERIOR LIGHTING PACKAGE

889

KEYLESS-GO

897

FRONT WIRELESS TELEPHONE CHARGING

8U8

I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)

915

FUEL TANK WITH INCREASED CAPACITY VOLUME 2

93B

INTEGRATED STARTER ALTERNATOR GEN. 1

969

EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITH
MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

998

CONTROL CODE FOR CONVERSION TO WLTP WITH
RDE

9U7

CONTROL CODE FOR AERODYNAMICS FEATURES
PACKAGE

B00

SUSPENSION MEASURES FOR COUNTRIES WITH
ROUGH ROADS

B10

FUEL TANK PACKAGES FOR EURO-6D STANDARD

B51

TIREFIT

FV

LONG SEDAN

H31

TRIM ELEMENTS - GRAY OPEN-PORE OAK WOOD
(2B35)

HA	K13
REAR AXLE	CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM
K27	K31
SOFTWARE CONTROL FOR UNPOWERED IN POSITION "D"	NOISE REGULATIONS AS PER ECE R51-03
K32	K33
ACTIVE LANE CHANGE ASSIST	EXTENDED RESTART IN STOP-AND-GO TRAFFIC
K34	L
ROUTE-BASED SPEED ADAPTATION	LEFT-HAND DRIVE
L6J	LS0
NAPPA LEATHER AMG STEERING WHEEL	BODY-IN-WHITE LOAD STAGE 0
M016	M256
UPDATED ENGINE	INLINE 6-CYLINDER SPARK-IGNITION ENGINE, M256
M30	O48
DISPLACEMENT 3.0 LITER	SOFTWARE FRESH-UP 4
P17	P21
KEYLESS-GO PACKAGE	AIR QUALITY PACKAGE
P47	P49
PARKING PACKAGE HIGH	MIRROR PACKAGE
P54	P60
ANTI-THEFT PROTECTION PACKAGE	AMG EXTERIOR NIGHT PACKAGE
P64	P71
FRONT MEMORY PACKAGE	AMG DYNAMIC PLUS PACKAGE
PWG	R01
CONTROL CODE FOR SALES	SUMMER TYRES
RXU	U01
AMG DOUBLE-SPOKE WHEELS 22" "MIXED TIRES"	REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR
U09	U10
LEATHER-CLAD INSTRUMENT PANEL AND BELTLINE (EMBOSSED IMIT.)	FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR
U19	U22
AUGMENTED REALITY VIDEO	FRONT LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT
U25	U26
ILLUMINATED DOOR SILL	FLOOR MATS - AMG
U70	U78
RED-PAINTED BRAKE CALLIPERS	SWITCHABLE EXHAUST SYSTEM
U88	VL
AMG STEERING WHEEL BUTTONS (AMG DRIVE UNIT)	LEFT FRONT AXLE HALF

Siguranță

Vehiculul are vreo rechemare pe motiv de siguranță? Care este ratingul său de siguranță?



Ai grijă!

1 rechemare găsită



Sugestia carVertical

Acest vehicul are o rechemare activă. Problema nu a fost remediată și îi poate afecta siguranța. Este recomandat să contactezi producătorul pentru reparații.

Rechemări

Stadiul rechemării: **Activă**

Am găsit o rechemare. Producătorul a emis o rechemare special pentru acest vehicul.

Titlu

Screw connection of 48 V ground point at front passenger seat

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

01.2020 Țară necunoscută



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

05.2021 România



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

07.2021 România



Evaluare de daune detectată



Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări de daune în această țară (sau stat). Pentru informații detaliate, te rugăm să consulți secțiunea "Daune" .

09.2021  România



Daună detectată



Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii te rugăm să consulți secțiunea „Daune”.

05.2024  România



Daună detectată



Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii te rugăm să consulți secțiunea „Daune”.

03.2025  România



A fost asigurat

Acest vehicul a fost asigurat în această țară (sau stat). Pot fi acoperite toate tipurile de asigurare (răspundere civilă față de terți, CASCO etc.), precum și reînnoirea polițelor.

Din: 25.03.2025

Până la: 24.03.2026



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**