




Audi 100

VIN: WAUZZZF15LD001849 Diesel 2019



Generat pe 24.06.2025

Scanează ca să accesezi raportul complet

Kilometri parcurși ✓ Arată bine

Statut legal ✓ Arată bine

Daune ⚠ Necesită atenție

+36 Surse de date  
Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓ **Nu s-au găsit probleme**  
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i **Notă**  
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 10 țări: +4

Iată ce am verificat:

**Căutat drept furat** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

**Furat în trecut** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**


- România Cehia Slovenia Slovacia Italia Ungaria Statele Unite ale Americii Lituania Suedia
- Canada

Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?

i **Notă**

- Ultimul kilometraj cunoscut: 160.791 km
- 13 înregistrări ale kilometrajului



#### Înregistrările odometrului

|         |            |
|---------|------------|
| 01.2019 | 11 km      |
| 01.2020 | 13.022 km  |
| 05.2020 | 24.000 km  |
| 06.2020 | 27.767 km  |
| 01.2021 | 49.000 km  |
| 05.2021 | 59.349 km  |
| 10.2022 | 103.616 km |

#### Înregistrările odometrului

|         |            |
|---------|------------|
| 11.2022 | 106.160 km |
| 08.2023 | 132.000 km |
| 10.2023 | 132.278 km |
| 07.2024 | 148.228 km |
| 10.2024 | 153.746 km |
| 03.2025 | 160.791 km |

## Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



**Nu s-au găsit probleme**

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

### Legal



**Inspecție tehnică periodică (ITP)**

**A trecut**

Înregistrare găsită pe 10.2024



**România**

A trecut cu succes inspecția

tehnică

Valabil până la 10.2026



Casat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

## Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).



### Ai grijă!

Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul



### Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

## Înregistrări de daune



05.2020

România

### Evaluare

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON – 6.000 RON**

Cauza posibilă

**Necunoscut**



Daune pe partea dreaptă:

Spate / Bară de protecție

Spate dreapta / Bară de protecție

01.2021

România

### Evaluare

Părți afectate

Spate

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON – 6.000 RON**

Cauza posibilă

**Necunoscut**

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



08.2023

România

## Evaluare

Părți afectate

Față

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON – 6.000 RON**

Cauza posibilă

**Necunoscut**

Categorii de daune

Sticlă

Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față / Parbriz

**Disclaimer (declinarea responsabilității):** Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

### Termeni secțiunea Daune

#### Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

#### Costul estimativ al reparațiilor

Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:

Țara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/mai mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)

Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

## Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

**Nu s-au găsit probleme**

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

# Emisii

Care este nivelul de emisii de CO2 al vehiculele din acest model/an?




## Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

## Emisii CO<sub>2</sub>

Emisii CO<sub>2</sub> g/km



## Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale  
Acestă secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



### Notă

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

## Identificare și specificații tehnice

|  |                                     |  |                                                    |  |                                  |
|--|-------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|----------------------------------|
|  | Producător<br><b>Audi</b>           |  | Model<br><b>100</b>                                |  | Descriere<br><b>100</b>          |
|  | Tip caroserie<br><b>SUV</b>         |  | An de fabricație<br><b>2019</b>                    |  | An model<br><b>2020</b>          |
|  | Capacitate cilindrică<br><b>3 l</b> |  | Putere motor<br><b>210 kW (282 cp)</b>             |  | Tip combustibil<br><b>Diesel</b> |
|  | Cutie de viteze<br><b>Automată</b>  |  | Tip transmisie<br><b>Tracțiune integrală (AWD)</b> |  | Culoare<br><b>Gri</b>            |
|  | Nr. uși<br><b>2</b>                 |  | Amplasarea volanului<br><b>Volan pe stânga</b>     |  | Nr. cilindri<br><b>6</b>         |

# Echipare

Cum a fost primit de la producător

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>04H</div> <div>S LINE</div> <div>✦✦ Nivel de echipare S Line</div>                                                                                                  | <div>0E2</div> <div>LONG WHEELBASE</div> <div>✦✦ Versiune cu ampatament lung</div>                                                                                                        |
| <div>0F3</div> <div>FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE</div> <div>✦✦ Sistem de alimentare pentru motor diesel</div>                                                           | <div>0FA</div> <div>STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE</div> <div>✦✦ Secvența de fabricație respectată ca standard</div>                                                                     |
| <div>0JL</div> <div>WEIGHT CATEGORY FRONT AXLE WEIGHT RANGE 11</div> <div>✦✦ Intervalul de greutate al punții față 11</div>                                              | <div>0K4</div> <div>HYBRID PROPULSION SYSTEM I-HEV</div> <div>✦✦ Dispunând de un sistem de propulsie hibrid I-HEV</div>                                                                   |
| <div>0M5</div> <div>FUEL TANK</div> <div>✦✦ Rezervor de combustibil</div>                                                                                                | <div>0N5</div> <div>STANDARD REAR AXLE</div> <div>✦✦ Configurație standard a punții spate</div>                                                                                           |
| <div>0NB</div> <div>NAMEPLATE SET IN BASIC STYLE</div> <div>✦✦ Set de plăcuțe de identificare Basic Style</div>                                                          | <div>0P0</div> <div>REAR EXHAUST TAILPIPE (STANDARD)</div> <div>✦✦ Țeava de eșapament spate standard</div>                                                                                |
| <div>0RZ</div> <div>WITHOUT IGNITION/STARTER SWITCH LOCKING SYSTEM, WITHOUT STEERING LOCK</div> <div>✦✦ Fără sistem de blocare a contactului de aprindere/demarare</div> | <div>0TD</div> <div>FLOOR MATS IN FRONT AND REAR</div> <div>✦✦ Covorașe față și spate</div>                                                                                               |
| <div>0XH</div> <div>INFORMATION KIT IN ROMANIAN</div> <div>✦✦ Kitul de informații este furnizat în limba română.</div>                                                   | <div>0Y1</div> <div>STANDARD CLIMATIC ZONES</div> <div>✦✦ Zone climatice standard configurate</div>                                                                                       |
| <div>0YK</div> <div>WEIGHT RANGE 10 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST</div> <div>✦✦ Interval de greutate 10 numai control de instalare</div>            | <div>1D0</div> <div>WITHOUT TRAILER HITCH</div> <div>✦✦ Fără cârlig de remorcă</div>                                                                                                      |
| <div>1EX</div> <div>SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE</div> <div>✦✦ Plăcuță specială de identificare pentru autoturismul EC M1</div>          | <div>1G1</div> <div>SPACE-SAVING SPARE WHEEL</div> <div>✦✦ Roată de rezervă cu economie de spațiu</div>                                                                                   |
| <div>1KQ</div> <div>DISK BRAKES IN REAR</div> <div>✦✦ Frâne pe disc montate în spate</div>                                                                               | <div>1LN</div> <div>DISK BRAKES IN FRONT</div> <div>✦✦ Frâne cu disc instalate în față</div>                                                                                              |
| <div>1P0</div> <div>STANDARD SUSPENSION</div> <div>✦✦ Configurație standard a suspensiei</div>                                                                           | <div>1PR</div> <div>WHEEL BOLTS WITH THEFT PROTECTION AND LOOSE WHEEL DETECTION</div> <div>✦✦ Bolțurile de roată dispun de protecție împotriva furtului și detectarea roții slăbite</div> |

**1S1 TOOL KIT AND JACK**

✦ Trusă de scule și cric

**1T3 FIRST AID KIT WITH WARNING TRIANGLE**

✦ Trusă de prim ajutor cu triunghi de avertizare

**1VH INSTALLATION PARTS FOR SIX-CYLINDER ENGINE**

✦ Piese de instalare pentru motorul cu 6 cilindri

**1Z5 INCREASE IN INITIAL STANDARD FUEL FILLING**

✦ Capacitatea inițială de umplere a rezervorului de combustibil a crescut de la nivelurile standard

**2C7 SAFETY STEERING COLUMN WITH ELECTRIC AXIAL AND INCLINATION ADJUSTMENT**

✦ Coloană de direcție de siguranță cu reglare electrică axială și de înclinare

**2F0 WITHOUT LOCKING AND STARTING SYSTEMS**

✦ Fără sisteme de blocare și pornire adăugate

**2H9 DRIVE SELECT**

✦ Funcția Drive Select

**2KR LABELS/PLATES IN ENGLISH AND GERMAN**

✦ Etichete și plăcuțe în engleză și germană

**2P2 STAINLESS STEEL LOADING EDGE PROTECTION**

✦ Protecția marginii de încărcare din oțel inoxidabil

**2V5 FRESH AIR INTAKE SYSTEM WITH COMBINATIONFILTER**

✦ Sistem de admisie a aerului proaspăt cu filtru combinat

**2Z0 ELIMINATION OF MODEL DESIGNATION**

✦ Eliminarea desemnării modelului

**3CA WITHOUT PARTITION**

✦ Fără perete despărțitor

**1SA WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD**

✦ Protecție suplimentară pentru partea inferioară a caroseriei, neinclusă

**1TR VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION -4MF-**

✦ Diferențierea clasei de vehicule notată cu -4MF-

**1Y6 AUTOMATIC SLIP-CONTROL DIFFERENTIAL**

✦ Diferențial cu control automat al alunecării

**20A WITHOUT ELECTRIC MOTOR ( HYBRID )**

✦ Fără motor electric (hibrid) instalat

**2D0 WITHOUT CD ENHANCING UNDERBODY PANEL**

✦ Fără CD care îmbunătățește panoul de sub caroserie

**2G5 FILLER NECK MODULE 1 WITHOUT INSERT**

✦ Gât de umplere modul 1 fără inserție

**2K7 REINFORCED BUMPERS**

✦ Bare de protecție ranforsate

**2MA 4-CORNER AIR SUSPENSION WITH ELECTRONIC SHOCK ABSORPTION CONTROL, SPORTS VERSION**

✦ Suspensie pneumatică în 4 colțuri cu control sportiv

**2PF LEATHER-WRAPPED MULTIFUNCTION SPORTS STEERING WHEEL**

✦ Volan sport multifuncțional îmbrăcat în piele

**2WA WITHOUT ADDITIONAL TIRES**

✦ Nu sunt furnizate anvelope suplimentare

**3B3 CHILD SEAT ANCHOR**

✦ Ancorarea scaunului pentru copii

**3FU BIG ROOF SYSTEM**

✦ Sistem de acoperiș mare pentru vizibilitate sporită

### 3G4 CHILD SEAT ANCHOR IN FRONT

✦ Ancorarea scaunului pentru copii din față este instalată

### 3L4 POWER SEAT ADJUSTMENT FOR BOTH FRONT SEATS, DRIVER SEAT WITH MEMORY FEATURE

✦ Reglare electrică a scaunelor pentru ambele scaune față cu funcție de memorie pentru șofer.

### 3NS SPLIT FOLDING REAR SEAT BENCH/BACKREST, WITH CENTER ARMREST

✦ Banchetă/spateu spate rabatabil divizat cu cotieră centrală

### 3U7 LUGGAGE COMPARTMENT COVER

✦ Capacul compartimentului pentru bagaje

### 4A4 SEAT HEATER FOR FRONT AND REAR SEATS SEPARATELY CONTROLLED

✦ Scaune încălzite pentru pasagerii din față și din spate cu comenzi separate.

### 4E7 TAILGATE/TRUNK LID POWER CLOSING

✦ Încidere electrică a hayonului/capacului portbagajului

### 4I3 CENTRAL LOCKING SYSTEM "KEYLESS ENTRY" WITHOUT SAFELOCK

✦ Sistem de închidere centralizată "Keyless Entry" fără SafeLock

### 4L6 BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING

✦ Oglindă retrovizoare interioară cu declanșare automată

### 4X3 SIDE AIRBAG IN FRONT, WITH CURTAIN AIRBAG

✦ Airbag lateral frontal cu airbag cortină

### 5C0 WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES

✦ Nu se aplică măsuri speciale pentru organism

### 5J1 REAR SPOILER

✦ Spoiler spate instalat

### 3GD PLANE REAR CARGO AREA

✦ Zona de încărcare din spate a avionului

### 3M3 PASSENGER CAR DESIGN

✦ Proiectarea autoturismelor

### 3S0 WITHOUT ROOF RAILS/ROOF LOAD RACK

✦ Fără șine de acoperiș/raft de încărcare pe acoperiș

### 3Y0 WITHOUT ROLL-UP SUNSHADE

✦ Fără parasolar rulant

### 4D0 WITHOUT SEAT VENTILATION/MASSAGE SEAT

✦ Fără funcția de ventilație/masaj a scaunului

### 4GF WINDSHIELD IN HEAT-INSULATING GLASS

✦ Parbriz din sticlă termoizolantă

### 4KC SIDE AND REAR WINDOWS IN HEAT-INSULATING GLASS

✦ Geamuri laterale și spate din sticlă termoizolantă

### 4UF DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

✦ Airbag pentru șofer și pasagerul din față cu dezactivare airbag pentru pasagerul din față

### 4ZD BLACK MOLDINGS

✦ Muchiile negre adăugate pentru stil

### 5D1 CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ

✦ Frecvența purtătoare 433,92 MHz-434,42 MHz

### 5K5 TRANSIT COATING FILM WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES

✦ Folie de acoperire pentru tranzit cu măsuri suplimentare de protecție la transport.



**5L0 WITHOUT FRONT SPOILER**

✦ Fără spoiler frontal

**5SL LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL**

✦ Oglină exterioră stângă: Asferică

**5ZF FRONT HEAD RESTRAINTS**

✦ Apărători de cap față incluse

**6E6 CENTER ARMREST IN FRONT**

✦ Braț central frontal

**6FJ BLACK EXTERIOR MIRROR HOUSINGS**

✦ Carcase oglinzi exterioare negre

**6K8 PRE SENSE CITY WITHOUT PRE CARE**

✦ Funcția Pre Sense City fără Pre Care

**6SS LUGGAGE COMPARTMENT FLOOR COVERING**

✦ Acoperirea podelei compartimentului pentru bagaje

**6V1 REAR TRIM PANEL (ECE)**

✦ Panou ornamental spate (ECE)

**6XL EXTERIOR MIRRORS WITH MEMORY FEATURE, AUTO-DIMMING, POWER-FOLDING/ADJUSTABLE/HEATED**

✦ Oglinzi exterioare cu funcție de memorie, auto-amortizare, rabatabile electric, reglabile și încălzite

**73A WITHOUT CHARGING CABLE (INDUSTRIAL CONNECTOR)**

✦ Fără cablu de încărcare (conector industrial)

**7AA ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER**

✦ Imobilizator electronic al motorului inclus

**5RU RIGHT EXTERIOR MIRROR: CONVEX (LARGE VIEWING FIELD)**

✦ Oglină exterioră dreaptă: Convexă (câmp vizual mare)

**5XL SUN VISORS WITH ILLUMINATED VANITY MIRROR ON DRIVER AND FRONT PASSENGER SIDE**

✦ Viziere de soare echipate cu oglinzi de vanitate iluminate pentru șofer și pasagerul din față

**6A0 WITHOUT FIRE EXTINGUISHER**

✦ Fără stingător de incendiu

**6F7 EMBLEMS**

✦ Embleme

**6I6 LANE KEEPING SYSTEM PLUS SEMI-AUTOMATIC VEHICLE CONTROL IN A MEDICAL EMERGENCY AND TRAFFIC JAM ASSIST**

✦ Sistem de menținere a benzii de rulare plus control semi-automat al vehiculului în caz de urgență medicală și asistență la blocaje în trafic

**6NS ALCANTARA MOLDED HEADLINER**

✦ Material Alcantara de calitate superioară utilizat pentru plafon pentru a spori luxul interior

**6U0 WITHOUT ADDITIONAL SEALS OUTSIDE**

✦ Fără garnituri suplimentare în exterior

**6W6 FRONT LICENSE PLATE CARRIER**

✦ Suport pentru plăcuța de înmatriculare din față

**6Y2 SPEED LIMITER**

✦ Limitator de viteză

**7A0 WITHOUT CD CHANGER/CD PLAYER**

✦ Nu include schimbător sau player CD

**7E0 WITHOUT HEAT ACCUMULATOR/AUXILIARY HEATER**

✦ Fără acumulator de căldură/încălzitor auxiliar

**7G0 WITHOUT PREPARATION FOR VTS (VEHICLE TRACKING SYSTEM)**

✦ Nu există pregătire pentru sistemul de urmărire a vehiculelor

**7K1 DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM**

✦ Sistem direct de monitorizare a presiunii în anvelope

**7P1 POWER-ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT IN FRONTSEATS**

✦ Suport lombar reglabil electric pe scaunele din față

**7UG NAVIGATION SYSTEM - HIGH**

✦ Sistem de navigație ridicat instalat

**7Y1 LANE CHANGE ASSIST**

✦ Asistență la schimbarea benzii de circulație activată

**8IT LED HEADLAMPS**

✦ Faruri cu LED echipate

**8SQ LED TAIL LAMP ASSEMBLY**

✦ Ansamblu lampă spate cu LED

**8X1 HEADLAMP WASHER SYSTEM**

✦ Sistem de spălare a farurilor

**8Z5 NOT HOT COUNTRY**

✦ Nu este configurat pentru condiții de climă caldă

**9G8 BELT-DRIVEN STARTER ALTERNATOR 48 V 110-250 A**

✦ Alternator de pornire acționat de curea 48V 110-250A

**9M5 ELECTRIC AUXILIARY HEATER**

✦ Încălzitor electric auxiliar echipat

**9R0 WITHOUT NIGHT VISION**

✦ Fără vedere pe timp de noapte

**7HA WITHOUT LEATHER**

✦ Nu se specifică tapițerie din piele

**7L8 START/STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING**

✦ Sistem Start/stop cu frânare regenerativă

**7TM DECORATIVE INSERTS**

✦ Include inserții decorative pentru un plus de atractivitate vizuală

**7W3 WITH EXTENDED SAFETY SYSTEM (PROACTIVE PASSENGER PROTECTION SYSTEM, BASIC AND REAR)**

✦ Sistem de siguranță extins, inclusiv protecție proactivă a pasagerilor

**8G5 MULTIPLE MATRIX BEAM**

✦ Faruri cu fascicul matricial multiplu

**8K4 SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS -- NAR --**

✦ Faruri de zi separate

**8T5 ADAPTIVE CRUISE CONTROL**

✦ Control adaptiv al vitezei de croazieră disponibil

**8Y1 TWO-TONE HORN**

✦ Corn cu două tonuri inclus

**9AE CLIMATRONIC IN FRONT, AND MULTI-ZONE CONTROLS IN THE REAR**

✦ Sistem Climatronic în față și comenzi multizonă în spate

**9JA NON-SMOKER'S PACKAGE**

✦ Pachet pentru nefumători

**9PF WIPER BLADES WITH INTEGRATED NOZZLES**

✦ Lame de ștergător cu duze integrate pentru o curățare mai bună

**9S8 MULTI-FUNCTION DISPLAY/ON-BOARD COMPUTER"FPK" (ACTIVE INFO DISPLAY)**

✦ Afișaj multifuncțional cu afișaj activ de informații

**9TF ENTRY AND EXIT COMFORT LIGHTING**

✦ Iluminat de confort la intrare și la ieșire

**9WC WITHOUT "MULTIMEDIA" IN VEHICLE**

✦ Fără "multimedia" în vehicul

**9ZE COMFORT TELEPHONE SYSTEM**

✦ Sistem de telefonie confort instalat

**A51 AUDI AG**

✦ Produs de Audi AG

**AQ0 STANDARD-PRODUCTION QUALITY**

✦ Calitatea standard a producției

**B0A COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION**

✦ Set de componente fără reglementări de construcție specifice fiecărei țări

**C38 OPERATING PERMIT, ALTERATION**

✦ Autorizație pentru modificare

**E0A NO SPECIAL EDITION**

✦ Ediție standard, fără versiune specială

**EH0 WITHOUT CHARGING CABLE**

✦ Nu include cablu de încărcare

**ER1 REGIONAL CODE "ECE" FOR RADIO**

✦ Cod radio regional "ECE" Activat

**EVO WITHOUT CHARGING CABLE**

✦ Cablu de încărcare neinclus

**9VS SOUND PACKAGE "BRANDED"**

✦ Pachet de sunet de marcă de înaltă calitate pentru o experiență audio premium.

**9X0 PARK DISTANCE CONTROL IN FRONT AND REAR WITH ACTIVE SIDE PROTECTION**

✦ Controlul distanței de parcare atât în față, cât și în spate, cu funcție de protecție laterală activă

**A00 NO SELF-COLLECTION**

✦ Fără autocolectare

**A8S STANDARD EQUIPMENT**

✦ Echipament standard

**AV1 DRIVING ON THE RIGHT**

✦ Conceput pentru conducerea pe partea dreaptă a drumului

**B43 TYPE APPROVAL COUNTRY ROMANIA**

✦ Țara de omologare este România.

**DV8 6-CYL. TURBO DIES. ENG. 3.0 L/210 KW V6 TDI****COMMON RAIL BASE ENGINE IS T7V**

✦ Motor turbo diesel cu 6 cilindri Motor de bază V6 TDI common rail de 3.0L/210 kW

**EA6 2 YEARS FOLLOW-ON WARRANTY, MAX. 120 000 KM**

✦ Vine cu o garanție suplimentară de 2 ani sau până la maximum 120.000 de kilometri

**EL3 ONLINE SERVICE, WITHOUT OCU, WITH HEAD UNIT CODING, WITHOUT ENGINE IMMOBILIZER INTERCONNECTION**

✦ Serviciu online activat cu codarea unității centrale, fără interconectarea imobilizatorului motorului

**ES0 WITHOUT VEHICLE INLET**

✦ Nu este inclusă nicio intrare pentru vehicul

**EW0 WITHOUT MAINTENANCE CONTRACT**

✦ Nu este inclus niciun contract de întreținere.

**F0A** NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD

#### EQUIPMENT

✦✦ Echipament standard, fără vehicul cu destinație specială

**FK2** WITH ADDITIONAL TANK FOR SCR (24 LITERS)

✦✦ Rezervor suplimentar pentru sistemul de reducere catalitică selectivă (SCR) (24 litri)

**FQ1** WHEELS OF QUATTRO GMBH

✦✦ Dispune de roți de la Quattro GmbH.

**FY4** TYPE 4

✦✦ Specificații de tip 4

**G1G** 8-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION FOR FOUR-WHEEL DRIVE

✦✦ Transmisie automată cu 8 trepte pentru 4WD

**GB1** BOOSTER TYPE 1

✦✦ Booster de tip 1 instalat

**GJ0** WITHOUT TRAFFIC JAM ASSIST/CO-PILOT IN HEAVY TRAFFIC

✦✦ Nu există asistență pentru blocaje în trafic sau copilot în trafic aglomerat

**GP0** VEHICLES WITHOUT SPECIAL UPGRADE MEASURES

✦✦ Vehiculul nu include măsuri speciale de modernizare

**H8Q** TIRES 285/40 R22 110Y XL PLUS ABSORBERS

✦✦ Anvelope 285/40 R22 110Y XL cu absorbanți

**I8T** RADIO HIGH PLUS (GEN2)

✦✦ Sistem radio High Plus (Gen2)

**IU1** WITH CONNECT PACKAGE 1

✦✦ Include funcționalitatea pachetului Connect 1

**FA0** CONTROL OF SERIES PRODUCTION

✦✦ Controlul producției în serie

**FM0** BASIC EQUIPMENT VARIANT

✦✦ Varianta de echipare de bază

**FT0** WITHOUT PARK ASSIST WITH REMOTE CONTROL/GARAGE PARKING ASSIST

✦✦ Funcția de asistență la parcare și telecomanda nu sunt incluse

**FZ1** N.N.N. TYPE 1

✦✦ Caracteristică specifică tipului 1

**GA0** WITHOUT PRE-CONDITIONING

✦✦ Fără condiționare

**GH1** BASIC REAR DIFFERENTIAL

✦✦ Diferențial spate de bază

**GM0** WITHOUT ELECTRONIC ENGINE SOUND MEASURES

✦✦ Fără măsuri electronice de îmbunătățire a sunetului motorului

**GZ2** DOOR POWER LATCHING

✦✦ Sistem de închidere automată a ușilor

**I4Q** SPECIAL PLATES/DECALS/ SAFETY CERTIFICATES FOR ROMANIA

✦✦ Plăcuțe speciale, autocolante și certificate de siguranță specifice României

**IT1** WITH AUDI CONNECT PACKAGE 1

✦✦ Include pachetul Audi Connect 1 pentru funcții de conectivitate

**IV0** WITHOUT CONNECT PLUS

✦✦ Fără Connect Plus

**IW3 EMERGENCY CALL SERVICE AND ROADSIDE ASSISTANCE CALL**

✦ Serviciu de apeluri de urgență și asistență rutieră incluse

**J2D BATTERY 380 A (68 AH)**

✦ Baterie 380 A (68 AH)

**K5A BODY STYLE VARIANT 1**

✦ Stilul de caroserie Variant 1

**KK3 REFRIGERANT R1234YF**

✦ Folosește agent frigorific R1234YF pentru răcire

**L0L LEFT-HAND DRIVE**

✦ Configurație unitate cu mâna stângă

**NJ0 WITHOUT CHARGING DOCK**

✦ Nu este inclus un dock de încărcare

**NY0 STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY**

✦ Capacitatea standard a bateriei/alternatorului

**QI6 SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS ( VARIABLE )**

✦ Indicator de service setat pentru 30.000 KM sau 2 ani

**QL5 DARK TINTED GLASS IN REAR SEAT AREA (VENUS 35/PRIVACY) HEAT-INSULATING GLASS (GREEN) IN FRONT**

✦ Geam fumuriu închis în zona scaunelor din spate pentru intimitate, geam termoizolant în față

**QR9 WITH DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY**

✦ Afișare dinamică a indicatoarelor rutiere

**QV0 WITHOUT TV RECEPTION/DIGITAL RADIO RECEPTION**

✦ Fără recepție TV/recepție radio digitală

**S3Y 2-DOOR GTI FOR HONG KONG**

✦ În special un model GTI cu 2 uși pentru Hong Kong

**IX2 DIESEL ENGINE**

✦ Propulsat de un motor diesel

**JX1 WITH FRONT CROSS TRAFFIC ASSIST**

✦ Echipat cu asistent trafic transversal frontal

**KA6 WITH FRONT AND REAR VIEW CAMERA SYSTEM AND TWO SIDE CAMERAS**

✦ Echipat cu sistem de camere video față și spate și două camere laterale pentru vizibilitate sporită

**KS1 HEAD-UP DISPLAY**

✦ Sistem Head-Up Display instalat

**N0Q SEAT TRIM COVERS IN LEATHER**

✦ Tapițerie din piele pentru scaune

**NT0 TRANSIT COATING (TYPE 1)**

✦ Înveliș de tranzit

**Q4Q SPORTS SEATS IN FRONT**

✦ Scaune sport în față

**QK1 WITH MULTIFUNCTION CAMERA**

✦ Camera multifuncțională instalată

**QQ2 WITH ADDITIONAL LIGHTS (INTERIOR LIGHTING)**

✦ Iluminat interior suplimentar

**QT5 WITHOUT STEP**

✦ Fără funcție de pas

**QZ7 POWER STEERING**

✦ Funcție de servodirecție prezentă

**T7V 6-CYLINDER DIESEL ENGINE 3.0 L UNIT 059.N**

✦ Motor diesel cu 6 cilindri de 3,0 L

**U5A INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER**

✦ Bloc de instrumente cu vitezometru Km/h

**UH2 PARKING BRAKE**

✦ Sistemul de frânare de parcare

**VC0 WITHOUT REMOTE-CONTROLLED GARAGE DOOR OPENER**

✦ Fără telecomandă pentru deschiderea ușii de garaj

**VH2 48-V ELECTRIC SYSTEM**

✦ Sistem electric de 48 volți

**VT5 SCUFF PLATES IN DOOR APERTURES**

✦ Plăcuțe de protecție în deschiderile ușilor

**UF7 ELECTRIC INTERFACE FOR EXTERNAL USE**

✦ Interfață electrică pentru utilizare externă

**V0A TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND**

✦ Anvelope fără specificarea mărcii anvelopei

**VF1 PEDAL CLUSTER**

✦ Grup de pedale proiectat pentru vehicul

**VL0 STANDARD PEDESTRIAN PROTECTION MEASURES**

✦ Măsuri standard de protecție a pietonilor

**X4N EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR ROMANIA**

✦ Opțiuni de echipare subset specific pentru România.

## Cronologie

S-au găsit 7 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

### Ultimele înregistrări

01.2019 🌐 Țară necunoscută



**A fost fabricat**

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

09.2019 🇷🇴 România



**Prima înmatriculare**

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

05.2020 🇷🇴 România



**Evaluare detectată**



Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.

01.2021  România



**Evaluare detectată**



Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.

10.2022  România



**A fost verificat**

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

08.2023  România



**Evaluare detectată**



Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.

10.2024  România



**A fost verificat**

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.



+36

**Surse de date**

Am verificat 900+ de surse de date în **40 de țări**