

# Audi A5



VIN: WAUZZZF56MA026460

Diesel

2021

Generat pe 14.02.2025, 10:03



## Odometru

✓ Arată bine



## Statut legal

✓ Arată bine



## Daune

⚠ Necesită atenție



+31

## Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

## Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



### Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



### Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în 8 țări:



+2

### Iată ce am verificat:



#### Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



#### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare Starea actuală necunoscută



#### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, verificare finalizată în:

România

Statele Unite ale Americii

Lituania

Danemarca

Suedia

Slovacia

Slovenia

Cehia


## Odometru

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?



### Notă

Ultimul kilometraj cunoscut: 179.449 km



**Disclaimer (declinarea responsabilității):** acest grafic reprezintă o tendință estimată a kilometrajului. Deși se bazează pe înregistrări reale de kilometraj disponibile pentru acest vehicul, există lacune având în vedere că evoluția kilometrajului nu este înregistrată în mod constant. Pentru a lua în considerare aceste date lipsă, aplicăm un model patentat de analiză a datelor care prezice modul în care probabil s-a schimbat kilometrajul între evenimentele înregistrate. Acest lucru ajută la furnizarea unei imagini mai complete a utilizării vehiculului în timp.

## Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

✓ **Nu s-au găsit probleme**  
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

### Legal

✓= **Inspecție tehnică periodică (ITP)** ✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice

↺↻ **Casat** ✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

## Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

⚠ **Ai grijă!**

Vehiculul a fost avariat de 3 ori!

### Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

## Înregistrări de daune



08.2021  Germania

### Evaluare

Părți afectate

Față Partea dreaptă

Costul estimativ al reparațiilor

## 14.001 RON – 24.000 RON

Cauza posibilă

### Necunoscut

Categorii de daune


Părți exterioare ale caroseriei


Daune frontale:

- Față / Bară de protecție
- Față stânga / Bară de protecție
- Față dreapta / Bară de protecție

Daune pe partea dreaptă:

- Dreapta / Portieră față



03.2022  Germania

### Evaluare

Părți afectate

Spate

Costul estimativ al reparațiilor

## 14.001 RON – 24.000 RON

Cauza posibilă

### Necunoscut

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Daune pe partea dreaptă:

- Spate / Bară de protecție
- Spate stânga / Bară de protecție
- Spate dreapta / Bară de protecție

Alte daune:

- Exterior / Neclasificat



06.2024

Germania

## Evaluare

Costul estimativ al reparațiilor

**Necunoscut**

Cauza posibilă

**Necunoscut**

**Disclaimer (declinarea responsabilității):** Majoritatea înregistrărilor de daune sunt legate de accidente, dar uneori nu este acesta cazul. Unele înregistrări provin din alte surse cum ar fi serviciile specializate pe lucrări de caroserie, cereri de daune, licitații sau inspecții ale vehiculelor. Aceste înregistrări arată că starea vehiculului a fost evaluată, chiar dacă nu a fost din cauza unui accident.

## Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

**Nu s-au găsit probleme**

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

## Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?

**Notă**

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 160.253 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

## Valoarea de piață azi pentru Audi A5 2021

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

149.184 RON

Prețul mediu

160.253 RON

Cel mai mare preț

169.455 RON

## Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?



#### Notă

Emisii CO<sub>2</sub>: B (127 g/km)

## Emisii CO<sub>2</sub>

Emisiile CO<sub>2</sub> ale  
vehiculului tău

**127 g/km** Clasă **B**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO<sub>2</sub> g/km

## Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



#### Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

## Identificare și specificații tehnice



Producător

**Audi**



Model

**A5**



Variantă

**Sportback**



Tip caroserie

**Hatchback**



An de fabricație

**2021**



Capacitate cilindrică

**2 l**



Putere motor

**150 kW (201 cp)**



Tip combustibil

**Diesel**



Cutie de viteze

**Automată**



Tip transmisie

**Tracțiune față (FWD)**



Culoare  
**Negru**



Amplasarea volanului  
**Volan pe stânga**



Nr. cilindri  
**4**



Nr. locuri  
**4**



Cod motor  
**DTPA**

## Echipare

Cum a fost primit de la producător

04A

BASIC

0F3

FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE

0G7

TIPTRONIC

0K4

HYBRID PROPULSION SYSTEM I-HEV

0M1

FUEL TANK

0RZ

WITHOUT IGNITION/STARTER SWITCH LOCKING SYSTEM, WITHOUT STEERING LOCK

0UA

WITHOUT SPECIAL COLOR TRIM

0Y1

STANDARD CLIMATIC ZONES

1BA

STANDARD SUSPENSION/SHOCK ABSORPTION

1EX

SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE

0C0

STANDARD

0FA

STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE

0JH

WEIGHT CATEGORY FRONT AXLE WEIGHT RANGE 8

0LW

WITH SPECIAL PLATES/LABELS/ SAFETY CERTIFICATES FOR GERMANY

0P0

REAR EXHAUST TAILPIPE (STANDARD)

0TD

FLOOR MATS IN FRONT AND REAR

0VC

INFORMATION KIT IN GERMAN

0YH

WEIGHT RANGE 8 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

1D4

TRAILER HITCH, MANUALLY SWIVELING

1G8

BREAKDOWN KIT

1KD

DISK BRAKES IN REAR

1PA

STANDARD WHEEL BOLTS

1SA

WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD

1VG

INSTALLATION PARTS FOR FOUR-CYLINDER ENGINE

1XW

LEATHER-WRAPPED MULTIFUNCTION SPORTS  
STEERING WHEEL

2F0

WITHOUT LOCKING AND STARTING SYSTEMS

2H9

DRIVE SELECT

2KR

LABELS/PLATES IN ENGLISH AND GERMAN

3B3

CHILD SEAT ANCHOR

3G0

WITHOUT CHILD SEAT ANCHOR FRONT (ISOFIX)

3H0

WITHOUT BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS

3M3

PASSENGER CAR DESIGN

3S0

WITHOUT ROOF RAILS/ROOF LOAD RACK

4A3

SEAT HEATER FOR FRONT SEATS SEPARATELY  
CONTROLLED

4E7

TAILGATE/TRUNK LID POWER CLOSING

4H3

MANUAL CHILD SAFETY LOCK

4KC

SIDE AND REAR WINDOWS IN HEAT-  
INSULATING GLASS

1LC

DISK BRAKES IN FRONT

1S2

TOOL KIT

1T3

FIRST AID KIT WITH WARNING TRIANGLE

1X0

FRONT WHEEL DRIVE

1Z0

INITIAL STANDARD FUEL FILLING

2G5

FILLER NECK MODULE 1 WITHOUT INSERT

2K1

REINFORCED BUMPERS

2Z0

ELIMINATION OF MODEL DESIGNATION

3FA

WITHOUT ROOF INSERT (STANDARD ROOF)

3GA

WITHOUT CARGO AREA

3L3

MANUAL HEIGHT ADJUSTMENT FOR FRONT SEATS

3NZ

UNSPLIT REAR SEAT BENCH UNSPLIT, SPLIT FOLDING  
BACKREST

3Y0

WITHOUT ROLL-UP SUNSHADE

4D0

WITHOUT SEAT VENTILATION/MASSAGE SEAT

4GF

WINDSHIELD IN HEAT-INSULATING GLASS

4I7

CENTRAL LOCKING SYSTEM "KEYLESS-GO"  
WITHOUT SAFELOCK

4L6

BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-  
DIMMING

4UF

DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH  
FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

4ZB

BRIGHT MOLDINGS

5C0

WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES

5J0

WITHOUT REAR SPOILER

5L0

WITHOUT FRONT SPOILER

5SL

LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL

5ZF

FRONT HEAD RESTRAINTS

6E1

CENTER ARMREST IN FRONT

6F0

WITHOUT DECORATIVE FILMS / EMBLEMS

6H0

"BASIC"

6JD

BODY-COLORED DOOR HANDLES

6NJ

STANDARD MOLDED HEADLINER

6TS

RIGHT EXTERIOR MIRROR, ASPHERICAL, LARGE  
VIEWING FIELD

6W6

FRONT LICENSE PLATE CARRIER

6Y6

SPEED LIMITER

7E6

ELECTRIC AUXILIARY AIR HEATER

7G0

4X3

SIDE AIRBAG IN FRONT, WITH CURTAIN AIRBAG

5A8

LUGGAGE COMPARTMENT LINING (DESIGN 2)

5D1

CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ

5K5

TRANSIT COATING FILM WITH ADDITIONAL  
TRANSPORT PROTECTION MEASURES

5MA

DECORATIVE INSERTS

5XK

SUN VISORS ON DRIVER AND FRONT PASSENGERSIDE

6A0

WITHOUT FIRE EXTINGUISHER

6EA

WITHOUT ADDITIONAL SIDE BODY COVERS (STONE  
GUARD)

6FA

COMPONENTS WITHOUT SPECIAL SURFACE  
APPEARANCE

6I1

LANE KEEPING SYSTEM

6K8

PRE SENSE CITY WITHOUT PRE CARE

6SS

LUGGAGE COMPARTMENT FLOOR COVERING

6V1

REAR TRIM PANEL (ECE)

6XK

EXTERIOR MIRRORS, AUTO-DIMMING, POWER-  
FOLDING/ADJUSTABLE/HEATED

7AA

ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER

7FH

ADDITIONAL TIRES

7HA

WITHOUT LEATHER



WITHOUT PREPARATION FOR VTS (VEHICLE TRACKING SYSTEM)

71B

VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION 8WB/8WC/ 8WF

7L8

START/STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING

7P0

WITHOUT LUMBAR SUPPORT IN SEAT BACKRESTS

7UG

NAVIGATION SYSTEM - HIGH

7X1

PARK DISTANCE CONTROL

8EX

LED HEADLAMPS

8K4

SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS -- NAR --

8X0

WITHOUT HEADLAMP WASHER SYSTEM

8Z5

NOT HOT COUNTRY

9B0

WITHOUT TELEPAY DEVICE

9K0

WITHOUT AIRSCARF

9P6

SEAT BELT REMINDER, ELECTRIC CONTACT IN BUCKLE

9VD

SPEAKER (ACTIVE)

9ZV

COMFORT TELEPHONY, WITHOUT ANTENNA CONNECTION

A51

AUDI AG

A9F

"ATTRACTION" EQUIPMENT

7K1

DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

7M1

SCUFF PLATES IN DOOR APERTURES WITH METAL CORES

7S0

WITHOUT WIND DEFLECTOR

7W3

WITH EXTENDED SAFETY SYSTEM (PROACTIVE PASSENGER PROTECTION SYSTEM, BASIC AND REAR)

7Y1

LANE CHANGE ASSIST

8G1

HIGH-BEAM CONTROL

8T8

ADAPTIVE CRUISE CONTROL (WITH "FOLLOW-TO-STOP") AND SPEED LIMITER

8Y1

TWO-TONE HORN

9AQ

AIR CONDITIONING SYSTEM PLUS

9JE

WITHOUT SMOKER PACKAGE

9M0

WITHOUT AUXILIARY HEATER/FUEL-FIRED PARKING HEATER

9S7

MULTI-FUNCTION DISPLAY/ON-BOARD COMPUTER"TOP"

9WC

WITHOUT "MULTIMEDIA" IN VEHICLE

A00

NO SELF-COLLECTION

A61

CATEGORY 1

AQ0

STANDARD-PRODUCTION QUALITY

AV1

DRIVING ON THE RIGHT

B0A

COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION

D7U

4-CYL. TURBO DIESEL ENGINE 2.0 L/150 KW (4V) TDI, COMMON RAIL BASE ENGINE IS T6F

EA0

WITHOUT FOLLOW-ON WARRANTY

EW0

WITHOUT MAINTENANCE CONTRACT

FA0

CONTROL OF SERIES PRODUCTION

FM0

BASIC EQUIPMENT VARIANT

FU0

COUNTRY GROUP A

G1C

SEVEN-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

GH0

WITHOUT REAR DIFFERENTIAL

GT0

DECORATIVE PLASTIC STRIPS

IT3

WITH CONNECT PACKAGE 3

IW3

EMERGENCY CALL SERVICE AND ROADSIDE ASSISTANCE CALL

J2D

BATTERY 380 A (68 AH)

KA0

WITHOUT CAMERA SYSTEMS/ACCIDENT SENSORS

KS0

WITHOUT HEAD-UP DISPLAY

N2M

SEAT TRIM COVERS IN FABRIC

NT0

B01

TYPE APPROVAL COUNTRY GERMANY

CY5

ALLOY WHEELS 7.5J X 17

E0A

NO SPECIAL EDITION

ER1

REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO

F0A

NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT

FK2

WITH ADDITIONAL TANK FOR SCR (24 LITERS)

FQ0

PRODUCTION WHEELS

FZ1

N.N.N. TYPE 1

GB0

WITHOUT BOOSTER

GP1

VEHICLES WITH SPECIAL UPGRADE MEASURES

H3U

TIRES 225 /50 R17 94H

IU1

WITH CONNECT PACKAGE 1

IX2

DIESEL ENGINE

K8R

SPORTSBACK

KK3

REFRIGERANT R1234YF

L0L

LEFT-HAND DRIVE

NM1

ENGINE COVER

NY0

TRANSIT COATING (TYPE 1)

Q1A

STANDARD SEATS IN FRONT

Q16

SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS ( VARIABLE )

QL1

CLEAR GLASS

QR9

WITH DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY

QZ7

POWER STEERING

T98

4-CYLINDER DIESEL ENGINE 2.0 L UNIT 05L.A

UH1

PARKING BRAKE

VC0

WITHOUT REMOTE-CONTROLLED GARAGE DOOR OPENER

VH0

STANDARD ELECTRIC

X0A

EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR GERMANY

STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY

QE0

WITHOUT STORAGE COMPARTMENT PACKAGE/BOX

QK1

WITH MULTIFUNCTION CAMERA

QQ0

WITHOUT ADD. LIGHTS (INTERIOR LIGHTING)

QV3

DIGITAL RADIO RECEPTION

SL5

DELIVERY WITH STANDARD TIRES

U5A

INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER

V0A

TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND

VF0

STANDARD PEDAL CLUSTER

VL1

EXTENDED PEDESTRIAN PROTECTION MEASURES

## Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

### Ultimele înregistrări

01.2021  Țară necunoscută



**A fost fabricat**

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

08.2021  Germania



**Evaluare de daune detectată**



Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări de daune în această țară (sau stat). Pentru informații detaliate, te rugăm să consulți secțiunea "Daune" .

03.2022  Germania



**Evaluare de daune detectată**



Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări de daune în această țară (sau stat). Pentru informații detaliate, te rugăm să consulți secțiunea "Daune" .

06.2024  Germania



**Evaluare de daune detectată**



Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări de daune în această țară (sau stat). Pentru informații detaliate, te rugăm să consulți secțiunea "Daune" .

06.2024  Germania



**A fost la vânzare**

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

08.2024  România



**A fost înmatriculat**

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc



+31

**Surse de date**

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**