

AUDI A3



VIN: WAUZZZGY3SA059146

Benzină

2024



Generat pe 01.08.2025

Scanează ca să accesezi raportul complet

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 13 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii

✓ Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO₂: 123 g/km.



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Verificare utilizare comercială

A fost folosit vehiculul drept taxi, pentru închiriere sau alt vehicul de serviciu? Notă: acest gen de vehicule pot fi într-o stare mai proastă decât ar fi normal!

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit pe post de taxi



Transport

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit de poliție



Demo

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **10 țări**:  +4

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România  Cehia  Slovenia  Italia  Ungaria  Slovacia  Statele Unite ale Americii  Suedia  Canada
 Danemarca

Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?



Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 13 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 25.476 km
- 1 înregistrare a kilometrajului

2024

 Kilometraj  Înregistrări obișnuite

Înregistrările odometrului

01.2024

13 km

Verificare statut juridic

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

A trecut

Înregistrare găsită pe 12.2024



România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 12.2027



Casat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).



Nu s-au găsit probleme

Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Expunere la dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

CAR/VERTICAL

VIN: WAUZZGY3SA059146

Generat pe 01.08.2025

Expiră la 31.08.2025

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?



Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 180.593 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru AUDI A3 2024

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

162.534 RON

Prețul mediu

180.593 RON

Cel mai mare preț

198.653 RON

Emisii

Care este nivelul de emisii de CO₂ al vehiculele din acest model/an?



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km

Emisiile de CO₂ ale vehiculului tău **123 g/km** Clasă **B**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Notă

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

	Producător AUDI		Model A3		Variantă Sportback
	Tip caroserie Hatchback		An de fabricație 2024		An model 2025
	Capacitate cilindrică 6 l		Putere motor 316 kW (424 cp)		Tip combustibil Benzină
	Cutie de viteze Automată		Tip transmisie Tracțiune față (FWD)		Culoare Gri
	Amplasarea volanului Volan pe stânga		Piața de destinație a modelului Europe		Nr. locuri 5

Echipare

Cum a fost primit de la producător

0AD FRONT STABILIZER ◆◆ Componentă stabilizator față	0B1 WHEELBASE ◆◆ Ampatament
0BA WITHOUT REAR STABILIZER ◆◆ Fără stabilizator spate inclus	0EG INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR DUAL-CLUTCH TRANSV. TRANSMISSION DQ200 -- VEHICLE COMPONENTS -- ◆◆ Diferențiere de instalare pentru transmisia cu dublu ambreiaj. Transmisie DQ200 -- Componente pentru vehicule --
0K4 HYBRID PROPULSION SYSTEM I-HEV ◆◆ Disponând de un sistem de propulsie hibrid I-HEV	0N1 STANDARD REAR AXLE ◆◆ Configurație standard a axului spate
0P0 REAR EXHAUST TAILPIPE (STANDARD) ◆◆ Țeava de eșapament spate standard	0TD FLOOR MATS IN FRONT AND REAR ◆◆ Covorașe față și spate
0XH INFORMATION KIT IN ROMANIAN ◆◆ Kitul de informații este furnizat în limba română.	0Y1 STANDARD CLIMATIC ZONES ◆◆ Zone climatice standard configurate
0YE WEIGHT RANGE 5 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST ◆◆ Interval de greutate 5 numai cu control al instalației	1A5 FUEL SYSTEM FOR SI ENGINE ◆◆ Sistem de alimentare pentru motor SI
1AE BRS FOR VEHICLES WITH ELECTRIC DRIVE (ESC AND ELECTRIC BRAKE BOOSTER) ◆◆ Sistem de frânare pentru vehicule cu propulsie electrică, inclusiv ESC și servofrână electrică	1D0 WITHOUT TRAILER HITCH ◆◆ Fără cârlig de remorcă

1E5 ACTIVATED CARBON CANISTER FOR INTENSIFIED EVAPORATION SYSTEM WITH ON-BOARD DIAGNOSTIC SYSTEM 2

Canistră de cărbune activ pentru sistemul de evaporare intensificată cu sistem de diagnosticare la bord 2

1G8 BREAKDOWN KIT

Kit de avarie inclus

1KE DISK BRAKES IN REAR

Frâne pe disc spate incluse

1PA STANDARD WHEEL BOLTS

Șuruburi standard pentru roți

1SA WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD

Protecție suplimentară pentru partea inferioară a caroseriei, neinclusă

1X0 FRONT WHEEL DRIVE

Configurație tracțiune față

1Z5 INCREASE IN INITIAL STANDARD FUEL FILLING

Capacitatea inițială de umplere a rezervorului de combustibil a crescut de la nivelurile standard

20A WITHOUT ELECTRIC MOTOR (HYBRID)

Fără motor electric (hibrid) instalat

2F0 WITHOUT LOCKING AND STARTING SYSTEMS

Fără sisteme de blocare și pornire adăugate

2JD SPORTS BUMPERS

Bare de protecție sport pentru un aspect sportiv sport

2WA WITHOUT ADDITIONAL TIRES

Nu sunt furnizate anvelope suplimentare

1EX SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE

Plăcuță specială de identificare pentru autoturismul EC M1

1JA REAR SHOCK ABSORPTION, BASIC VERSION 1

Absorbție de bază a șocurilor spate Versiunea 1

1N3 SPEED-RELATED VARIABLE STEERING ASSIST (SERVOTRONIC)

Sistem de asistare variabilă a direcției instalat

1S3 TOOL KIT

Kit de scule furnizat

1T3 FIRST AID KIT WITH WARNING TRIANGLE

Trusă de prim ajutor cu triunghi de avertizare

1XX LEATHER-WRAPPED MULTIFUNCTION SPORTS STEERING WHEEL W/ TIPTRONIC

Volan sport îmbrăcat în piele cu comenzi multifuncționale și funcție Tiptronic

1ZE DISK BRAKES IN FRONT (GEOMET D)

Frâne pe disc față cu acoperire GEOMET D

2CH VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION 8Y0/8YA/ 8YF

Vehiculul aparține clasei 8Y0/8YA/8YF

2H6 DRIVE SELECT

Mașina dispune de un sistem drive select.

2KR LABELS/PLATES IN ENGLISH AND GERMAN

Etichete și plăcuțe în engleză și germană

2Z7 TYPE SIGN AND COMPANY LOGO WITHOUT DISPLACEMENT DATA

Semnul tip și logo-ul companiei prezente fără date de deplasare

31B REAR LICENSE PLATE CARRIER (ECE)

- ✦ Instalarea suportului pentru plăcuța de înmatriculare din spate (ECE)

3FA WITHOUT ROOF INSERT (STANDARD ROOF)

- ✦ Fără inserție pe acoperiș furnizată

3L3 MANUAL HEIGHT ADJUSTMENT FOR FRONT SEATS

- ✦ Reglare manuală pe înălțime pentru scaunele din față

3S0 WITHOUT ROOF RAILS/ROOF LOAD RACK

- ✦ Fără șine de acoperiș/raft de încărcare pe acoperiș

4A3 SEAT HEATER FOR FRONT SEATS SEPARATELY CONTROLLED

- ✦ Încălzitoare de scaune controlate separat pentru scaunele din față

4G3 STORAGE COMPARTMENT, LEFT AND RIGHT 1ST ROW OF SEATS

- ✦ Compartimente de depozitare amplasate pe partea stângă și dreaptă a primului rând de scaune

4H5 POWER-OPERATED CHILD SAFETY LOCK

- ✦ Sistem de blocare a siguranței copiilor cu acționare electrică

4L6 BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING

- ✦ Oglindă retrovizoare interioară cu declanșare automată

4UF DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

- ✦ Airbag pentru șofer și pasagerul din față cu dezactivare airbag pentru pasagerul din față

5C0 WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES

- ✦ Nu se aplică măsuri speciale pentru organism

3A0 CHILD SEAT ANCHOR FOR CHILD SEAT SYSTEM I-SIZE, 2X TOP TETHER

- ✦ Ancoră pentru scaun pentru copii pentru sistemul de scaune pentru copii I-Size, cu 2 puncte de ancorare superioare

3H0 WITHOUT BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS

- ✦ Fără eliberare a spătarului pentru scaunele din față

3NZ UNSPLIT REAR SEAT BENCH UNSPLIT, SPLIT FOLDING BACKREST

- ✦ Banchetă spate neîmpărțită cu spătar rabatabil neîmpărțit, împărțit

3T2 THREE REAR HEAD RESTRAINTS

- ✦ Suporturi de cap spate - trei incluse

4E6 SENSOR-CONTROLLED LUGGAGE COMPARTMENT OPENER

- ✦ Deschidere a compartimentului pentru bagaje controlată prin senzor

4GF WINDSHIELD IN HEAT-INSULATING GLASS

- ✦ Parbriz din sticlă termoizolantă

4K5 CENTRAL LOCKING SYSTEM "KEYLESS ENTRY" WITH FINGERPRINT

- ✦ Intrare fără cheie cu amprentă digitală și sistem de închidere centralizată

4P4 REAR FLOOR PANEL MODULE, TYPE 5

- ✦ Este inclus modulul tip 5 pentru panoul de podea din spate

4ZP MOLDINGS

- ✦ Muflări

5F1 1 ARMREST FOR LEFT FRONT SEAT AND 2 ARMRESTS FOR RIGHT FRONT SEAT

- ✦ Suporturi pentru brațe pentru scaunele din față

5J1 REAR SPOILER

✦ Spoiler spate instalat

**5K5 TRANSIT COATING FILM WITH ADDITIONAL
TRANSPORT PROTECTION MEASURES**

✦ Folie de acoperire pentru tranzit cu măsuri suplimentare de protecție la transport.

5MJ DECORATIVE INSERTS

✦ Include inserții decorative

6A0 WITHOUT FIRE EXTINGUISHER

✦ Fără stingător de incendiu

6E3 CENTER ARMREST IN FRONT

✦ Brațieră centrală față instalată

6F0 WITHOUT DECORATIVE FILMS / EMBLEMS

✦ Nu sunt incluse folii decorative sau embleme.

6H0 "BASIC"

✦ Echipament de nivel de bază

6NJ STANDARD MOLDED HEADLINER

✦ Căptușeală standard turnată

6Y2 SPEED LIMITER

✦ Limitator de viteză

76A WITHOUT MODE 3 CHARGING CABLE

✦ Fără cablu de încărcare Mode 3 inclus

5JA WITHOUT AMBULANCE SEAT FOR MEDICAL STAFF

✦ Nu include un scaun de ambulanță pentru personalul medical

5L0 WITHOUT FRONT SPOILER

✦ Fără spoiler frontal

5ZF FRONT HEAD RESTRAINTS

✦ Apărători de cap față incluse

**6C2 SIDE AIRBAG IN FRONT WITH CURTAIN AIRBAG AND
INTERACTION AIRBAG IN FRONT**

✦ Airbagurile laterale față, airbagurile cortină și airbagurile de interacțiune sunt instalate în autovehicul.

**6EA WITHOUT ADDITIONAL SIDE BODY COVERS (STONE
GUARD)**

✦ Fără protecții laterale suplimentare pentru caroserie (Stone Guard)

**6FA COMPONENTS WITHOUT SPECIAL SURFACE
APPEARANCE**

✦ Componente fără aspect special al suprafeței

**6I6 LANE KEEPING SYSTEM PLUS SEMI-AUTOMATIC
VEHICLE CONTROL IN A MEDICAL EMERGENCY AND TRAFFIC
JAM ASSIST**

✦ Sistem de menținere a benzii de rulare plus control semi-automat al vehiculului în caz de urgență medicală și asistență la blocaje în trafic

**6XI EXT. MIRR., AUTO-DIMMING, ELECTR.
FOLD./ADJUSTABLE, HEATED, W/ FRONT PASSENGER
EXTERIOR MIRROR LOWERING FUNCTION**

✦ Oglinzi exterioare cu auto-amortizare, pliabile/reglabile electric, încălzite, cu funcție de coborâre a oglinzii pasagerului din față

**73A WITHOUT CHARGING CABLE (INDUSTRIAL
CONNECTOR)**

✦ Fără cablu de încărcare (conector industrial)

7AA ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER

✦ Imobilizator electronic al motorului inclus

7E0 WITHOUT HEAT ACCUMULATOR/AUXILIARY HEATER

✦ Fără acumulator de căldură/încălzitor auxiliar

7HA WITHOUT LEATHER

✦ Nu se specifică tapiserie din piele

7L6 START/STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING

✦ Sistem Start/Stop cu frânare regenerativă

7P1 POWER-ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT IN FRONTSEATS

✦ Suport lombar reglabil electric pe scaunele din față

7X5 PARK ASSIST

✦ Funcție de asistență la parcare pentru a ajuta la parcare

8G0 WITHOUT LIGHT CONTROL

✦ Fără control al luminii

8J3 HAND BRAKE/LOW BRAKE FLUID LEVEL WARNINGLIGHT AND INSCRIPTION

✦ Lumină de avertizare privind frâna de mână/nivelul scăzut al lichidului de frână

8M1 REAR WINDOW WIPER AND WASHER SYSTEM WITH INTERMITTENT CONTROL

✦ Sistem de ștergere și spălare a geamului spate cu control intermitent

8T3 ADAPTIVE CRUISE CONTROL

✦ Include cruise control adaptiv pentru un confort sporit la condus.

8Y1 TWO-TONE HORN

✦ Corn cu două tonuri inclus

9B0 WITHOUT TELEPAY DEVICE

✦ Fără dispozitiv de teleplată integrat

9JA NON-SMOKER'S PACKAGE

✦ Pachet pentru nefumători

7F9 PLASTIC/LEATHER GEARSHIFT KNOB/HANDLE

✦ Maneta/manerul schimbătorului de viteze din plastic/piele

7K1 DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

✦ Sistem direct de monitorizare a presiunii în anvelope

7M3 SCUFF PLATES IN DOOR APERTURES

✦ Plăcuțe de protecție în deschiderile ușilor

7UG NAVIGATION SYSTEM - HIGH

✦ Sistem de navigație ridicat instalat

8FA WITHOUT SECOND BATTERY

✦ Fără a doua baterie furnizată

8IT LED HEADLAMPS

✦ Faruri cu LED echipate

8K4 SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS -- NAR --

✦ Faruri de zi separate

8N6 WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH LIGHT/RAIN SENSOR

✦ Controlul ștergătoarelor de parbriz cu senzor de lumină/ploaie

8X7 WITHOUT HEADLAMP WASHER SYSTEM / WITH WASHER FLUID LEVEL INDICATOR

✦ Nu are un sistem de spălare a farurilor, dar are un indicator al nivelului lichidului de spălare

8Z5 NOT HOT COUNTRY

✦ Nu este configurat pentru condiții de climă caldă

9G8 BELT-DRIVEN STARTER ALTERNATOR 48 V 110-250 A

✦ Alternator de pornire acționat de curea 48V 110-250A

9M0 WITHOUT AUXILIARY HEATER/FUEL-FIRED PARKING HEATER

✦ Nu sunt instalate încălzitoare auxiliare/încălzitoare de parcare alimentate cu combustibil

9S9

Funcționalitate nespecificată

9VD SPEAKER (ACTIVE)

Difuzor (activ)

A00 NO SELF-COLLECTION

Fără autocolectare

A9E "AMBIENTE" EQUIPMENT

Echipamente de mediu

AV1 DRIVING ON THE RIGHT

Conceput pentru conducerea pe partea dreaptă a drumului

B43 TYPE APPROVAL COUNTRY ROMANIA

Țara de omologare este România.

C9M ALLOY WHEELS 8J X 17

Jante din aliaj de 17 inch

E0A NO SPECIAL EDITION

Ediție standard, fără versiune specială

EF1 ECO FUNCTION

Funcție Eco pentru îmbunătățirea eficienței consumului de combustibil.

ES0 WITHOUT VEHICLE INLET

Nu este inclusă nicio intrare pentru vehicul

EW0 WITHOUT MAINTENANCE CONTRACT

Nu este inclus niciun contract de întreținere.

9TA WITHOUT ADDITIONAL WARNING LIGHTS

Nu sunt incluse lumini de avertizare suplimentare

9ZV COMFORT TELEPHONY, WITHOUT ANTENNA CONNECTION

Telefonie confort fără conectare la antenă

A51 AUDI AG

Produs de Audi AG

AQ0 STANDARD-PRODUCTION QUALITY

Calitatea standard a producției

B0A COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION

Set de componente fără reglementări de construcție specifice fiecărei țări

C52 OPERATING PERMIT, ALTERATION

Autorizație de funcționare pentru modificări

D3U 12-CYLINDER SI ENGINE 6.0 L/316 KW WR12 (48V), MOTRONIC BASE ENGINE IS T1H

Acest vehicul este echipat cu un motor puternic cu 12 cilindri de 6,0 l, cu o putere de 316 kW. Acesta are un design WR12 cu un sistem de 48V. Sistemul de management al motorului este Motronic, iar codul motorului de bază este T1H.

EA6 2 YEARS FOLLOW-ON WARRANTY, MAX. 120 000 KM

Vine cu o garanție suplimentară de 2 ani sau până la maximum 120.000 de kilometri

ER1 REGIONAL CODE "ECE" FOR RADIO

Cod radio regional "ECE" Activat

EV0 WITHOUT CHARGING CABLE

Cablu de încărcare neinclus

F0A NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT

Echipament standard, fără vehicul cu destinație specială

FA0 CONTROL OF SERIES PRODUCTION

Controlul producției în serie

FQ0 PRODUCTION WHEELS

Roți de producție

G07 SHOCK ABSORPTION IN FRONT

Absorbție a șocurilor în față

GA0 WITHOUT PRE-CONDITIONING

Fără precondiționare

GM1 STANDARD ELECTRONIC ENGINE SOUND

Sistem electronic standard de sunet pentru motor

GV0 WITHOUT SWITCH FOR REAR-AXLE DIFFERENTIAL LOCK

Fără comutator de blocare a diferențialului axei spate

I4Q SPECIAL PLATES/DECALS/ SAFETY CERTIFICATES FOR ROMANIA

Plăcuțe speciale, autocolante și certificate de siguranță specifice României

IU4 WITH CONNECT PACKAGE 4

Vine cu pachetul Connect 4 pentru funcții de conectivitate suplimentare

IX1 SI ENGINE

Propulsat de un motor cu aprindere prin scânteie (SI).

K8R SPORTSBACK

Sportback

KH5 CLIMATRONIC WITH CONTROLS IN THE REAR

Sistem de climatizare cu comenzi în spate

KS0 WITHOUT HEAD-UP DISPLAY

Fără head-up display

L0L LEFT-HAND DRIVE

Configurație unitate cu mâna stângă

FM0 BASIC EQUIPMENT VARIANT

Varianta de echipare de bază

FZ1 N.N.N. TYPE 1

Caracteristică specifică tipului 1

G1C SEVEN-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

Transmisie automată cu șapte trepte instalată

GB0 WITHOUT BOOSTER

Vehiculul nu are o funcție de înălțare

GP1 VEHICLES WITH SPECIAL UPGRADE MEASURES

Vehicule cu măsuri speciale de modernizare

H1V TIRES 225/45 R17

Vehiculul este echipat cu anvelope de dimensiuni 225/45 R17.

IT3 WITH CONNECT PACKAGE 3

Include funcționalitatea pachetului Connect 3

IW3 EMERGENCY CALL SERVICE AND ROADSIDE ASSISTANCE CALL

Serviciu de apeluri de urgență și asistență rutieră incluse

J4J BATTERY 384 A (60 AH)

Capacitatea bateriei de 384 amperi-oră (60 AH)

KA2 WITH REAR VIEW CAMERA SYSTEM (TYPE 2)

Sistem de camere video cu vedere în spate (tip 2) Echipat

KK3 REFRIGERANT R1234YF

Folosește agent frigorific R1234YF pentru răcire

L08 SUSPENSION RANGE 08 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

Gama de suspensii 08 controlul instalației

LT1 POWER STEERING PUMP

Aceasta este pompa de servodirecție.

N0M SEAT TRIM COVERS IN FABRIC

✦✦ Tapițerie pentru scaune din material textil

NM1 ENGINE COVER

✦✦ Capacul motorului

NY0 STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY

✦✦ Capacitatea standard a bateriei/alternatorului

Q1D SPORTS SEATS IN FRONT

✦✦ Scaune sport instalate în față

QG1 SERVICE INTERVAL PROLONGATION

✦✦ Prolungirea intervalului de service activată

QJ1 CHROME PACKAGE

✦✦ Pachet crom

QL5 DARK TINTED GLASS IN REAR SEAT AREA (VENUS 35/PRIVACY) HEAT-INSULATING GLASS (GREEN) IN FRONT

✦✦ Geam fumuriu închis în zona scaunelor din spate pentru intimitate, geam termoizolant în față

QR9 WITH DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY

✦✦ Afișare dinamică a indicatoarelor rutiere

U5A INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER

✦✦ Bloc de instrumente cu vitezometru Km/h

V0A TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND

✦✦ Anvelope fără specificarea mărcii anvelopei

VF0 STANDARD PEDAL CLUSTER

✦✦ Grup de pedale standard

NJ0 WITHOUT CHARGING DOCK

✦✦ Nu este inclus un dock de încărcare

NT0 TRANSIT COATING (TYPE 1)

✦✦ Îveliș de tranzit

NZ2 PAN-EUROPEAN EMERGENCY CALL SERVICE

✦✦ Serviciul pan-european de apeluri de urgență activat

QE0 WITHOUT STORAGE COMPARTMENT PACKAGE/BOX

✦✦ Fără compartiment de depozitare Pachet / cutie inclus

QI6 SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE)

✦✦ Indicator de service setat pentru 30.000 KM sau 2 ani

QK1 WITH MULTIFUNCTION CAMERA

✦✦ Camera multifuncțională instalată

QQ2 WITH ADDITIONAL LIGHTS (INTERIOR LIGHTING)

✦✦ Iluminat interior suplimentar

QV3 DIGITAL RADIO RECEPTION

✦✦ Recepție radio digitală activată

UH2 PARKING BRAKE

✦✦ Sistemul de frânare de parcare

VC0 WITHOUT REMOTE-CONTROLLED GARAGE DOOR OPENER

✦✦ Fără telecomandă pentru deschiderea ușii de garaj

X4A EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR AUSTRIA

✦✦ Opțiuni de echipamente adaptate pentru utilizarea în Austria

Cronologie

S-au găsit 4 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2024 🌐 Țară necunoscută

A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

11.2024 🇷🇴 România

Prima înmatriculare

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

12.2024 🇷🇴 România

A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

02.2025 🇷🇴 România

A fost asigurat

Acest vehicul a fost asigurat în această țară (sau stat). Pot fi acoperite toate tipurile de asigurare (răspundere civilă față de terți, CASCO etc.), precum și reînnoirea polițelor.

Din: 01.02.2025

Până la: 31.01.2026



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **40 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.



Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.



Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite



Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele



Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la curea de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere



Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe autostradă
- ☐ Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- ☐ Condu în oraș, în trafic
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul