

VOLKSWAGEN T6.1

VIN: WV2ZZZ7HZNH094362

Diesel

2022

Generat pe 31.07.2025



Scanează ca să accesezi raportul complet

Verificare utilizare comercială

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 69.232 km.

Verificare statut juridic

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii

Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO₂: 157 g/km.



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Verificare utilizare comercială

A fost folosit vehiculul drept taxi, pentru închiriere sau alt vehicul de serviciu? Notă: acest gen de vehicule pot fi într-o stare mai proastă decât ar fi normal!



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit de poliție



Demo

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 9 țări:



+3

Iată ce am verificat:

- Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

- România
- Italia
- Cehia
- Slovenia
- Ungaria
- Suedia
- Statele Unite ale Americii
- Danemarca
- Canada


Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?

- i

Notă

 - Ultimul kilometraj cunoscut: 69.232 km
 - Kilometraj mediu pentru modele similare: 67.336 km
 - 3 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului	
01.2022	12 km
08.2023	37.508 km
07.2025	69.232 km

Verificare statut juridic

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?

- ✓

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

✓=

○=

Inspecție tehnică periodică (ITP)

✓

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice

↶↷

Casat

✓

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).

✓

Nu s-au găsit probleme

Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Expunere la dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

✓

Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?

i

Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 278.513 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru VOLKSWAGEN T6.1 2022

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

250.662 RON

Prețul mediu

278.513 RON

Cel mai mare preț

306.365 RON



Emisii

Care este nivelul de emisii de CO2 al vehiculele din acest model/an?



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km

Emisiile de CO2 ale vehiculului tău **157 g/km** Clasă **D**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Notă

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător
VOLKSWAGEN



Model
T6.1



Tip caroserie
Autovehicul multifuncțional



An de fabricație
2022



An model
2022



Capacitate cilindrică
2 l



Putere motor
110 kW (148 cp)



Tip combustibil
Diesel



Cutie de viteze
Automată



Tip transmisie
Tracțiune față (FWD)



Culoare
Albastru



Nr. uși
4



Amplasarea volanului
Volan pe stânga



Nr. cilindri
4



Piața de destinație a modelului
EU

Echipare

Cum a fost primit de la producător

0E2 LONG WHEELBASE

✦ Versiune cu ampatament lung

0FA STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE

✦ Secvența de fabricație respectată ca standard

0TA WITHOUT FLOOR MATS

✦ Nu sunt furnizate covorașe

0WS GROSS VEHICLE WEIGHT RATING

✦ Greutatea brută a vehiculului

0YE WEIGHT RANGE 5 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

✦ Interval de greutate 5 numai cu control al instalației

1D1 TRAILER HITCH

✦ Include cârlig de remorcă

1G2 STEEL SPARE WHEEL WITH ORIGINAL EQUIPMENT TIRE

✦ Roată de rezervă din oțel cu anvelope din dotarea originală

1L0 STANDARD AIR CLEANER

✦ Filtru de aer standard inclus

1N3 SPEED-RELATED VARIABLE STEERING ASSIST (SERVOTRONIC)

✦ Sistem de asistare variabilă a direcției instalat

1PA STANDARD WHEEL BOLTS

✦ Șuruburi standard pentru roți

1T9 FIRST AID KIT WITH WARNING TRIANGLE AND SAFETY VEST

✦ Trusă de prim ajutor cu triunghi de avertizare și vestă de siguranță

1W0 WITHOUT REFRIGERATOR/GLOVE COMPARTMENT COOLING SYSTEM

✦ Nu are un sistem de răcire a frigiderului/spațiului portbagaj.

1Z0 INITIAL STANDARD FUEL FILLING

✦ Umplere inițială de combustibil standard

2E3 16-INCH CHASSIS

✦ Dimensiunea șasiului: 16 inch

2JG BODY-COLORED BUMPERS

✦ Bare de protecție în culoarea caroseriei

0F5 FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE

✦ Sistem de alimentare proiectat pentru motoare diesel

0JG WEIGHT CATEGORY FRONT AXLE WEIGHT RANGE 7

✦ Categoria de greutate a axei față 7

0VC INFORMATION KIT IN GERMAN

✦ Kit de informații în limba germană

0Y1 STANDARD CLIMATIC ZONES

✦ Zone climatice standard configurate

1AK ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC) WITH BRAKE ASSIST SYSTEM

✦ Echipat cu control electronic al stabilității și asistență la frânare

1EX SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE

✦ Plăcuță specială de identificare pentru autoturismul EC M1

1HZ LABELS WITHOUT COUNTRY GROUP

✦ Etichete de grup de țări omise

1MM STEERING WHEEL

✦ Volan standard

1NL TRIMS FOR ALLOY WHEELS

✦ Seturi de jante aliaj incluse

1S6 HEAVY-DUTY TOOL KIT AND JACK

✦ Include trusă de scule și cric pentru utilizare intensivă

1U0 WITHOUT TABLE

✦ Fără masă inclusă

1Y0 WITHOUT DIFFERENTIAL LOCK

✦ Nu este inclusă blocarea diferențialului

2A0 WITHOUT DELIVERY EQUIPMENT

✦ Nu sunt incluse echipamente de livrare suplimentare

2H0 WITHOUT "DRIVE SELECT"

✦ Fără "Drive Select

2MR SUSPENSION/SHOCK ABSORPTION

✦ Ajută mașina să facă față denivelărilor și suprafețelor neuniforme ale drumului pentru o călătorie mai ușoară.

2N3 ADDITIONAL ANTI-DRUM MEASURES IN CAB AND PASSENGER COMPARTMENT

✦ Măsurile suplimentare pentru reducerea zgomotului în cabină

2Q0 WITHOUT MODULAR SEAT MOUNTING

✦ Nu este inclusă montarea scaunului modular

2WA WITHOUT ADDITIONAL TIRES

✦ Nu sunt furnizate anvelope suplimentare

3CA WITHOUT PARTITION

✦ Fără perete despărțitor

3JA WITHOUT ROOF INSERT IN LOAD AND PASSENGER COMPARTMENT

✦ Fără inserție pentru acoperiș în compartimentul de încărcare și în cel pentru pasageri

3LN UNPAINTED DOOR TRIM PANEL

✦ Panouri ornamentale ale ușilor nevopsite

3R0 STANDARD ROOF

✦ Model standard de acoperiș inclus

3S0 WITHOUT ROOF RAILS/ROOF LOAD RACK

✦ Fără șine de acoperiș/raft de încărcare pe acoperiș

3U0 WITHOUT LUGGAGE COMPARTMENT COVER

✦ Nu este inclus capacul compartimentului pentru bagaje

3VF 3-SEATER BENCH, FOLDING/TIPPING

✦ Banchetă pliantă/pliantă cu 3 locuri

3WA WITHOUT BENCH

✦ Nu este inclusă nicio bancă

4A0 WITHOUT SEAT HEATER

✦ Fără încălzire a scaunului

4FH FIXED SIDE WINDOW IN LOAD/PASSENGER COMPARTMENT, LEFT

✦ Geam lateral stâng fix în compartimentul de încărcare/pasager

4H5 POWER-OPERATED CHILD SAFETY LOCK

✦ Sistem de blocare a siguranței copiilor cu acționare electrică

2P1 PLASTIC LOADING EDGE PROTECTION

✦ Protecția marginilor de încărcare din plastic

2QA NAMEPLATE SET TRANSPORTER

✦ Set de plăcuțe de identificare specifice modelului Transporter

3B5 CHILD SEAT ANCHOR FOR CHILD SEAT SYSTEM ISOFIX

✦ Sistem de ancorare a scaunului pentru copii (ISOFIX)

3J6 NARROW HEAD RESTRAINTS, HEIGHT-ADJUST.

✦ Tetiere înguste reglabile

3L1 MANUAL HEIGHT ADJUSTMENT FOR LEFT FRONT SEAT

✦ Reglare manuală a înălțimii pentru scaunul din stânga față

3QN 3-POINT SEAT BELT IN FRONT WITH ELECTRIC SEAT BELT PRETENSIONER

✦ Centură de siguranță față în 3 puncte cu pretensionator electric

3RE REAR WING DOOR WITH WINDOW APERTURE

✦ Ușă din spate cu deschidere prin fereastră

3TH SEAT IN CAB, LEFT

✦ Scaun situat în partea stângă a cabinei

3UE 2-SEATER BENCH AND SINGLE SEAT, RIGHT

✦ Bancă cu 2 locuri și scaun unic pe partea dreaptă

3W3 SPECIAL INTERIOR NOISE SUPPRESSION

✦ Sistem special de suprimare a zgomotului interior instalat

3Y0 WITHOUT ROLL-UP SUNSHADE

✦ Fără parasolar rulant

4E4 TRUNK LID/TAILGATE RELEASE LEVER INSIDE

✦ Pârghie interioară pentru eliberarea capacului portbagajului/portierei

4GF WINDSHIELD IN HEAT-INSULATING GLASS

✦ Parbriz din sticlă termoizolantă

4HS HEATED REAR WINDOW WITH REAR WIPER

✦ Geam spate încălzit cu ștergător spate

4I2 CENTRAL LOCKING WITH RADIO REMOTE CONTROL, INTERIOR RELEASE MECHANISM WITHOUT SAFELOCK

✦ Închidere centralizată cu telecomandă radio

4L2 DIMMING BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR

✦ Oglindă retrovizoare interioară cu iluminare intermitentă

4S2 ARMREST FOR LEFT FRONT SEAT

✦ Suport de brațe pentru scaunul din stânga față

4X0 WITHOUT SIDE AIRBAG

✦ Vehiculul nu are airbaguri laterale

4Z5 GLOVE COMPARTMENT DOOR WITH LIGHT

✦ Ușa compartimentului pentru mănuși cu lumină

5AC RUBBER FLOOR COVERING IN CAB

✦ Acoperire din cauciuc a podelei în zona cabinei

5C0 WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES

✦ Nu se aplică măsuri speciale pentru organism

5D1 CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ

✦ Frecvența purtătoare 433,92 MHz-434,42 MHz

5EW REGISTRATION AS PASSENGER CAR

✦ Înmatriculat ca autoturism

5G0 WITHOUT CURTAINS

✦ Fără perdele

5N3 FOLDING GRAB HANDLES

✦ Mânere de prindere pliabile practice pentru confort

5R2 SLIDING DOOR RIGHT IN LOAD/PASSENGER COMPARTMENT

✦ Ușă glisantă pe partea dreaptă în compartimentul de încărcare/pasager

5SJ LEFT EXTERIOR MIRROR, CONVEX

✦ Oglindă exterioară stânga, convexă

4JH FIXED SIDE WINDOW IN LOAD/PASSENGER COMPARTMENT, RIGHT

✦ Geam lateral drept fix în compartimentul de încărcare/pasager

4N0 STANDARD DASHBOARD

✦ Configurație standard a tabloului de bord

4UF DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

✦ Airbag pentru șofer și pasagerul din față cu dezactivare airbag pentru pasagerul din față

4Y0 WITHOUT STORAGE COMPARTMENT/SAFE BOX

✦ Nu include compartiment de depozitare sau cutie de valori

51A WITHOUT ADHESIVE FILM

✦ Fără folie adezivă

5BC RUBBER FLOOR COVERING IN PASSENGER/LOAD COMPARTMENT

✦ Acoperire din cauciuc a podelei din compartimentul pentru pasageri/încărcătură

5CL ROOF TRIM IN CAB AS COMFORT MOLDED HEADLINER, IN LOAD/PASSENGER COMPARTMENTWITH HARDBOARD

✦ Căptușeală Comfort cu panouri dure în zona cabinei și în compartimentul de încărcare/pasager

5DB SIDE PANEL TRIM HARDBOARD IN LOAD COMPARTMENT

✦ Lambriuri laterale din carton dur în compartimentul de încărcare

5FA WITHOUT ADDITIONAL STORAGE COMPARTMENTS IN CAB

✦ Nu există compartimente de depozitare suplimentare în cabină

5K0 WITHOUT SURFACE PROTECTION, WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES

✦ Fără protecție a suprafeței, măsuri suplimentare de protecție la transport

5Q0 WITHOUT DOOR IN LOAD/PASSENGER COMPARTMENT LEFT (CLOSED SIDE PANEL)

✦ Nu există ușă în partea stângă a compartimentului de încărcare/pasager

5RQ RIGHT EXTERIOR MIRROR, CONVEX

✦ Oglindă exterioară dreaptă, convexă

5TC WITHOUT DECORATIVE INSERTS

✦ Nu sunt incluse inserții decorative

5V3 HINGES FOR TAILGATES/TRUNK LID (STANDARD DESIGN)

✦✦ Balamale standard pentru hayon/capota portbagajului

6B1 LASHING RINGS FOR LOAD RESTRAINT SYSTEM

✦✦ Echipat cu inele de ancorare pentru fixarea încărcăturii

6FF BODY-COLORED EXTERIOR MIRROR HOUSINGS AND VARIOUS ADD-ON PARTS

✦✦ Carcase de oglinzi exterioare în culoarea caroseriei și piese suplimentare

6KD RADIATOR GRILLE

✦✦ Design grilă radiator inclus

6N0 WITHOUT MUD FLAP

✦✦ Nu sunt incluse apărători de noroi

6X4 ENTRY HANDLE ON A PILLAR ON DRIVER AND FRONT PASSENGER SIDE

✦✦ Mâner de intrare prevăzut pe partea șoferului și a pasagerului din față

7AA ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER

✦✦ Imobilizator electronic al motorului inclus

7K1 DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

✦✦ Sistem direct de monitorizare a presiunii în anvelope

7P5 MANUALLY ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT FOR LEFT FRONT SEAT

✦✦ Suport lombar reglabil manual pentru scaunul din stânga față

7Y0 WITHOUT LANE CHANGE ASSIST

✦✦ Fără asistență la schimbarea benzii de rulare

8FA WITHOUT SECOND BATTERY

✦✦ Fără a doua baterie furnizată

8GV ALTERNATOR 180 A

✦✦ Alternator de mare putere cu o capacitate de 180 A

8K1 SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS

✦✦ Faruri de zi separate instalate

8Q1 HEADLIGHT RANGE ADJUSTMENT

✦✦ Capacitate de reglare a intervalului farurilor

5XR SUN VISORS WITH MIRROR, AIRBAG LABEL ON FRONT

PASSENGER SUN VISOR

✦✦ Vizoare de soare cu oglindă și etichetă pentru airbag pe vizorul pasagerului din față

6CA WITHOUT REAR HEATING/VENTILATION DUCT

✦✦ Fără conductă de încălzire/ventilație spate

6K0 WITHOUT AREA MONITORING SYSTEM/WITHOUT AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING SYSTEM

✦✦ Fără sistem de monitorizare a zonei sau de frânare autonomă de urgență

6L0 WITHOUT C-RAILS

✦✦ Nu sunt incluse balustrade C

6U0 WITHOUT ADDITIONAL SEALS OUTSIDE

✦✦ Fără garnituri suplimentare în exterior

6XN EXTERIOR MIRRORS: POWER-ADJUSTABLE, SEPARATELY HEATED

✦✦ Oglinzile exterioare sunt reglabile electric și încălzite

7B0 WITHOUT SOCKET

✦✦ Fără soclu

7L6 START/STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING

✦✦ Sistem Start/Stop cu frânare regenerativă

7X2 PARK DISTANCE CONTROL IN FRONT AND REAR

✦✦ Controlul distanței de parcare față și spate

8AR RADIO "GAMMA" WITH REMOVABLE OPERATING PANEL

✦✦ Radio Gamma cu panou de operare detașabil instalat

8G0 WITHOUT LIGHT CONTROL

✦✦ Fără control al luminii

8ID HALOGEN TWIN HEADLAMPS

✦✦ Echipat cu faruri duble cu halogen

8N4 WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH POTENTIOMETER (FOUR SPEEDS)

✦✦ Ștergător de parbriz cu control în patru trepte

8QJ KEY FOR LOCKING SYSTEM WITH REMOTE CONTROL

✦✦ Cheia sistemului de închidere include telecomanda

8RE 4 SPEAKERS (PASSIVE)

✦ 4 difuzoare pasive incluse

8U0 WITHOUT ADDITIONAL INSTRUMENTS FOR DISTANCE MEASUREMENT

✦ Nu sunt incluse instrumente suplimentare pentru măsurarea distanței

8WH FRONT FOG LAMP AND CORNERING LAMP

✦ Sistem de lămpi de ceață față și lămpi de colț

8Z5 NOT HOT COUNTRY

✦ Nu este configurat pentru condiții de climă caldă

9H0 WITHOUT ROOF TURN SIGNALS

✦ Nu sunt incluse semnalizatoare de direcție pentru acoperiș

9JA NON-SMOKER'S PACKAGE

✦ Pachet pentru nefumători

9LA WITHOUT ROTATING BEACON

✦ Nu include baliză rotativă

9N1 STEP ILLUMINATION, SLIDING DOOR(S)

✦ Iluminarea treptelor pentru ușa (ușile) glisantă(e)

9P3 BELT CONTROL, ELECTRIC CONTACT IN BUCKLE

✦ Controlul centurii cu cataramă electrică

9WJ POWER SUPPLY/TV SIGNAL FOR CUSTOMIZED INSTALLATION

✦ Sursă de alimentare / semnal TV pentru instalare personalizată

9ZX MOBILE PHONE INTERFACE

✦ Interfață pentru telefonul mobil inclusă.

AF0 WITHOUT STOWAGE COMPARTMENT

✦ Nu include compartiment de depozitare

B01 TYPE APPROVAL COUNTRY GERMANY

✦ Aprobare de tip pentru Germania

DN4 4-CYL. TURBO DIESEL ENGINE 2.0 L/110 KW (4V) TDI COMMON RAIL; B.ENGINE T37/T6F TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/TI1

✦ Motor turbodiesel cu 4 cilindri de 2,0 l care produce 110 KW (4V) cu tehnologie Common Rail

8T6 CRUISE CONTROL SYSTEM AND SPEED LIMITER

✦ Sistem de control al vitezei de croazieră și limitator de viteză

8VA WITHOUT CLOCK (OUTSIDE OF INSTRUMENT CLUSTER)

✦ Nu are ceas în afara panoului de instrumente.

8Y0 SINGLE-TONE HORN

✦ Echipat cu un corn cu un singur ton.

9CU STANDARD INTERIOR LIGHT CONCEPT IN PASSENGER/LOAD COMPARTMENT

✦ Concept standard de iluminare interioară în compartimentul pentru pasageri/încărcătură

9HA WITHOUT ADDITIONAL MALFUNCTION DISPLAY

✦ Fără afișaj suplimentar de defecțiuni inclus

9KA WITHOUT IDENTIFICATION LIGHTS

✦ Nu sunt instalate lumini de identificare

9M5 ELECTRIC AUXILIARY HEATER

✦ Încălzitor electric auxiliar echipat

9NA WITHOUT TACHOGRAPH

✦ Nu include tahograf

9S5 MULTI-FUNCTION DISPLAY/ON-BOARD COMPUTER" MEDIUM"

✦ Ecran multifuncțional mediu/computer de bord

9Z0 OPERATING VOLTAGE 12 V

✦ Tensiune de funcționare standard 12 V

A8B BASIC EQUIPMENT

✦ Echipament de bază

AV1 DRIVING ON THE RIGHT

✦ Conceput pentru conducerea pe partea dreaptă a drumului

BOX COMPONENT PARTS SET, COMPLYING WITH VEHICLE TYPE FOR GERMANY, VARIOUS PARTS

✦ Set de piese în conformitate cu tipul de vehicul pentru Germania

EOA NO SPECIAL EDITION

✦ Ediție standard, fără versiune specială

EA0 WITHOUT FOLLOW-ON WARRANTY

✦ Nu este inclusă nicio garanție ulterioară

EM1 DRIVER ALERT SYSTEM

✦ Sistem de alertă pentru șofer instalat

EU1 WITH SOCKET IN FRONT

✦ Soclu frontal inclus

FOA NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT

✦ Echipament standard, fără vehicul cu destinație specială

G1C SEVEN-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

✦ Transmisie automată cu șapte trepte instalată

IIO WITHOUT BUILT-IN CUPBOARD

✦ Nu există dulap încorporat

INO REAR AXLE WEIGHT, STANDARD

✦ Greutatea standard a punții spate

J0V BATTERY 420 A (70 AH)

✦ Battery - 420 A (70 Ah)

K4B WINDOW VAN

✦ Fereastra de

KJ1 WITH SIDE-WIND COMPENSATION

✦ Dispune de compensare a vântului lateral pentru o manevrabilitate îmbunătățită în condiții de vânt

N0E SEAT TRIM COVERS IN WOVEN FABRIC

✦ Tapițerie pentru scaune din țesătură

NR0 WITHOUT INSERT/BADGES (INTERIOR)

✦ Interiorul nu include inserții sau insigne

NZ2 PAN-EUROPEAN EMERGENCY CALL SERVICE

✦ Serviciul pan-european de apeluri de urgență activat

QE1 STORAGE COMPARTMENT PACKAGE 1

✦ Pachet compartiment de depozitare 1

QI8 SERVICE INDICATOR 40 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE)

✦ Indicator de service setat la 40.000 km sau 2 ani variabil

EL5 ONLINE SERVICE, WITH OCU, WITH HEAD UNITCODING, WITHOUT ENGINE IMMOBILIZER INTERCONNECTION

✦ Serviciu online cu codarea unității de comandă a plafonului și a unității centrale, imobilizatorul motorului nu este integrat

ER1 REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO

✦ Cod radio regional "ECE" Activat

EW0 WITHOUT MAINTENANCE CONTRACT

✦ Nu este inclus niciun contract de întreținere.

FM0 BASIC EQUIPMENT VARIANT

✦ Varianta de echipare de bază

IG1 CURB WEIGHT RANGE 1

✦ Gama de greutateți de bordură 1

IM1 FRONT AXLE WEIGHT, TYPE 1

✦ Greutatea axei față tip 1

IS0 WITHOUT INTERFACE FOR EXTERNAL USE

✦ Nu este prevăzută nicio interfață externă

J13 SUSPENSION RANGE 13

✦ Sistem de suspensie reglabil cu 13 setări diferite pentru confort de rulare și manevrabilitate optime

KA0 WITHOUT CAMERA SYSTEMS/ACCIDENT SENSORS

✦ Fără sisteme de camere/ senzori de accident

L0L LEFT-HAND DRIVE

✦ Configurație unitate cu mâna stângă

NF0 WITHOUT AWNING

✦ Nu este inclusă o copertină

NY0 STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY

✦ Capacitatea standard a bateriei/alternatorului

QA0 WITHOUT CHILD SEAT

✦ Fără scaun pentru copii

QH1 VOICE CONTROL

✦ Sistem de control vocal inclus

QJ0 WITHOUT ALUMINUM/CHROME PACKAGE

✦ Nu include pachetul aluminiu/crom

- QL5

DARK TINTED GLASS IN REAR SEAT AREA (VENUS 35/PRIVACY)
- HEAT-INSULATING GLASS (GREEN) IN FRONT
- +

Geam fumuriu închis în zona scaunelor din spate pentru intimitate, geam termoizolant în față
- QV3

DIGITAL RADIO RECEPTION
- +

Recepție radio digitală activată
- U5A

INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER
- +

Bloc de instrumente cu vitezometru Km/h
- UG1

HILL START ASSIST
- +

Funcție de asistență la pornirea din rampă inclusă
- V26

ALLOY WHEELS 7J X 17
- +

Jante din aliaj de 17 inch

- QR8

WITHOUT DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY
- +

Afișajul dinamic pentru indicatoare rutiere nu este inclus
- T3C

5-CYLINDER SI ENGINE 2.3 L UNIT 034.D
- +

Motor pe benzină cu 5 cilindri de 2,3 litri
- U9B

1 X USB TYPE C AND CD PLAYER
- +

Include 1 x port USB tip C și CD player
- V0A

TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND
- +

Anvelope fără specificarea mărcii anvelopei
- X10

EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR CENTRAL EUROPE
- +

Subset de opțiuni de echipamente adaptate pentru Europa Centrală

Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

- 01.2022

Țară necunoscută

A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.
- 07.2025

România

A fost asigurat

Acest vehicul a fost asigurat în această țară (sau stat). Pot fi acoperite toate tipurile de asigurare (răspundere civilă față de terți, CASCO etc.), precum și reînnoirea polițelor.

Din: 14.07.2025

Până la: 13.07.2026
- 07.2025

România

A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.



Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.



Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite



Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **69.232 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele



Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere



Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe autostradă
- ☐ Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- ☐ Condu în oraș, în trafic
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul