



Volkswagen Tiguan

VIN: WVGZZZ5NZLM050618

Diesel

2020



Generat pe 24.06.2025

Scanează ca să accesezi raportul complet



Kilometri parcurși

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune



Necesită atenție



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 11 țări: +5

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

România



Slovacia



Italia



Cehia



Slovenia



Ungaria



Canada



Statele Unite ale Americii



Danemarca



Lituania



Suedia


Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?



Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 99.576 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 112.517 km
- 4 înregistrări ale kilometrajului



— Kilometrajul tău — Kilometraj tipic pentru acest model

Înregistrările odometrului

01.2020	15 km
12.2021	30.446 km
12.2022	58.642 km
12.2024	99.576 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

A trecut

Înregistrare găsită pe 12.2024



România

A trecut cu succes inspecția

tehnică

Valabil până la 12.2026



Casat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

CARVERTICAL

VIN: WVGZZZ5NZLM050618

Generat pe 24.06.2025

Expiră la 24.07.2025

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).



Ai grijă!

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul



Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



Daune pe partea dreaptă:

Dreapta / Portieră față

06.2021

România

Daune

Părți afectate

Partea dreaptă

Costul estimativ al reparațiilor

0 RON – 2.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față / Parbriz

07.2021

România

Daune

Părți afectate

Față

Costul estimativ al reparațiilor

2.001 RON – 6.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categorii de daune

Sticlă

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi

evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Daune

Daunele se referă la orice deteriorare fizică sau pierdere suferite de un vehicul cum ar fi zgârieturi, lovituri sau piese defecte. Pot rezulta din cauza accidentelor, a vremii, a furtului sau a altui incident și pot afecta aspectul sau performanța mașinii.

Costul estimativ al reparațiilor

Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:

Țara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/măi mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)

Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?



Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 118.353 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru Volkswagen Tiguan 2020

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

100.887 RON

Prețul mediu

118.353 RON

Cel mai mare preț

133.796 RON

Emisii

Care este nivelul de emisii de CO2 al vehiculele din acest model/an?




Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km



Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Acestă secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Notă
Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

	Producător Volkswagen		Model Tiguan		Tip caroserie Hatchback
	An de fabricație 2020		An model 2020		Capacitate cilindrică 2 l
	Putere motor 140 kW (188 cp)		Tip combustibil Diesel		Cutie de viteze Automată
	Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)		Culoare Negru		Amplasarea volanului Volan pe stânga
	Nr. cilindri 4		Nr. locuri 5		Cod motor DFHA

Echipare

Cum a fost primit de la producător

0AL FRONT STABILIZER ✦✦ Stabilizator frontal	0B4 WHEELBASE ✦✦ Ampatament
0BG REAR STABILIZER ✦✦ Stabilizator spate	0EX INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR TRANSMISSION DQ500 -- VEHICLE COMPONENTS -- ✦✦ Diferențiere de instalare pentru transmisia DQ500
0F5 FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE ✦✦ Sistem de alimentare proiectat pentru motoare diesel	0FL MEXICO MANUFACTURING SEQUENCE ✦✦ Fabricat în Mexic
0K0 WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM ✦✦ Nu este instalat niciun sistem de propulsie alternativ	0KA WITHOUT DECALS AND EMBLEMS ✦✦ Fără decalcomanii și embleme
0RE WITHOUT ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK ✦✦ Fără blocare electronică a coloanei de direcție	0SS LABELS/PLATES IN ENGLISH AND FRENCH ✦✦ Etichete/plăcuțe în engleză și franceză
0TA WITHOUT FLOOR MATS ✦✦ Nu sunt furnizate covorașe	0XH INFORMATION KIT IN ROMANIAN ✦✦ Kitul de informații este furnizat în limba română.
0Y1 STANDARD CLIMATIC ZONES ✦✦ Zone climatice standard configurate	0YR WEIGHT RANGE 16 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST ✦✦ Interval de greutate categoria 16 pentru controlul instalației fără cerințe specifice prevăzute
1AS ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC) ✦✦ Controlul electronic al stabilității (ESC)	1D0 WITHOUT TRAILER HITCH ✦✦ Fără cârlig de remorcă
1E9 WITHOUT ACTIVATED CARBON CANISTER WITH SCR ✦✦ Fără canistră de cărbune activat cu SCR	1EX SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE ✦✦ Plăcuță specială de identificare pentru autoturismul EC M1
1G9 SPACE-SAVING SPARE WHEEL FOR TEMPORARY USE, RADIAL TIRE (5-HOLE) ✦✦ Roată de rezervă cu economie de spațiu pentru utilizare temporară, anvelopă radială (5 găuri)	1JA REAR SHOCK ABSORPTION, BASIC VERSION 1 ✦✦ Absorbție de bază a șocurilor spate Versiunea 1
1KU DISK BRAKES IN REAR ✦✦ Frâne pe disc în spate	1LA DISK BRAKES IN FRONT ✦✦ Frâne cu disc în față

1N3 SPEED-RELATED VARIABLE STEERING ASSIST (SERVOTRONIC)

✦ Sistem de asistare variabilă a direcției instalat

1PE WHEEL BOLTS WITH ANTI-THEFT PROTECTION (UNLOCKABLE)

✦ Șuruburi pentru roți cu protecție antifurt

1S1 TOOL KIT AND JACK

✦ Trusă de scule și cric

1T2 WARNING TRIANGLE

✦ Triunghi de avertizare

1X1 FOUR WHEEL DRIVE

✦ Tracțiune integrală

1Z0 INITIAL STANDARD FUEL FILLING

✦ Umplere inițială de combustibil standard

2H5 DRIVING PROFILE SELECTION AND CONVENTIONAL SHOCK ABSORBER

✦ Include selectarea profilului de conducere și amortizoare convenționale

2WA WITHOUT ADDITIONAL TIRES

✦ Nu sunt furnizate anvelope suplimentare

3A0 CHILD SEAT ANCHOR FOR CHILD SEAT SYSTEM I-SIZE, 2X TOP TETHER

✦ Ancoră pentru scaun pentru copii pentru sistemul de scaune pentru copii I-Size, cu 2 puncte de ancorare superioare

3CA WITHOUT PARTITION

✦ Fără perete despărțitor

3GB CARGO AREA WITH SPLIT FUNCTION

✦ Zona de încărcare poate fi împărțită pentru o mai bună organizare

1NL TRIMS FOR ALLOY WHEELS

✦ Seturi de jante aliaj incluse

1RC NAMEPLATE SET "CLX"

✦ Plăcuța cu numele "CLX" este o denumire de marcă pentru acest model de vehicul.

1SA WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD

✦ Protecție suplimentară pentru partea inferioară a caroseriei, neinclusă

1U9 FOLDING TABLE ON FRONT SEAT BACKRESTS

✦ Masă pliabilă atașată la spătarul scaunelor din față

1XX LEATHER-WRAPPED MULTIFUNCTION SPORTS STEERING WHEEL W/ TIPTRONIC

✦ Volan sport îmbrăcat în piele cu comenzi multifuncționale și funcție Tiptronic

2A0 WITHOUT DELIVERY EQUIPMENT

✦ Nu sunt incluse echipamente de livrare suplimentare

2JL COMFORT BUMPERS

✦ Mașina are bare de protecție confortabile.

31K FRONT AND REAR LICENSE PLATE CARRIER (ECE)

✦ Suport de plăcuțe de înmatriculare față și spate conform reglementărilor europene

3C7 3-POINT SEAT BELT FOR CENTER REAR SEAT

✦ Centură de siguranță în 3 puncte pentru scaunul central din spate

3FA WITHOUT ROOF INSERT (STANDARD ROOF)

✦ Fără inserție pe acoperiș furnizată

3H2 BACKREST RELEASE FOR RIGHT FRONT SEAT

✦ Mecanism de eliberare pentru spătarul scaunului din dreapta față

3L3 MANUAL HEIGHT ADJUSTMENT FOR FRONT SEATS

✦ Reglare manuală pe înălțime pentru scaunele din față

3P1 BRACKET FOR FIRST AID KIT AND WARNING TRIANGLE

✦ Vine cu un suport pentru montarea unei truse de prim ajutor și a unui triunghi de avertizare.

3S1 BRIGHT ROOF RAILS

✦ Șine luminoase pentru acoperiș

3U2 SLIDING TRUNK COVER

✦ Capac glisant pentru portbagaj furnizat

4A4 SEAT HEATER FOR FRONT AND REAR SEATS**SEPARATELY CONTROLLED**

✦ Scaune încălzite pentru pasagerii din față și din spate cu comenzi separate.

4D0 WITHOUT SEAT VENTILATION/MASSAGE SEAT

✦ Fără funcția de ventilație/masaj a scaunului

4I3 CENTRAL LOCKING SYSTEM "KEYLESS ENTRY"**WITHOUT SAFELOCK**

✦ Sistem de închidere centralizată "Keyless Entry" fără SafeLock

4L6 BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING

✦ Ogândă retrovizoare interioară cu declanșare automată

4X3 SIDE AIRBAG IN FRONT, WITH CURTAIN AIRBAG

✦ Airbag lateral frontal cu airbag cortină

5C0 WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES

✦ Nu se aplică măsuri speciale pentru organism

5I6 SENSOR-CONTROLLED LUGGAGE COMPARTMENT**OPENER AND EASY CLOSE**

✦ Deschidere a compartimentului pentru bagaje controlată prin senzor și funcție de închidere ușoară

3LM DOOR AND SIDE TRIM PANEL

✦ Ușă și panou ornamental lateral

3QT 3-POINT SEAT BELTS IN FRONT, WITH PRETENSIONER AND HEIGHT ADJUSTMENT

✦ Centuri de siguranță față în 3 puncte cu pretensionator și reglare pe înălțime

3T2 THREE REAR HEAD RESTRAINTS

✦ Suporturi de cap spate - trei incluse

3ZU 3-POINT SEAT BELTS, OUTER REAR WITH ECE LABEL

✦ Centuri de siguranță exterioare spate în 3 puncte cu etichetă ECE

4B3 PROTECTIVE SIDE MOLDING

✦ Mucegai lateral de protecție

4GF WINDSHIELD IN HEAT-INSULATING GLASS

✦ Parbriz din sticlă termoizolantă

4KF SIDE WINDOWS IN HEAT-INSULATING GLASS, FROM B-PILLAR AND REAR WINDOW DARK TINTED

✦ Geamuri laterale termoizolante cu tentă închisă

4UP DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH KNEE AIRBAG AND FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

✦ Airbaguri pentru șofer și pasagerul din față cu airbag pentru genunchi și funcție de dezactivare

4ZB BRIGHT MOLDINGS

✦ Muchiile luminoase

5D1 CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ

✦ Frecvența purtătoare 433,92 MHz-434,42 MHz

5J0 WITHOUT REAR SPOILER

✦ Fără spoiler spate

5K4 TRANSPORT PROTECTION COVER (SHAPE- ADAPTED SYSTEM) WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES

✦ Echipat cu un capac de protecție pentru transport și măsuri suplimentare pentru protecție în timpul transportului.

5MJ DECORATIVE INSERTS

✦ Include inserții decorative

5SL LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL

✦ Oglină exterioară stângă: Asferică

5ZC HEAD RESTRAINTS FOR FRONT SEATS (X-ADJUSTMENT)

✦ Tetierele scaunelor din față cu înălțime reglabilă

6E4 CENTER ARMREST IN FRONT

✦ Braț central frontal pentru confort sporit

6K4 FORWARD COLLISION WARNING INCL. AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING, FOR ADAPTIVE CRUISE CONTROL "HIGH"

✦ Avertizare de coliziune frontală, inclusiv frânare autonomă de urgență, pentru Adaptive Cruise Control High

6M3 TRUNK NET

✦ Plasă pentru portbagaj

6Q2 LEATHER GEARSHIFT KNOB/HANDLE

✦ Maneta/manerul schimbătorului de viteze din piele

6T1 INTERIOR LIGHT IN FOOTWELL

✦ Iluminare interioară a spațiului pentru picioare

5KC REAR SEAT BENCH/BACKREST, SPLIT FOLDING

✦ Banchetă/spatere banchetă spate, rabatabilă fracționată

5RQ RIGHT EXTERIOR MIRROR, CONVEX

✦ Oglină exterioară dreaptă, convexă

5XJ SUN VISORS WITH MIRROR, ILLUMINATED, WITH AIRBAG LABEL ON SUN VISOR AND B-PILLAR

✦ Viziere de soare iluminate cu oglindă și etichetă pentru airbag

6A0 WITHOUT FIRE EXTINGUISHER

✦ Fără stingător de incendiu

6FB BODY-COLORED EXTERIOR MIRROR HOUSINGS

✦ Carcasele oglinzilor exterioare vopsite în culoarea caroseriei

6KL RADIATOR GRILLE

✦ Grila radiatorului

6NA UNSPLIT MOLDED HEADLINER

✦ Tapițerie de cap turnată neîmpărțită instalată

6SE LUGGAGE COMPARTMENT FLOOR COVERING IN FLAT NEEDLE-PUNCHED NONWOVEN

✦ Pardoseală pentru compartimentul de bagaje din material nețesut plat, perforat cu acul

6YD EXTERIOR MIRRORS, POWER-FOLDING/ POWER-ADJUSTABLE, HEATED, WITH FRONT PASSENGER EXTERIOR MIRROR LOWERING F.

✦ Oglinzile exterioare sunt pliabile electric, reglabile electric, încălzite, iar oglinda pasagerului din față are o funcție de coborâre.

7AA ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER

✦✦ Imobilizator electronic al motorului inclus

7E6 ELECTRIC AUXILIARY AIR HEATER

✦✦ Încălzitor de aer auxiliar electric instalat

7K1 DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

✦✦ Sistem direct de monitorizare a presiunii în anvelope

7N3 COMFORT OVERHEAD STORAGE COMPARTMENT

✦✦ Compartiment de depozitare deasupra capului Comfort inclus

7U0 STANDARD ENGINE STARTER

✦✦ Demaror motor standard

7W0 WITHOUT EXTENDED SAFETY SYSTEM

✦✦ Nu este instalat un sistem de siguranță extinsă

7Y4 LANE KEEPING SYSTEM

✦✦ Sistem de menținere a benzii de rulare

8G3 ADVANCED HIGH-BEAM CONTROL

✦✦ Sistem avansat de control al luminilor de întâlnire

8IU LED HEADLAMPS WITH VARIABLE LIGHT DISTRIBUTION

✦✦ Faruri cu LED cu distribuție variabilă a luminii

8N6 WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH LIGHT/RAIN SENSOR

✦✦ Controlul ștergătoarelor de parbriz cu senzor de lumină/ploaie

8RM 8 SPEAKERS (PASSIVE)

✦✦ 8 difuzoare (pasive)

8SQ LED TAIL LAMP ASSEMBLY

✦✦ Ansamblu lampă spate cu LED

7B3 12-VOLT SOCKET(S)

✦✦ Priză(e) de 12 volți

7IZ VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION -55N-

✦✦ Vehiculul aparține clasei -55N-

7L6 START/STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING

✦✦ Sistem Start/Stop cu frânare regenerativă

7P4 MANUALLY ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT IN FRONT SEATS

✦✦ Suport lombar reglabil manual pentru scaunele din față

7UF NAVIGATION SYSTEM - STANDARD

✦✦ Sistem de navigație standard

7X2 PARK DISTANCE CONTROL IN FRONT AND REAR

✦✦ Controlul distanței de parcare față și spate

8FA WITHOUT SECOND BATTERY

✦✦ Fără a doua baterie furnizată

8GV ALTERNATOR 180 A

✦✦ Alternator de mare putere cu o capacitate de 180 A

8K3 SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS WITH AUTOMATIC HEADLAMP ACTIVATION AND COMING HOME FEATURE

✦✦ Lumini de zi separate cu activare automată a farurilor și funcție de revenire acasă

8Q5 HEADLIGHT RANGE ADJUSTMENT, AUTOMATIC/DYNAMIC, WITH CORNERING LIGHT (AFS 1)

✦✦ Reglarea amplitudinii farurilor, automată/dinamică, cu lumină de viraj (AFS 1)

8S6 2 READING LIGHTS IN FRONT

✦✦ Lumini de lectură față

8T8 ADAPTIVE CRUISE CONTROL (WITH "FOLLOW-TO-STOP") AND SPEED LIMITER

✦✦ Cruise control adaptiv cu limitator de viteză

8TB REAR FOG LAMP

✦✦ Lampă de ceață spate

8WH FRONT FOG LAMP AND CORNERING LAMP

✦✦ Sistem de lămpi de ceață față și lămpi de colț

8Y1 TWO-TONE HORN

✦✦ Corn cu două tonuri inclus

8ZQ ANTENNA FOR FM RECEPTION ONLY, DIVERSITY

✦✦ Antenă Diversity numai pentru recepție FM

9JC SMOKER'S VERSION

✦✦ Versiunea pentru fumători

9P9 SEAT BELT REMINDER, ELECTRIC CONTACT IN THE BUCKLE, ADVANCED SAFETY EQUIPMENT

✦✦ Reamintire centură de siguranță, Contact electric în cataramă, Echipament de siguranță avansat

9T1 HEATED WASHER NOZZLES IN FRONT

✦✦ Duze de spălare încălzite în față

9Z0 OPERATING VOLTAGE 12 V

✦✦ Tensiune de funcționare standard 12 V

A8F SPORTS EQUIPMENT

✦✦ Echipament sportiv

B0A COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION

✦✦ Set de componente fără reglementări de construcție specifice fiecărei țări

BG ESC SPECIAL VEHICLE 14

✦✦ Pachet de echipamente speciale pentru vehicule cu control electronic al stabilității

8W1 WASHER FLUID LEVEL INDICATOR

✦✦ Indicator de nivel al lichidului de spălare

8X1 HEADLAMP WASHER SYSTEM

✦✦ Sistem de spălare a farurilor

8Z5 NOT HOT COUNTRY

✦✦ Nu este configurat pentru condiții de climă caldă

9E3 LUGGAGE COMPARTMENT LIGHTING

✦✦ Iluminarea compartimentului pentru bagaje

9M0 WITHOUT AUXILIARY HEATER/FUEL-FIRED PARKING HEATER

✦✦ Nu sunt instalate încălzitoare auxiliare/încălzitoare de parcare alimentate cu combustibil

9S0 MULTI-FUNCTION DISPLAY/TRIP COMPUTER ACTIVE INFO DISPLAY "ENTRY"

✦✦ Afișaj multifuncțional/computer de bord Active Info Display Entry

9WV WIRELESS RSE "APP"

✦✦ Aplicație wireless pentru sistemul de divertisment de pe bancheta din spate

9ZX MOBILE PHONE INTERFACE

✦✦ Interfață pentru telefonul mobil inclusă.

AV1 DRIVING ON THE RIGHT

✦✦ Conceput pentru conducerea pe partea dreaptă a drumului

B43 TYPE APPROVAL COUNTRY ROMANIA

✦✦ Țara de omologare este România.

C3I ALLOY WHEELS 7J X 18

✦✦ Jante din aliaj de 18 inch

C45 OPERATING PERMIT, ALTERATION

✦✦ Modificarea permisului de operare

E0A NO SPECIAL EDITION

✦✦ Ediție standard, fără versiune specială

EF1 ECO FUNCTION

✦✦ Funcție Eco pentru îmbunătățirea eficienței consumului de combustibil.

EM1 DRIVER ALERT SYSTEM

✦✦ Sistem de alertă pentru șofer instalat

ES0 WITHOUT VEHICLE INLET

✦✦ Nu este inclusă nicio intrare pentru vehicul

FB0 STANDARD PAINT COATING

✦✦ Acoperire cu vopsea standard

FE0 WITHOUT COUNTRY CODE (NO DVD PLAYER IN VEHICLE)

✦✦ Vehiculul nu are un cod de țară, ceea ce înseamnă că nu există un DVD player în vehicul

G07 SHOCK ABSORPTION IN FRONT

✦✦ Absorbție a șocurilor în față

GP0 VEHICLES WITHOUT SPECIAL UPGRADE MEASURES

✦✦ Vehiculul nu include măsuri speciale de modernizare

I8F STANDARD RADIO (GEN2 GP)

✦✦ Standard radio (Gen2 GP)

DE5 4-CYL. TURBO DIESEL ENGINE 2.0 L/140 KW (4V) TDI**COMMON RAIL BASE ENGINE IS TD1/TR1/T5S/T6F**

✦✦ Motor turbo diesel cu 4 cilindri 2.0 L/140 kW cu motor de bază common rail

EA0 WITHOUT FOLLOW-ON WARRANTY

✦✦ Nu este inclusă nicio garanție ulterioară

EL5 ONLINE SERVICE, WITH OCU, WITH HEAD UNITCODING, WITHOUT ENGINE IMMOBILIZER INTERCONNECTION

✦✦ Serviciu online cu codarea unității de comandă a plafonului și a unității centrale, imobilizatorul motorului nu este integrat

ER1 REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO

✦✦ Cod radio regional "ECE" Activat

F0A NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT

✦✦ Echipament standard, fără vehicul cu destinație specială

FC0 WITHOUT CUSTOMIZED INSTALLATION

✦✦ Fără instalare personalizată

FM0 BASIC EQUIPMENT VARIANT

✦✦ Varianta de echipare de bază

G1D 7-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION FOR FOUR-WHEEL DRIVE

✦✦ Transmisie automată cu 7 trepte proiectată pentru tracțiune integrală

H85 TIRES 235/55 R18 100V (POLYMER COATING)

✦✦ Anvelope cu o dimensiune de 235/55 și jante de 18 inch, cu un strat de polimer pentru protecție și durabilitate suplimentare

IG0 STANDARD CURB WEIGHT RANGE

✦✦ Gama de greutate standard

J0V BATTERY 420 A (70 AH)

✦✦ Battery - 420 A (70 Ah)

KA0 WITHOUT CAMERA SYSTEMS/ACCIDENT SENSORS

✦✦ Fără sisteme de camere/ senzori de accident

KK3 REFRIGERANT R1234YF

✦✦ Folosește agent frigorific R1234YF pentru răcire

KN1 WITH TRIM PANEL

✦✦ Include panou decorativ.

L06 SUSPENSION RANGE 06 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

✦✦ Gama de suspensii 06 Doar controlul instalării, fără cerințe Previziuni

N0R SEAT TRIM COVERS IN

✦✦ Sunt incluse huse de tapiterie pentru scaune

NZ4 PRIVATE EMERGENCY CALL SYSTEM

✦✦ Sistem privat de apel de urgență

QE0 WITHOUT STORAGE COMPARTMENT PACKAGE/BOX

✦✦ Fără compartiment de depozitare Pachet / cutie inclus

QH0 WITHOUT VOICE CONTROL

✦✦ Fără control vocal

QJ3 CHROME PACKAGE (TYPE 2)

✦✦ Accente cromate elegante la exterior.

QN3 DRAWERS UNDER FRONT SEATS

✦✦ Sertare sub scaunele din față

QR8 WITHOUT DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY

✦✦ Afișajul dinamic pentru indicatoare rutiere nu este inclus

TR1 4-CYLINDER DIESEL ENGINE 2.0 L UNIT 04L.A

✦✦ Motor diesel 2.0L cu 4 cilindri

K8G HATCHBACK

✦✦ Hatchback

KH7 CLIMATRONIC (3-ZONE) WITH REAR AIR CONDITIONING CONTROL PANEL

✦✦ Climatronic pe 3 zone cu control al climatizării din spate

KL1 LED LICENSE PLATE LIGHTING

✦✦ LED pentru iluminarea plăcuței de înmatriculare

KS0 WITHOUT HEAD-UP DISPLAY

✦✦ Fără head-up display

L0L LEFT-HAND DRIVE

✦✦ Configurație unitate cu mâna stângă

NY0 STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY

✦✦ Capacitatea standard a bateriei/alternatorului

Q4H SPORTS COMFORT SEATS IN FRONT

✦✦ Scaune sport confort în față pentru un confort sport

QG1 SERVICE INTERVAL PROLONGATION

✦✦ Prelungirea intervalului de service activată

QI6 SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE)

✦✦ Indicator de service setat pentru 30.000 KM sau 2 ani

QK1 WITH MULTIFUNCTION CAMERA

✦✦ Camera multifuncțională instalată

QQ8 INTERIOR AMBIENT LIGHTING, TYPE 1

✦✦ Iluminare ambientală interioară de tip 1 prezentă

QV0 WITHOUT TV RECEPTION/DIGITAL RADIO RECEPTION

✦✦ Fără recepție TV/recepție radio digitală

U5A INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER

✦✦ Bloc de instrumente cu vitezometru Km/h

UG2 HILL DESCENT CONTROL

✦ Ajută la coborârea pantelor abrupte

UI4 ELECTRIC INTERFACE FOR EXTERNAL USE, AUX-IN JACK, USB (IPOD-CAPABLE)

✦ Interfață electrică pentru utilizare externă, mufă AUX-IN, USB (compatibilă cu iPod)

V0A TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND

✦ Anvelope fără specificarea mărcii anvelopei

VF0 STANDARD PEDAL CLUSTER

✦ Grup de pedale standard

VT2 SCUFF PLATES IN DOOR APERTURES (ILLUMINATED)

✦ Plăcuțe de protecție iluminate în deschiderile portierelor

UH2 PARKING BRAKE

✦ Sistemul de frânare de parcare

UK3 MECHANICAL REAR SEAT RELEASE

✦ Eliberare mecanică a scaunului din spate

VC0 WITHOUT REMOTE-CONTROLLED GARAGE DOOR OPENER

✦ Fără telecomandă pentru deschiderea ușii de garaj

VL3 EXTENDED AND PROACTIVE PEDESTRIAN PROTECTION

✦ Protecție extinsă și proactivă a pietonilor

X4N EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR ROMANIA

✦ Opțiuni de echipare subset specific pentru România.

Cronologie

S-au găsit 8 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

01.2020 🌐 Țară necunoscută



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

01.2020 🌐 Țară necunoscută



Prima înmatriculare

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

01.2020 🇷🇴 România



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

06.2021  România



Daună detectată



Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii te rugăm să consulți secțiunea „Daune”.

07.2021  România



Daună detectată



Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii te rugăm să consulți secțiunea „Daune”.

12.2022  România



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

12.2024  România



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

01.2025  Țară necunoscută



A fost asigurat

Acest vehicul a fost asigurat în această țară (sau stat). Pot fi acoperite toate tipurile de asigurare (răspundere civilă față de terți, CASCO etc.), precum și reînnoirea polițelor.

Din: **23.01.2025**

Până la: **22.01.2026**



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **40 de țări**