



VOLKSWAGEN Tiguan

VIN: WVGZZZ5NZLW883941Benzină2020

Generat pe 08.08.2025



Scanează ca să accesezi raportul complet

Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔️ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 29.615 km.

Verificare statut juridic

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii

✔️ Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO₂: 151 g/km.



+36

Surse de date
Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Verificare utilizare comercială

A fost folosit vehiculul drept taxi, pentru închiriere sau alt vehicul de serviciu? Notă: acest gen de vehicule pot fi într-o stare mai proastă decât ar fi normal!

✔️

Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit pe post de taxi



Transport

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit de poliție



Demo

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✔️

Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 9 țări:  +3

Iată ce am verificat:

CARVERTICAL

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

VIN: WVGZZZ5NZLW883941 | Generat pe 08.08.2025 | Expiră la 07.09.2025



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

România Slovenia Cehia Italia Ungaria Slovacia Danemarca Suedia Canada


Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?



Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 29.615 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 101.739 km
- 4 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrelui

01.2020	15 km
05.2022	11.998 km
11.2023	23.224 km
05.2024	29.615 km

Verificare statut juridic

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

✓=

○=

Inspecție tehnică periodică (ITP)

A trecut

Înregistrare găsită pe 11.2023

🇷🇴

România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 11.2025

↺↻

Casat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).

⚠

Ai grijă!

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul

ℹ

Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune

Partea stângă

Spate

Partea dreaptă

Față

1

2

Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

Daune pe partea dreaptă:

Dreapta / Portieră față

07.2020

🇷🇴 România

Evaluare

Părți afectate

Față

Partea dreaptă

Costul estimativ al reparațiilor

6.001 RON – 14.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Partea stângă

Spate

Partea dreaptă

Față

Piese deteriorate neclasificate

1 înregistrare similară

05.2025

🇷🇴 România

Evaluare

Costul estimativ al reparațiilor

0 RON – 2.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Am grupat aceste înregistrări de evaluare a daunelor în acest raport în format PDF - par să descrie același eveniment deoarece conțin constant aceleași date, locații și detalii. Ca să vezi toate detaliile disponibile și ca să te asiguri că vezi cele mai detaliate și curente informații, te rugăm să consulți raportul digital de pe site-ul nostru.

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

Costul estimativ al reparațiilor

Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:

Țara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/măi mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)

Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

Expunere la dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?



Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 120.996 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru VOLKSWAGEN Tiguan 2020

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

108.896 RON

Prețul mediu

120.996 RON

Cel mai mare preț

133.095 RON

Emisii

Care este nivelul de emisii de CO2 al vehiculele din acest model/an?



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km

Emisiile de CO2 ale vehiculului tău **151 g/km** Clasă **C**

- Până la 120
- 120 - 140
- 140 - 155
- 155 - 165
- 165 - 190
- 190 - 225
- 225 +

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Notă
Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

 Producător VOLKSWAGEN	 Model Tiguan	 Descriere tiguan
 Tip caroserie SUV	 An de fabricație 2020	 An model 2020
 Capacitate cilindrică 1,5 l	 Putere motor 110 kW (148 cp)	 Tip combustibil Benzină
 Cutie de viteze Manuală	 Tip transmisie Tracțiune față (FWD)	 Culoare Gri
 Nr. uși 5	 Amplasarea volanului Volan pe stânga	 Nr. cilindri 4

Echipare

Cum a fost primit de la producător

OAL FRONT STABILIZER ++ Stabilizator frontal	OB3 WHEELBASE ++ Specificații privind ampatamentul
OBH REAR STABILIZER ++ Echipat cu un stabilizator spate pentru o manevrabilitate îmbunătățită.	OEN INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR TRANSMISSION MQ 350 - - VEHICLE COMPONENTS -- ++ Diferențiere de instalare pentru transmisia MQ 350
OFW WOLFSBURG MANUFACTURING SEQUENCE ++ Codul secvenței de fabricație care indică faptul că vehiculul a fost produs în fabrica din Wolfsburg	OK0 WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM ++ Nu este instalat niciun sistem de propulsie alternativ
OKA WITHOUT DECALS AND EMBLEMS ++ Fără decalcomanii și embleme	ONB NAMEPLATE SET IN BASIC STYLE ++ Set de plăcuțe de identificare Basic Style
ORE WITHOUT ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK ++ Fără blocare electronică a coloanei de direcție	OTA WITHOUT FLOOR MATS ++ Nu sunt furnizate covorașe

0XH INFORMATION KIT IN ROMANIAN

Kitul de informații este furnizat în limba română.

0YF WEIGHT RANGE 6 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

Gama de greutate 6 numai cu controlul instalației, fără cerințe specifice prevăzute

1AS ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)

Controlul electronic al stabilității (ESC)

1E5 ACTIVATED CARBON CANISTER FOR INTENSIFIED EVAPORATION SYSTEM WITH ON-BOARD DIAGNOSTIC SYSTEM 2

Canistră de cărbune activ pentru sistemul de evaporare intensificată cu sistem de diagnosticare la bord 2

1G9 SPACE-SAVING SPARE WHEEL FOR TEMPORARY USE, RADIAL TIRE (5-HOLE)

Roată de rezervă cu economie de spațiu pentru utilizare temporară, anvelopă radială (5 găuri)

1N3 SPEED-RELATED VARIABLE STEERING ASSIST (SERVOTRONIC)

Sistem de asistare variabilă a direcției instalat

1PA STANDARD WHEEL BOLTS

Șuruburi standard pentru roți

1SA WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD

Protecție suplimentară pentru partea inferioară a caroseriei, neinclusă

1U9 FOLDING TABLE ON FRONT SEAT BACKRESTS

Masă pliantă atașată la spătarul scaunelor din față

1Z0 INITIAL STANDARD FUEL FILLING

Umplere inițială de combustibil standard

2A0 WITHOUT DELIVERY EQUIPMENT

Nu sunt incluse echipamente de livrare suplimentare

2H0 WITHOUT "DRIVE SELECT"

Fără "Drive Select"

2KL LABELS/PLATES IN ROMANIAN AND ENGLISH

Etichete și plăcuțe în limbile română și engleză

2ZH LEATHER-WRAPPED MULTIFUNCTION STEERING WHEEL

Volan multifuncțional îmbrăcat în piele

0Y1 STANDARD CLIMATIC ZONES

Zone climatice standard configurate

1A5 FUEL SYSTEM FOR SI ENGINE

Sistem de alimentare pentru motor SI

1D0 WITHOUT TRAILER HITCH

Fără cârlig de remorcă

1EX SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE

Plăcuță specială de identificare pentru autoturismul EC M1

1JA REAR SHOCK ABSORPTION, BASIC VERSION 1

Absorbție de bază a șocurilor spate Versiunea 1

1NL TRIMS FOR ALLOY WHEELS

Seturi de jante aliaj incluse

1S1 TOOL KIT AND JACK

Trusă de scule și cric

1T2 WARNING TRIANGLE

Triunghi de avertizare

1X0 FRONT WHEEL DRIVE

Configurație tracțiune față

1ZK DISK BRAKES IN FRONT

Frâne cu disc frontal

2EM DISK BRAKES IN REAR

Discuri de frână spate pentru performanțe de frânare îmbunătățite

2JB STANDARD BUMPERS

Bare de protecție standard

2WA WITHOUT ADDITIONAL TIRES

Nu sunt furnizate anvelope suplimentare

31K FRONT AND REAR LICENSE PLATE CARRIER (ECE)

Suport de plăcuțe de înmatriculare față și spate conform reglementărilor europene

3A0 CHILD SEAT ANCHOR FOR CHILD SEAT SYSTEM I-SIZE, 2X TOP

TETHER

- ✦ Acoră pentru scaun pentru copii pentru sistemul de scaune pentru copii I-Size, cu 2 puncte de ancorare superioare

3CA WITHOUT PARTITION

- ✦ Fără perete despărțitor

3GB CARGO AREA WITH SPLIT FUNCTION

- ✦ Zona de încărcare poate fi împărțită pentru o mai bună organizare

3L3 MANUAL HEIGHT ADJUSTMENT FOR FRONT SEATS

- ✦ Reglare manuală pe înălțime pentru scaunele din față

3S2 BLACK ROOF RAILS

- ✦ Șine de acoperiș negre

3ZU 3-POINT SEAT BELTS, OUTER REAR WITH ECE LABEL

- ✦ Centuri de siguranță exterioare spate în 3 puncte cu etichetă ECE

4AF DOOR AND SIDE TRIM PANEL IN FOAM FILM AND WOVEN FABRIC

- ✦ Ușă și panou decorativ lateral realizate din folie de spumă și țesătură

4E0 TAILGATE/TRUNK LID UNLOCKING FROM OUTSIDE

- ✦ Deschiderea hayonului/capacului portbagajului din exterior

4I2 CENTRAL LOCKING WITH RADIO REMOTE CONTROL, INTERIOR RELEASE MECHANISM WITHOUT SAFELOCK

- ✦ Închidere centralizată cu telecomandă radio

4L6 BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING

- ✦ Oglină retrovizoare interioară cu declanșare automată

4X3 SIDE AIRBAG IN FRONT, WITH CURTAIN AIRBAG

- ✦ Airbag lateral frontal cu airbag cortină

5C0 WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES

- ✦ Nu se aplică măsuri speciale pentru organism

5J0 WITHOUT REAR SPOILER

- ✦ Fără spoiler spate

5KR REAR SEAT BENCH/BACKREST, SPLIT FOLDING

- ✦ Banchetă spate care poate fi rabatată pentru mai mult spațiu

3C7 3-POINT SEAT BELT FOR CENTER REAR SEAT

- ✦ Centură de siguranță în 3 puncte pentru scaunul central din spate

3FA WITHOUT ROOF INSERT (STANDARD ROOF)

- ✦ Fără inserție pe acoperiș furnizată

3H2 BACKREST RELEASE FOR RIGHT FRONT SEAT

- ✦ Mecanism de eliberare pentru spătarul scaunului din dreapta față

3QT 3-POINT SEAT BELTS IN FRONT, WITH PRETENSIONER AND HEIGHT ADJUSTMENT

- ✦ Centuri de siguranță față în 3 puncte cu pretensionator și reglare pe înălțime

3T2 THREE REAR HEAD RESTRAINTS

- ✦ Suporturi de cap spate - trei incluse

4A3 SEAT HEATER FOR FRONT SEATS SEPARATELY CONTROLLED

- ✦ Încălzitoare de scaune controlate separat pentru scaunele din față

4D0 WITHOUT SEAT VENTILATION/MASSAGE SEAT

- ✦ Fără funcția de ventilație/masaj a scaunului

4GF WINDSHIELD IN HEAT-INSULATING GLASS

- ✦ Parbriz din sticlă termoizolantă

4KF SIDE WINDOWS IN HEAT-INSULATING GLASS, FROM B-PILLAR AND REAR WINDOW DARK TINTED

- ✦ Geamuri laterale termoizolante cu tentă închisă

4UP DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH KNEE AIRBAG AND FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

- ✦ Airbaguri pentru șofer și pasagerul din față cu airbag pentru genunchi și funcție de dezactivare

4ZB BRIGHT MOLDINGS

- ✦ Muchiile luminoase

5D1 CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ

- ✦ Frecvența purtătoare 433,92 MHz-434,42 MHz

5K7 TRANSPORT PROTECTION FILM (MINIMUM PROTECTION) WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES

- ✦ Film de protecție pentru transport cu măsuri suplimentare

5MB DECORATIVE INSERTS

- ✦ Inserții decorative

5RQ RIGHT EXTERIOR MIRROR, CONVEX

❖❖ Oglindă exterioară dreaptă, convexă

5XJ SUN VISORS WITH MIRROR, ILLUMINATED, WITH AIRBAG LABEL ON SUN VISOR AND B-PILLAR

❖❖ Viziune de soare iluminate cu oglindă și etichetă pentru airbag

6A0 WITHOUT FIRE EXTINGUISHER

❖❖ Fără stingător de incendiu

6FF BODY-COLORED EXTERIOR MIRROR HOUSINGS AND VARIOUS ADD-ON PARTS

❖❖ Carcase de oglinzi exterioare în culoarea caroseriei și piese suplimentare

6KL RADIATOR GRILLE

❖❖ Grila radiatorului

6NA UNSPLIT MOLDED HEADLINER

❖❖ Tapițerie de cap turnată neîmpărțită instalată

6T1 INTERIOR LIGHT IN FOOTWELL

❖❖ Iluminare interioară a spațiului pentru picioare

7AA ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER

❖❖ Imobilizator electronic al motorului inclus

7E0 WITHOUT HEAT ACCUMULATOR/AUXILIARY HEATER

❖❖ Fără acumulator de căldură/încălzitor auxiliar

7K1 DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

❖❖ Sistem direct de monitorizare a presiunii în anvelope

7M5 WITHOUT PROTECTIVE FILM FOR SCUFF PLATE

❖❖ Nu se aplică folie protectoare pentru placa de zgârieturi

7P4 MANUALLY ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT IN FRONT SEATS

❖❖ Suport lombar reglabil manual pentru scaunele din față

7W0 WITHOUT EXTENDED SAFETY SYSTEM

❖❖ Nu este instalat un sistem de siguranță extinsă

7Y4 LANE KEEPING SYSTEM

❖❖ Sistem de menținere a benzii de rulare

8G1 HIGH-BEAM CONTROL

❖❖ Sistem de control al fasciculului mare inclus

5SL LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL

❖❖ Oglindă exterioară stângă: Asferică

5ZC HEAD RESTRAINTS FOR FRONT SEATS (X-ADJUSTMENT)

❖❖ Tetierele scaunelor din față cu înălțime reglabilă

6E2 CENTER ARMREST IN FRONT

❖❖ Vehiculul este echipat cu un cotieră centrală în zona scaunului din față pentru un plus de confort și comoditate.

6K4 FORWARD COLLISION WARNING INCL. AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING, FOR ADAPTIVE CRUISE CONTROL "HIGH"

❖❖ Avertizare de coliziune frontală, inclusiv frânare autonomă de urgență, pentru Adaptive Cruise Control High

6M0 WITHOUT TIE DOWN STRAPS/NET/POCKET

❖❖ Nu sunt incluse curele de legare / plasă / buzunar

6Q2 LEATHER GEARSHIFT KNOB/HANDLE

❖❖ Maneta/manerul schimbătorului de viteze din piele

6XN EXTERIOR MIRRORS: POWER-ADJUSTABLE, SEPARATELY HEATED

❖❖ Oglinzile exterioare sunt reglabile electric și încălzite

7B3 12-VOLT SOCKET(S)

❖❖ Priză(e) de 12 volți

7IX VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION -550-

❖❖ Vehicul clasificat în clasa -550-

7L6 START/STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING

❖❖ Sistem Start/Stop cu frânare regenerativă

7N1 OVERHEAD STORAGE COMPARTMENT

❖❖ Compartiment de depozitare deasupra capului

7Q0 WITHOUT NAVIGATION DEVICE

❖❖ Fără dispozitiv de navigație

7X2 PARK DISTANCE CONTROL IN FRONT AND REAR

❖❖ Controlul distanței de parcare față și spate

8FA WITHOUT SECOND BATTERY

❖❖ Fără a doua baterie furnizată

8GU ALTERNATOR 140 A

❖❖ 140 A Alternator Installed

8IT LED HEADLAMPS

✦ Faruri cu LED echipate

8N6 WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH LIGHT/RAIN SENSOR

✦ Controlul ștergătoarelor de parbriz cu senzor de lumină/ploaie

8RM 8 SPEAKERS (PASSIVE)

✦ 8 difuzoare (pasive)

8SK LED TAIL LAMP ASSEMBLY

✦ Ansamblu lampă spate cu LED

8TB REAR FOG LAMP

✦ Lampă de ceață spate

8WH FRONT FOG LAMP AND CORNERING LAMP

✦ Sistem de lămpi de ceață față și lămpi de colț

8Y1 TWO-TONE HORN

✦ Corn cu două tonuri inclus

8ZQ ANTENNA FOR FM RECEPTION ONLY, DIVERSITY

✦ Antenă Diversity numai pentru recepție FM

9JC SMOKER'S VERSION

✦ Versiunea pentru fumători

9P9 SEAT BELT REMINDER, ELECTRIC CONTACT IN THE BUCKLE, ADVANCED SAFETY EQUIPMENT

✦ Reamintire centură de siguranță, Contact electric în cataramă, Echipament de siguranță avansat

9T1 HEATED WASHER NOZZLES IN FRONT

✦ Duze de spălare încălzite în față

9Z0 OPERATING VOLTAGE 12 V

✦ Tensiune de funcționare standard 12 V

A8C COMFORT EQUIPMENT

✦ Echipament de confort

8K3 SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS WITH AUTOMATIC HEADLAMP ACTIVATION AND COMING HOME FEATURE

✦ Lumini de zi separate cu activare automată a farurilor și funcție de revenire acasă

8Q3 AUTOMATIC HEADLIGHT RANGE ADJUSTMENT DYNAMIC (SELF-ADJUSTING WHILE DRIVING)

✦ Reglarea automată a gamei farurilor Dynamic (autoreglare în timpul condusului)

8S4 TWO READING LIGHTS IN FRONT, TWO IN REAR

✦ Două lumini de lectură în față, două în spate

8T7 ADAPTIVE CRUISE CONTROL (WITHOUT "FOLLOW-TO-STOP") AND SPEED LIMITER

✦ Control adaptiv al vitezei de croazieră cu limitator de viteză, cu excepția funcției "follow-to-stop"

8W1 WASHER FLUID LEVEL INDICATOR

✦ Indicator de nivel al lichidului de spălare

8X1 HEADLAMP WASHER SYSTEM

✦ Sistem de spălare a farurilor

8Z5 NOT HOT COUNTRY

✦ Nu este configurat pentru condiții de climă caldă

9E5 LUGGAGE COMPARTMENT LAMP

✦ Lampa compartimentului pentru bagaje

9M0 WITHOUT AUXILIARY HEATER/FUEL-FIRED PARKING HEATER

✦ Nu sunt instalate încălzitoare auxiliare/încălzitoare de parcare alimentate cu combustibil

9S6 MULTI-FUNCTION DISPLAY/ON-BOARD COMPUTER"COLOUR"

✦ Afișaj multifuncțional/computer de bord "color"

9WT MIRRORLINK

✦ MirrorLink

9ZX MOBILE PHONE INTERFACE

✦ Interfață pentru telefonul mobil inclusă.

AV1 DRIVING ON THE RIGHT

✦ Conceput pentru conducerea pe partea dreaptă a drumului

B0A COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC

BUILDING REGULATION

✦✦ Set de componente fără reglementări de construcție specifice fiecărei țări

BG ESC SPECIAL VEHICLE 14

✦✦ Pachet de echipamente speciale pentru vehicule cu control electronic al stabilității

CQ9 ALLOY WHEELS 7J X 17

✦✦ Jante din aliaj de 17 inch

E0A NO SPECIAL EDITION

✦✦ Ediție standard, fără versiune specială

EF0 WITHOUT ECO FUNCTION

✦✦ Fără funcția ECO

EM1 DRIVER ALERT SYSTEM

✦✦ Sistem de alertă pentru șofer instalat

ES0 WITHOUT VEHICLE INLET

✦✦ Nu este inclusă nicio intrare pentru vehicul

FBO STANDARD PAINT COATING

✦✦ Acoperire cu vopsea standard

FM0 BASIC EQUIPMENT VARIANT

✦✦ Varianta de echipare de bază

G0K 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION

✦✦ Transmisie manuală cu 6 trepte

I8F STANDARD RADIO (GEN2 GP)

✦✦ Standard radio (Gen2 GP)

J93 SUSPENSION RANGE 93

✦✦ Sistem de suspensie reglabil cu 93 de setări diferite pentru personalizarea confortului de rulare și a manevrabilității

KA0 WITHOUT CAMERA SYSTEMS/ACCIDENT SENSORS

✦✦ Fără sisteme de camere/ senzori de accident

KK3 REFRIGERANT R1234YF

✦✦ Folosește agent frigorific R1234YF pentru răcire

B43 TYPE APPROVAL COUNTRY ROMANIA

✦✦ Țara de omologare este România.

C47 OPERATING PERMIT, ALTERATION

✦✦ Autorizație de funcționare pentru modificări

DS9 4-CYLINDER SI ENGINE 1.5 L/110 KW TSI MV BASE ENGINE IS TJ7

✦✦ Motor pe benzină TSI cu 4 cilindri de 1,5 L/110 KW

EA0 WITHOUT FOLLOW-ON WARRANTY

✦✦ Nu este inclusă nicio garanție ulterioară

EL0 WITHOUT ONLINE SERVICE

✦✦ Niciun serviciu online

ER1 REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO

✦✦ Cod radio regional "ECE" Activat

F0A NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT

✦✦ Echipament standard, fără vehicul cu destinație specială

FC0 WITHOUT CUSTOMIZED INSTALLATION

✦✦ Fără instalare personalizată

G02 SHOCK ABSORPTION IN FRONT

✦✦ Absorbția șocurilor în față

GP0 VEHICLES WITHOUT SPECIAL UPGRADE MEASURES

✦✦ Vehiculul nu include măsuri speciale de modernizare

J0S BATTERY 320 A (59 AH)

✦✦ Baterie 320 A (59 AH)

K8G HATCHBACK

✦✦ Hatchback

KH7 CLIMATRONIC (3-ZONE) WITH REAR AIR CONDITIONING

CONTROL PANEL

✦✦ Climatronic pe 3 zone cu control al climatizării din spate

KL1 LED LICENSE PLATE LIGHTING

✦✦ LED pentru iluminarea plăcuței de înmatriculare

KS0

WITHOUT HEAD-UP DISPLAY

✦✦

Fără head-up display

L0L

LEFT-HAND DRIVE

✦✦

Configurație unitate cu mâna stângă

NY0

STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY

✦✦

Capacitatea standard a bateriei/alternatorului

Q2J

COMFORT SEATS IN FRONT

✦✦

Scaune confort instalate în față

QH0

WITHOUT VOICE CONTROL

✦✦

Fără control vocal

QJ1

CHROME PACKAGE

✦✦

Pachet crom

QN3

DRAWERS UNDER FRONT SEATS

✦✦

Sertare sub scaunele din față

QR8

WITHOUT DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY

✦✦

Afișajul dinamic pentru indicatoare rutiere nu este inclus

TJ7

4-CYLINDER SI ENGINE 1.5 L UNIT 05E.A

✦✦

Motor cu 4 cilindri de 1,5 L 05E.A

UG0

WITHOUT HILL START ASSIST/HILL DESCENT
CONTROL/COMFORT DRIVING ASSIST

✦✦

Fără asistență la pornirea în pantă, control al coborârii în pantă sau asistență la condus confortabil

UK3

MECHANICAL REAR SEAT RELEASE

✦✦

Eliberare mecanică a scaunului din spate

V0A

TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND

✦✦

Anvelope fără specificarea mărcii anvelopei

VL4

EXTENDED AND CRASH-ACTIVE AND PROACTIVE PEDESTRIAN
PROTECTION

✦✦

Sistem îmbunătățit de protecție a pietonilor

L09

SUSPENSION RANGE 09 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO
REQUIREMENT FORECAST

✦✦

Numărul de configurare a suspensiei 09 numai pentru controlul instalației, nu se așteaptă alte cerințe

N0U

SEAT TRIM COVERS IN VELOUR

✦✦

Tapițerie pentru scaune din material velur

NZ0

WITHOUT CALL FEATURE

✦✦

Funcție fără apel

QG1

SERVICE INTERVAL PROLONGATION

✦✦

Prelungirea intervalului de service activată

QI6

SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE)

✦✦

Indicator de service setat pentru 30.000 KM sau 2 ani

QK1

WITH MULTIFUNCTION CAMERA

✦✦

Camera multifuncțională instalată

QQ0

WITHOUT ADD. LIGHTS (INTERIOR LIGHTING)

✦✦

Fără lumini suplimentare (iluminat interior)

QV0

WITHOUT TV RECEPTION/DIGITAL RADIO RECEPTION

✦✦

Fără recepție TV/recepție radio digitală

U5A

INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER

✦✦

Bloc de instrumente cu vitezometru Km/h

UH2

PARKING BRAKE

✦✦

Sistemul de frânare de parcare

UQ2

3 X USB TYPE A AND AUX-IN JACK

✦✦

Include 3 porturi USB și o mufă AUX-in

VF0

STANDARD PEDAL CLUSTER

✦✦

Grup de pedale standard

X4N

EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR ROMANIA

✦✦

Opțiuni de echipare subset specific pentru România.

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2020  Țară necunoscută

A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

03.2020  România

Prima înmatriculare

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

07.2020  România

Evaluare detectată

Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.

11.2023  România

A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

07.2024  România

A fost asigurat

Acest vehicul a fost asigurat în această țară (sau stat). Pot fi acoperite toate tipurile de asigurare (răspundere civilă față de terți, CASCO etc.), precum și reînnoirea polițelor.

Din: 05.07.2024

Până la: 04.07.2025

05.2025  România

Evaluare detectată

Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **40 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.



Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.



Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite



Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele



Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere



Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe autostradă
- ☐ Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- ☐ Condu în oraș, în trafic
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul