



Volkswagen Passat

VIN: WVVZZZ3CZME056524 Diesel 2020

Generat pe 24.06.2025



Scanează ca să accesezi raportul complet

Kilometri parcurși

✓ Arată bine

Statut legal

✓ Arată bine

Daune

⚠ Necesită atenție

+36 Surse de date  
Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓

Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i

Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 11 țări: 

🇧🇪🇺🇸🇷🇺🇭🇺🇨🇪🇵🇹🇷🇪

 +5

Iată ce am verificat:

👤

Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

👤

Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

🇷🇴 România

🇺🇸 Statele Unite ale Americii

🇱🇹 Lituania

🇨🇪 Cehia

🇸🇮 Slovenia

🇮🇹 Italia

🇸🇰 Slovacia

🇭🇺 Ungaria

🇩🇰 Danemarca

🇸🇪 Suedia

🇨🇦 Canada


Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?

i

Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 59.968 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 136.778 km
- 5 înregistrări ale kilometrajului



| Înregistrările odometrului |           |
|----------------------------|-----------|
| 01.2020                    | 13 km     |
| 01.2022                    | 12.855 km |
| 11.2022                    | 28.795 km |
| 01.2024                    | 57.138 km |
| 03.2024                    | 59.968 km |

## Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

✓=

○=

Inspecție tehnică periodică (ITP)

A trecut

Înregistrare găsită pe 01.2024

România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 01.2026

↺↻

Casat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

## Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariât sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).

Ai grijă!

Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul

i

Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

### Înregistrări de daune

Partea stângă

Spate

Partea dreaptă

Față

1

Daune frontale:

Față / Parbriz

07.2023

România

Evaluare

Părți afectate

Față

Costul estimativ al reparațiilor

2.001 RON – 6.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categorii de daune

Sticlă

Partea stângă

Spate

Partea dreaptă

Față

1

Daune frontale:

Față / Parbriz

08.2023

România

Evaluare

Părți afectate

Față

Costul estimativ al reparațiilor

0 RON – 2.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categorii de daune

Sticlă



Daune pe partea dreaptă:

Dreapta / Portieră față

12.2024

România

## Evaluare

Părți afectate

Partea dreaptă

Costul estimativ al reparațiilor

0 RON – 2.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

**Disclaimer (declinarea responsabilității):** Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

### Termeni secțiunea Daune

#### Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

#### Costul estimativ al reparațiilor

Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:

Țara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/mai mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)

Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

## Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

## Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?



#### Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 93.188 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

## Valoarea actuală de piață pentru Volkswagen Passat 2020

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

82.200 RON

Prețul mediu

93.188 RON

Cel mai mare preț

107.763 RON

## Emisii

Care este nivelul de emisii de CO2 al vehiculele din acest model/an?




#### Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

## Emisii CO<sub>2</sub>

Emisii CO<sub>2</sub> g/km



## Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale  
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

i

Notă

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

### Identificare și specificații tehnice

|                                                                                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Producător<br><b>Volkswagen</b>               |  Model<br><b>Passat</b>           |  Tip caroserie<br><b>Sedan</b>            |
|  An de fabricație<br><b>2020</b>               |  An model<br><b>2021</b>          |  Capacitate cilindrică<br><b>2 l</b>      |
|  Putere motor<br><b>110 kW (148 cp)</b>        |  Tip combustibil<br><b>Diesel</b> |  Cutie de viteze<br><b>Automată</b>       |
|  Tip transmisie<br><b>Tracțiune față (FWD)</b> |  Culoare<br><b>Gri</b>            |  Nr. locuri<br><b>5</b>                   |
|  Cod motor<br><b>DTSB</b>                     |  Categorie<br><b>m1</b>          |  Omologare<br><b>e1*2001/116*0307*65</b> |

### Echipare

Cum a fost primit de la producător

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>0B4</div><div>WHEELBASE</div><div>⚡ Ampatament</div></div>                                                                                                                | <div><div>0F5</div><div>FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE</div><div>⚡ Sistem de alimentare proiectat pentru motoare diesel</div></div>                                                                |
| <div><div>0FA</div><div>STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE</div><div>⚡ Secvența de fabricație respectată ca standard</div></div>                                                       | <div><div>0IJ</div><div>INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR TRANSMISSION "DQ381" -- VEHICLE COMPONENTS --</div><div>⚡ Diferențiere de instalare pentru componentele de transmisie "DQ381</div></div> |
| <div><div>0K0</div><div>WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM</div><div>⚡ Nu este instalat niciun sistem de propulsie alternativ</div></div>                                             | <div><div>0M4</div><div>FUEL TANK</div><div>⚡ Rezervor de combustibil</div></div>                                                                                                                 |
| <div><div>0NB</div><div>NAMEPLATE SET IN BASIC STYLE</div><div>⚡ Set de plăcuțe de identificare Basic Style</div></div>                                                             | <div><div>0P0</div><div>REAR EXHAUST TAILPIPE (STANDARD)</div><div>⚡ Țeava de eșapament spate standard</div></div>                                                                                |
| <div><div>0RF</div><div>WITH ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK</div><div>⚡ Funcție de blocare electronică a coloanei de direcție prezentă</div></div>                                 | <div><div>0SC</div><div>LABELS/PLATES IN ENGLISH</div><div>⚡ Etichetele și plăcuțele de pe vehicul în limba engleză.</div></div>                                                                  |
| <div><div>0TD</div><div>FLOOR MATS IN FRONT AND REAR</div><div>⚡ Covorașe față și spate</div></div>                                                                                 | <div><div>0XH</div><div>INFORMATION KIT IN ROMANIAN</div><div>⚡ Kitul de informații este furnizat în limba română.</div></div>                                                                    |
| <div><div>0Y1</div><div>STANDARD CLIMATIC ZONES</div><div>⚡ Zone climatice standard configurate</div></div>                                                                         | <div><div>0YB</div><div>WEIGHT RANGE 2 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST</div><div>⚡ Interval de greutate 2 pentru controlul instalației</div></div>                             |
| <div><div>1AQ</div><div>BRS FOR VEHICLES WITHOUT ELECTRIC DRIVE (ESC AND ELECTRIC BRAKE BOOSTER)</div><div>⚡ Sistem de frânare pentru vehicule cu propulsie neelectrică</div></div> | <div><div>1D0</div><div>WITHOUT TRAILER HITCH</div><div>⚡ Fără cârlig de remorcă</div></div>                                                                                                      |
| <div><div>1E9</div><div>WITHOUT ACTIVATED CARBON CANISTER WITH SCR</div><div>⚡ Fără canistră de cărbune activat cu SCR</div></div>                                                  | <div><div>1EX</div><div>SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE</div><div>⚡ Plăcuță specială de identificare pentru autoturismul EC M1</div></div>                           |

**1G2** STEEL SPARE WHEEL WITH ORIGINAL EQUIPMENT TIRE

✦ Roată de rezervă din oțel cu anvelope din dotarea originală

**1N3** SPEED-RELATED VARIABLE STEERING ASSIST (SERVOTRONIC)

✦ Sistem de asistare variabilă a direcției instalat

**1Q2** MASS DAMPER FOR STEERING WHEEL, 36 HZ

✦ Amortizor de masă pentru volan la o frecvență de 36 Hz

**1SA** WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD

✦ Protecție suplimentară pentru partea inferioară a caroseriei, neinclusă

**1X0** FRONT WHEEL DRIVE

✦ Configurație tracțiune față

**1Z0** INITIAL STANDARD FUEL FILLING

✦ Umplere inițială de combustibil standard

**20A** WITHOUT ELECTRIC MOTOR ( HYBRID )

✦ Fără motor electric (hibrid) instalat

**2EM** DISK BRAKES IN REAR

✦ Discuri de frână spate pentru performanțe de frânare îmbunătățite

**2FE** WOODEN MULTIFUNCTION STEERING WHEEL FOR TIPTRONIC

✦ Volan multifuncțional din lemn pentru Tiptronic

**2JC** COMFORT BUMPERS

✦ Barele de protecție confortabile

**2WA** WITHOUT ADDITIONAL TIRES

✦ Nu sunt furnizate anvelope suplimentare

**3A0** CHILD SEAT ANCHOR FOR CHILD SEAT SYSTEM I-SIZE, 2X TOP TETHER

✦ Ancoră pentru scaun pentru copii pentru sistemul de scaune pentru copii I-Size, cu 2 puncte de ancorare superioare

**3CA** WITHOUT PARTITION

✦ Fără perete despărțitor

**3FA** WITHOUT ROOF INSERT (STANDARD ROOF)

✦ Fără inserție pe acoperiș furnizată

**3H0** WITHOUT BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS

✦ Fără eliberare a spătarului pentru scaunele din față

**3NU** REAR SEAT BENCH UNSPLIT, BACKREST SPLIT FOLDING WITH CENTER ARMREST

✦ Banchetă spate neîmpărțită cu spătar rabatabil împărțit și cotieră centrală

**3QT** 3-POINT SEAT BELTS IN FRONT, WITH PRETENSIONER AND HEIGHT ADJUSTMENT

✦ Centuri de siguranță față în 3 puncte cu pretensionator și reglare pe înălțime

**3T2** THREE REAR HEAD RESTRAINTS

✦ Suporturi de cap spate - trei incluse

**3Y0** WITHOUT ROLL-UP SUNSHADE

✦ Fără parasolar rulant

**4A3** SEAT HEATER FOR FRONT SEATS SEPARATELY CONTROLLED

✦ Încălziitoare de scaune controlate separat pentru scaunele din față

**4D0** WITHOUT SEAT VENTILATION/MASSAGE SEAT

✦ Fără funcția de ventilație/masaj a scaunului

**1JA** REAR SHOCK ABSORPTION, BASIC VERSION 1

✦ Absorbție de bază a șocurilor spate Versiunea 1

**1PE** WHEEL BOLTS WITH ANTI-THEFT PROTECTION (UNLOCKABLE)

✦ Șuruburi pentru roți cu protecție antifurt

**1S1** TOOL KIT AND JACK

✦ Trusă de scule și cric

**1T3** FIRST AID KIT WITH WARNING TRIANGLE

✦ Trusă de prim ajutor cu triunghi de avertizare

**1Y0** WITHOUT DIFFERENTIAL LOCK

✦ Nu este inclusă blocarea diferențialului

**1ZK** DISK BRAKES IN FRONT

✦ Frâne cu disc frontal

**2A0** WITHOUT DELIVERY EQUIPMENT

✦ Nu sunt incluse echipamente de livrare suplimentare

**2F0** WITHOUT LOCKING AND STARTING SYSTEMS

✦ Fără sisteme de blocare și pornire adăugate

**2H0** WITHOUT "DRIVE SELECT"

✦ Fără "Drive Select

**2P1** PLASTIC LOADING EDGE PROTECTION

✦ Protecția marginilor de încărcare din plastic

**31K** FRONT AND REAR LICENSE PLATE CARRIER (ECE)

✦ Suport de plăcuțe de înmatriculare față și spate conform reglementărilor europene

**3C7** 3-POINT SEAT BELT FOR CENTER REAR SEAT

✦ Centură de siguranță în 3 puncte pentru scaunul central din spate

**3D3** CENTER CONSOLE

✦ Unitate consolă centrală instalată

**3GA** WITHOUT CARGO AREA

✦ Fără spațiu de încărcare

**3LC** DOOR AND SIDE TRIM PANEL IN FOAM FILM AND WOVEN FABRIC

✦ Panou tapițerie ușă și lateral din folie de spumă și țesătură

**3PW** MAN. HEIGHT ADJUSTM. F. FRONT SEATS AND SEAT CUSHION TILT AND DEPTH ADJUST. LEFTPLUS ELECTRIC BACKREST ADJUSTM. LEFT

✦ Scaune față reglabile manual, cu reglarea înclinării și adâncimii pernei scaunului, reglarea electrică a spătarului pentru scaunul din stânga

**3S0** WITHOUT ROOF RAILS/ROOF LOAD RACK

✦ Fără șine de acoperiș/raft de încărcare pe acoperiș

**3U0** WITHOUT LUGGAGE COMPARTMENT COVER

✦ Nu este inclus capacul compartimentului pentru bagaje

**3ZU** 3-POINT SEAT BELTS, OUTER REAR WITH ECE LABEL

✦ Centuri de siguranță exterioare spate în 3 puncte cu etichetă ECE

**4B3** PROTECTIVE SIDE MOLDING

✦ Mușegal lateral de protecție

**4E2** TAILGATE/TRUNK LID RELEASE FROM INSIDE (ELECTRICALLY)

✦ Deschidere electrică a hayonului/capacului portbagajului

4GF

WINDSHIELD IN HEAT-INSULATING GLASS

✦ Parbriz din sticlă termoizolantă

4I7

CENTRAL LOCKING SYSTEM "KEYLESS-GO" WITHOUT SAFELOCK

✦ Sistem de închidere centralizată "Keyless-Go" fără SafeLock

4L6

BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING

✦ Oglindă retrovizoare interioară cu declanșare automată

4UN

DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION, INCLUDING KNEE AIRBAG ON DRIVER SIDE

✦ Airbag pentru șofer și pasagerul din față cu opțiunea de dezactivare a airbagului pentru pasagerul din față și airbag pentru genunchi pentru șofer

4X3

SIDE AIRBAG IN FRONT, WITH CURTAIN AIRBAG

✦ Airbag lateral frontal cu airbag cortină

5C0

WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES

✦ Nu se aplică măsuri speciale pentru organism

5J0

WITHOUT REAR SPOILER

✦ Fără spoiler spate

5MV

DECORATIVE INSERTS

✦ Inserții decorative

5SL

LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL

✦ Oglindă exterioară stângă: Asferică

5ZC

HEAD RESTRAINTS FOR FRONT SEATS (X-ADJUSTMENT)

✦ Tetierele scaunelor din față cu înălțime reglabilă

6E3

CENTER ARMREST IN FRONT

✦ Brațieră centrală față instalată

6K4

FORWARD COLLISION WARNING INCL. AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING, FOR ADAPTIVE CRUISE CONTROL "HIGH"

✦ Avertizare de coliziune frontală, inclusiv frânare autonomă de urgență, pentru Adaptive Cruise Control High

6NA

UNSPLIT MOLDED HEADLINER

✦ Tapițerie de cap turnată neîmpărțită instalată

6SE

LUGGAGE COMPARTMENT FLOOR COVERING IN FLAT NEEDLE-PUNCHED NONWOVEN

✦ Pardoseală pentru compartimentul de bagaje din material neșesut plat, perforat cu acul

6XU

EXTERIOR MIRRORS, AUTO-DIMMING, POWER-ADJUSTABLE, SEPARATELY HEATED

✦ Oglinzi exterioare cu funcție de întunecare automată, reglabile electric și încălzite separat

7B3

12-VOLT SOCKET(S)

✦ Priză(e) de 12 volți

7G0

WITHOUT PREPARATION FOR VTS (VEHICLE TRACKING SYSTEM)

✦ Nu există pregătire pentru sistemul de urmărire a vehiculelor

7L6

START/STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING

✦ Sistem Start/Stop cu frânare regenerativă

7P7

POWER-ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT FOR LEFTFRONT SEAT

✦ Suport lombar reglabil electric pentru scaunul din stânga față

4H3

MANUAL CHILD SAFETY LOCK

✦ Încuietoare manuală de siguranță pentru copii

4KC

SIDE AND REAR WINDOWS IN HEAT-INSULATINGGLASS

✦ Geamuri laterale și spate din sticlă termoizolantă

4M6

BEVERAGE HOLDERS

✦ Suporturi pentru băuturi prevăzute în interior

4V0

WITHOUT FRONT PASSENGER SEAT CONTROL

✦ Nu există control al scaunului pasagerului din față

4ZB

BRIGHT MOLDINGS

✦ Muchiile luminoase

5D1

CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ

✦ Frecvența purtătoare 433,92 MHz-434,42 MHz

5K7

TRANSPORT PROTECTION FILM (MINIMUM PROTECTION) WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES

✦ Film de protecție pentru transport cu măsuri suplimentare

5RQ

RIGHT EXTERIOR MIRROR, CONVEX

✦ Oglindă exterioară dreaptă, convexă

5XV

SUN VISORS WITH MIRROR, ILLUMINATED, WITH AIRBAG LABEL ON SUN VISOR AND B-PILLAR

✦ Parasolare cu oglindă iluminată și etichetă airbag, amplasate pe parasolar și pe montantul B

6A0

WITHOUT FIRE EXTINGUISHER

✦ Fără stingător de incendiu

6I6

LANE KEEPING SYSTEM PLUS SEMI-AUTOMATIC VEHICLE CONTROL IN A MEDICAL EMERGENCY AND TRAFFIC JAM ASSIST

✦ Sistem de menținere a benzii de rulare plus control semi-automat al vehiculului în caz de urgență medicală și asistență la blocaje în trafic

6M0

WITHOUT TIE DOWN STRAPS/NET/POCKET

✦ Nu sunt incluse curele de legare / plasă / buzunar

6Q2

LEATHER GEARSHIFT KNOB/HANDLE

✦ Maneta/manerul schimbătorului de viteze din piele

6T1

INTERIOR LIGHT IN FOOTWELL

✦ Iluminare interioară a spațiului pentru picioare

7AA

ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER

✦ Imobilizator electronic al motorului inclus

7E6

ELECTRIC AUXILIARY AIR HEATER

✦ Încălzitor de aer auxiliar electric instalat

7K1

DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

✦ Sistem direct de monitorizare a presiunii în anvelope

7M0

PLASTIC SCUFF PLATES IN DOOR APERTURES

✦ Plăcuțe de plastic pentru zgârieturi în deschiderile ușilor

7Q0

WITHOUT NAVIGATION DEVICE

✦ Fără dispozitiv de navigație

- 7QA

WITHOUT CD/DVD FOR NAVIGATION

Fără CD/DVD pentru navigație
- 7W0

WITHOUT EXTENDED SAFETY SYSTEM

Nu este instalat un sistem de siguranță extinsă
- 7Y0

WITHOUT LANE CHANGE ASSIST

Fără asistență la schimbarea benzii de rulare
- 8FA

WITHOUT SECOND BATTERY

Fără a doua baterie furnizată
- 8GU

ALTERNATOR 140 A

140 A Alternator Installed
- 8K3

SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS WITH AUTOMATIC HEADLAMP ACTIVATION AND COMING HOME FEATURE

Lumini de zi separate cu activare automată a farurilor și funcție de revenire acasă
- 8Q1

HEADLIGHT RANGE ADJUSTMENT

Capacitate de reglare a intervalului farurilor
- 8S6

2 READING LIGHTS IN FRONT

Lumini de lectură față
- 8WH

FRONT FOG LAMP AND CORNERING LAMP

Sistem de lămpi de ceață față și lămpi de colț
- 8Y1

TWO-TONE HORN

Corn cu două tonuri inclus
- 8ZQ

ANTENNA FOR FM RECEPTION ONLY, DIVERSITY

Antenă Diversity numai pentru recepție FM
- 9F0

WITHOUT SOUND COMBINATION FOR ROTATING EMERGENCY LIGHT AND RADIO ANTENNA PREPARATION

Nici o combinație sonoră pentru pregătirea luminii de urgență rotative și a antenei radio
- 9M0

WITHOUT AUXILIARY HEATER/FUEL-FIRED PARKING HEATER

Nu sunt instalate încălzitoare auxiliare/încălzitoare de parcare alimentate cu combustibil
- 9S5

MULTI-FUNCTION DISPLAY/ON-BOARD COMPUTER"MEDIUM"

Ecran multifuncțional mediu/computer de bord
- 9TJ

ADDITIONAL LED WARNING LIGHT (DOOR AREA)IN FRONT

Lampă de avertizare LED suplimentară instalată în zona ușii din față
- 9Z0

OPERATING VOLTAGE 12 V

Tensiune de funcționare standard 12 V
- A60

CATEGORY 0

Categoria 0 - Nespecificat
- AV1

DRIVING ON THE RIGHT

Conceput pentru conducerea pe partea dreaptă a drumului
- B43

TYPE APPROVAL COUNTRY ROMANIA

Țara de omologare este România.
- E0A

NO SPECIAL EDITION

Ediție standard, fără versiune specială

- 7U0

STANDARD ENGINE STARTER

Demaror motor standard
- 7X2

PARK DISTANCE CONTROL IN FRONT AND REAR

Controlul distanței de parcare față și spate
- 7ZD

VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION -3G0-

Diferențierea clasei de vehicule -3G0-
- 8G0

WITHOUT LIGHT CONTROL

Fără control al luminii
- 8IT

LED HEADLAMPS

Faruri cu LED echipate
- 8N6

WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH LIGHT/RAIN SENSOR

Controlul ștergătoarelor de parbriz cu senzor de lumină/ploaie
- 8RM

8 SPEAKERS (PASSIVE)

8 difuzoare (pasive)
- 8T8

ADAPTIVE CRUISE CONTROL (WITH "FOLLOW-TO-STOP") AND SPEED LIMITER

Cruise control adaptiv cu limitator de viteză
- 8X0

WITHOUT HEADLAMP WASHER SYSTEM

Fără sistem de spălare a farurilor
- 8Z5

NOT HOT COUNTRY

Nu este configurat pentru condiții de climă caldă
- 9D0

WITHOUT PREPARATION FOR TWO-WAY RADIO INSTALLATION

Nu există pregătire pentru instalarea radioului cu două căi
- 9JC

SMOKER'S VERSION

Versiunea pentru fumători
- 9P9

SEAT BELT REMINDER, ELECTRIC CONTACT IN THE BUCKLE, ADVANCED SAFETY EQUIPMENT

Reamintire centură de siguranță, Contact electric în cataramă, Echipament de siguranță avansat
- 9T1

HEATED WASHER NOZZLES IN FRONT

Duze de spălare încălzite în față
- 9WT

MIRRORLINK

MirrorLink
- 9ZX

MOBILE PHONE INTERFACE

Interfață pentru telefonul mobil inclusă.
- A8C

COMFORT EQUIPMENT

Echipament de confort
- B0A

COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION

Set de componente fără reglementări de construcție specifice fiecărei țări
- DN4

4-CYL. TURBO DIESEL ENGINE 2.0 L/110 KW (4V) TDI COMMON RAIL; B.ENGINE T37/T6F TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I

Motor turbodiesel cu 4 cilindri de 2,0 l care produce 110 KW (4V) cu tehnologie Common Rail
- EA0

WITHOUT FOLLOW-ON WARRANTY

Nu este inclusă nicio garanție ulterioară



**EF0** WITHOUT ECO FUNCTION

✦ Fără funcția ECO

**EM1** DRIVER ALERT SYSTEM

✦ Sistem de alertă pentru șofer instalat

**ES0** WITHOUT VEHICLE INLET

✦ Nu este inclusă nicio intrare pentru vehicul

**FOA** NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT

✦ Echipament standard, fără vehicul cu destinație specială

**FC0** WITHOUT CUSTOMIZED INSTALLATION

✦ Fără instalare personalizată

**G01** SHOCK ABSORPTION IN FRONT

✦ Absorbția șocurilor în față

**GM1** STANDARD ELECTRONIC ENGINE SOUND

✦ Sistem electronic standard de sunet pentru motor

**J0V** BATTERY 420 A (70 AH)

✦ Battery - 420 A (70 Ah)

**KA0** WITHOUT CAMERA SYSTEMS/ACCIDENT SENSORS

✦ Fără sisteme de camere/ senzori de accident

**KK3** REFRIGERANT R1234YF

✦ Folosește agent frigorific R1234YF pentru răcire

**L0L** LEFT-HAND DRIVE

✦ Configurație unitate cu mâna stângă

**N0U** SEAT TRIM COVERS IN VELOUR

✦ Tapițerie pentru scaune din material velur

**NZ4** PRIVATE EMERGENCY CALL SYSTEM

✦ Sistem privat de apel de urgență

**QA0** WITHOUT CHILD SEAT

✦ Fără scaun pentru copii

**QH0** WITHOUT VOICE CONTROL

✦ Fără control vocal

**QJ1** CHROME PACKAGE

✦ Pachet crom

**QQ0** WITHOUT ADD. LIGHTS (INTERIOR LIGHTING)

✦ Fără lumini suplimentare (iluminat interior)

**QV3** DIGITAL RADIO RECEPTION

✦ Recepție radio digitală activată

**U5A** INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER

✦ Bloc de instrumente cu vitezometru Km/h

**UG6** HILL START ASSIST

✦ Funcție de asistență la pornirea din rampă

**UP9** WITHOUT CLOCK

✦ Fără ceas

**EL2** ONLINE SERVICE, WITH OCU, WITHOUT HEAD UNIT CODING, WITHOUT ENGINE IMMOBILIZER INTERCONNECTION

✦ Serviciu online, cu OCU, fără codare unitate principală, fără interconectare imobilizator motor

**ER1** REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO

✦ Cod radio regional "ECE" Activat

**EV0** WITHOUT CHARGING CABLE

✦ Cablu de încărcare neinclus

**F86** ALLOY WHEELS 6.5J X 16

✦ Jante din aliaj cu dimensiunea de 6,5 inci pe 16 inci

**FM0** BASIC EQUIPMENT VARIANT

✦ Varianta de echipare de bază

**G1C** SEVEN-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

✦ Transmisie automată cu șapte trepte instalată

**GP1** VEHICLES WITH SPECIAL UPGRADE MEASURES

✦ Vehicule cu măsuri speciale de modernizare

**K8B** NOTCHBACK

✦ Stil de caroserie Notchback

**KH0** CLIMATRONIC (3-ZONE) WITHOUT REAR AIR CONDITIONING CONTROL PANEL

✦ Climatronic cu 3 zone separate, fără panou de control din spate

**KS0** WITHOUT HEAD-UP DISPLAY

✦ Fără head-up display

**L35** SUSPENSION RANGE 35 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

✦ Doar controlul instalării suspensiei

**NY0** STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY

✦ Capacitatea standard a bateriei/alternatorului

**Q2J** COMFORT SEATS IN FRONT

✦ Scaune confort instalate în față

**QG1** SERVICE INTERVAL PROLONGATION

✦ Prolungirea intervalului de service activată

**QI6** SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS ( VARIABLE )

✦ Indicator de service setat pentru 30.000 KM sau 2 ani

**QK1** WITH MULTIFUNCTION CAMERA

✦ Camera multifuncțională instalată

**QR8** WITHOUT DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY

✦ Afișajul dinamic pentru indicatoare rutiere nu este inclus

**T3Y** 4-CYLINDER DIESEL ENGINE 2.0 L UNIT 05L.D

✦ Motor diesel 2.0L cu 4 cilindri

**U9B** 1 X USB TYPE C AND CD PLAYER

✦ Include 1 x port USB tip C și CD player

**UH2** PARKING BRAKE

✦ Sistemul de frânare de parcare

**V0A** TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND

✦ Anvelope fără specificarea mărcii anvelopei



VC0 WITHOUT REMOTE-CONTROLLED GARAGE DOOR OPENER

Fără telecomandă pentru deschiderea ușii de garaj

VL3 EXTENDED AND PROACTIVE PEDESTRIAN PROTECTION

Protecție extinsă și proactivă a pietonilor

VF0 STANDARD PEDAL CLUSTER

Grup de pedale standard

X4N EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR ROMANIA

Opțiuni de echipare subset specific pentru România.

## Cronologie

S-au găsit 8 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

### Ultimele înregistrări

- 01.2020

Țară necunoscută

A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.
- 01.2021

România

Prima înmatriculare

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc
- 07.2023

România

Evaluare detectată

Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.
- 08.2023

România

Evaluare detectată

Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.
- 01.2024

România

A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.
- 12.2024

România

Evaluare detectată

Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.
- 01.2025

Țară necunoscută

A fost asigurat

Acest vehicul a fost asigurat în această țară (sau stat). Pot fi acoperite toate tipurile de asigurare (răspundere civilă față de terți, CASCO etc.), precum și reînnoirea polițelor.

Din: 08.01.2025

Până la: 07.07.2025
- 01.2025

România

A fost asigurat

Acest vehicul a fost asigurat în această țară (sau stat). Pot fi acoperite toate tipurile de asigurare (răspundere civilă față de terți, CASCO etc.), precum și reînnoirea polițelor.

Din: 08.01.2025

Până la: 07.07.2025

+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări