



Volkswagen Golf

VIN: WVVZZZCDXRW053170 Benzină 2024

Generat pe 31.07.2025



Scanează ca să accesezi raportul complet

Scop ✓ Arată bine

Kilometri parcurși ✓ Arată bine

Statut legal ✓ Arată bine

Daune ⚠ Necesită atenție

Surse de date
Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Scop

A fost folosit vehiculul drept taxi, pentru închiriere sau alt vehicul de serviciu? Notă: acest gen de vehicule pot fi într-o stare mai proastă decât ar fi normal!

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

- Taxi ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nici o dovadă că a fost folosit pe post de taxi
- Transport ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de transport
- Închiriere ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de închiriat
- Poliție ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nici o dovadă că a fost folosit de poliție
- Demo ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ
- Vehicul pentru școala de șoferi ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 9 țări: +3

Iată ce am verificat:

- Căutat drept furat ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Furat în trecut ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**


România Cehia Slovenia Italia Ungaria Slovacia Statele Unite ale Americii Canada Suedia

Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?

Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 6.203 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 16.584 km
- 4 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului	
01.2024	10 km
08.2024	1.115 km
12.2024	3.212 km
04.2025	6.203 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?

- ✓

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

✓=

Inspecție tehnică periodică (ITP)

A trecut

Înregistrare găsită pe 06.2024

🇷🇴 România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 06.2027

↺↻

Casat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).

- ⚠

Ai grijă!

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul

- i

Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



Daune pe partea dreaptă:

Dreapta / Portieră față

Daune pe partea dreaptă:

Spate dreapta / Bară de protecție

Alte daune:

Interior / Neclasificat

12.2024

România

Evaluare

Părți afectate

Partea dreaptă Spate

Costul estimativ al reparațiilor

6.001 RON – 14.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

Costul estimativ al reparațiilor

Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:

Tara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/mai mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)
Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?



Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 134.691 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru Volkswagen Golf 2024

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

130.810 RON

Prețul mediu

134.691 RON

Cel mai mare preț

140.819 RON

Emisii

Care este nivelul de emisii de CO2 al vehiculele din acest model/an?



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km

Emisiile de CO2 ale vehiculului tău **123 g/km** Clasă **B**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Notă
Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

 Producător Volkswagen	 Model Golf	 Descriere golf
 Tip caroserie Hatchback	 An de fabricație 2024	 An model 2024
 Capacitate cilindrică 1 l	 Putere motor 81 kW (109 cp)	 Tip combustibil Benzină
 Cutie de viteze Manuală	 Tip transmisie Tracțiune față (FWD)	 Culoare Gri
 Nr. uși 5	 Amplasarea volanului Volan pe stânga	 Piața de destinație a modelului EU

Echipare

Cum a fost primit de la producător

OAD FRONT STABILIZER

Componentă stabilizator față

OBA WITHOUT REAR STABILIZER

Fără stabilizator spate inclus

OFA STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE

Secvența de fabricație respectată ca standard

OKA WITHOUT DECALS AND EMBLEMS

Fără decalcomanii și embleme

ONB NAMEPLATE SET IN BASIC STYLE

Set de plăcuțe de identificare Basic Style

OTA WITHOUT FLOOR MATS

Nu sunt furnizate covorașe

OY1 STANDARD CLIMATIC ZONES

Zone climatice standard configurate

1A5 FUEL SYSTEM FOR SI ENGINE

Sistem de alimentare pentru motor SI

1D0 WITHOUT TRAILER HITCH

Fără cârlig de remorcă

1EX SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE

Plăcuță specială de identificare pentru autoturismul EC M1

0B1 WHEELBASE

Ampatament

0EC INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR TRANSMISSION "MQ 200_GA" -- VEHICLE COMPONENTS --

Diferențiere în instalație pentru transmisia "MQ 200_GA"

0K0 WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM

Nu este instalat niciun sistem de propulsie alternativ

0N1 STANDARD REAR AXLE

Configurație standard a axului spate

0P0 REAR EXHAUST TAILPIPE (STANDARD)

Țeava de eșapament spate standard

0XH INFORMATION KIT IN ROMANIAN

Kitul de informații este furnizat în limba română.

0YD WEIGHT RANGE 4 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

Interval de greutate 4 control al instalației

1AQ BRS FOR VEHICLES WITHOUT ELECTRIC DRIVE (ESC AND ELECTRIC BRAKE BOOSTER)

Sistem de frânare pentru vehicule cu propulsie neelectrică

1E5 ACTIVATED CARBON CANISTER FOR INTENSIFIED EVAPORATION SYSTEM WITH ON-BOARD DIAGNOSTIC SYSTEM 2

Canistră de cărbune activ pentru sistemul de evaporare intensificată cu sistem de diagnosticare la bord 2

1G9 SPACE-SAVING SPARE WHEEL FOR TEMPORARY USE, RADIAL TIRE (5-HOLE)

Roată de rezervă cu economie de spațiu pentru utilizare temporară, anvelopă radială (5 găuri)

1J2 SOUND DEADENING PACKAGE AND ADDITIONAL ENCLOSURES FOR SOME UNITS

✦ Pachet de amortizare a sunetului și incinte suplimentare pentru unele unități

1KE DISK BRAKES IN REAR

✦ Frâne pe disc spate incluse

1PF STANDARD WHEEL BOLTS

✦ Șuruburi standard pentru roți utilizate

1SA WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD

✦ Protecție suplimentară pentru partea inferioară a caroseriei, neinclusă

1X0 FRONT WHEEL DRIVE

✦ Configurație tracțiune față

1Z0 INITIAL STANDARD FUEL FILLING

✦ Umplere inițială de combustibil standard

20A WITHOUT ELECTRIC MOTOR (HYBRID)

✦ Fără motor electric (hibrid) instalat

2F0 WITHOUT LOCKING AND STARTING SYSTEMS

✦ Fără sisteme de blocare și pornire adăugate

2H0 WITHOUT "DRIVE SELECT"

✦ Fără "Drive Select

2WA WITHOUT ADDITIONAL TIRES

✦ Nu sunt furnizate anvelope suplimentare

3FA WITHOUT ROOF INSERT (STANDARD ROOF)

✦ Fără inserție pe acoperiș furnizată

3L3 MANUAL HEIGHT ADJUSTMENT FOR FRONT SEATS

✦ Reglare manuală pe înălțime pentru scaunele din față

3NU REAR SEAT BENCH UNSPLIT, BACKREST SPLIT FOLDING WITH CENTER ARMREST

✦ Banchetă spate neîmpărțită cu spătar rabatabil împărțit și coteră centrală

3S0 WITHOUT ROOF RAILS/ROOF LOAD RACK

✦ Fără șine de acoperiș/raft de încărcare pe acoperiș

3ZU 3-POINT SEAT BELTS, OUTER REAR WITH ECE LABEL

✦ Centuri de siguranță exterioare spate în 3 puncte cu etichetă ECE

4D0 WITHOUT SEAT VENTILATION/MASSAGE SEAT

✦ Fără funcția de ventilație/masaj a scaunului

4G3 STORAGE COMPARTMENT, LEFT AND RIGHT 1ST ROW OF SEATS

✦ Compartimente de depozitare amplasate pe partea stângă și dreaptă a primului rând de scaune

4I7 CENTRAL LOCKING SYSTEM "KEYLESS-GO" WITHOUT SAFELOCK

✦ Sistem de închidere centralizată "Keyless-Go" fără SafeLock

4L2 DIMMING BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR

✦ Oglindă retrovizoare interioară cu iluminare intermitentă

4UF DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

✦ Airbag pentru șofer și pasagerul din față cu dezactivare airbag pentru pasagerul din față

1JA REAR SHOCK ABSORPTION, BASIC VERSION 1

✦ Absorbție de bază a șocurilor spate Versiunea 1

1N3 SPEED-RELATED VARIABLE STEERING ASSIST (SERVOTRONIC)

✦ Sistem de asistare variabilă a direcției instalat

1S1 TOOL KIT AND JACK

✦ Trusă de scule și cric

1T2 WARNING TRIANGLE

✦ Triunghi de avertizare

1Y3 ELECTRONIC DIFFERENTIAL LOCK XDS DYNAMIC TRACTION CONTROL

✦ Controlul dinamic al tracțiunii și sistemul de blocare a diferențialului implementate

1ZE DISK BRAKES IN FRONT (GEOMET D)

✦ Frâne pe disc față cu acoperire GEOMET D

2CM VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION 5H0

✦ Diferențierea clasei de vehicule cu codul 5H0

2FM LEATHER-WRAPPED MULTIFUNCTION STEERING WHEEL WITH DECORATIVE ALUMINUM INSERTS

✦ Volan îmbrăcat în piele cu inserții decorative din aluminiu și capacități multifuncționale

2JB STANDARD BUMPERS

✦ Bare de protecție standard

3CA WITHOUT PARTITION

✦ Fără perete despărțitor

3H0 WITHOUT BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS

✦ Fără eliberare a spătarului pentru scaunele din față

3LM DOOR AND SIDE TRIM PANEL

✦ Ușă și panou ornamental lateral

3QH TWO 3-POINT SEAT BELTS, ONE LAP BELT

✦ Două centuri de siguranță în 3 puncte, o centură transversală

3T2 THREE REAR HEAD RESTRAINTS

✦ Suporturi de cap spate - trei incluse

4A3 SEAT HEATER FOR FRONT SEATS SEPARATELY CONTROLLED

✦ Încălzițoare de scaune controlate separat pentru scaunele din față

4E0 TAILGATE/TRUNK LID UNLOCKING FROM OUTSIDE

✦ Deschiderea hayonului/capacului portbagajului din exterior

4GF WINDSHIELD IN HEAT-INSULATING GLASS

✦ Parbriz din sticlă termoizolantă

4KC SIDE AND REAR WINDOWS IN HEAT-INSULATINGGLASS

✦ Geamuri laterale și spate din sticlă termoizolantă

4P0 REAR FLOOR PANEL MODULE, TYPE 1

✦ Modul tip 1 pentru panoul de podea din spate inclus.

4ZQ WITHOUT ADDITIONAL MOLDINGS

✦ Vehicul fără ornamente exterioare suplimentare

5C0 WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES

Nu se aplică măsuri speciale pentru organism

5JA WITHOUT AMBULANCE SEAT FOR MEDICAL STAFF

Nu include un scaun de ambulanță pentru personalul medical

5MB DECORATIVE INSERTS

Inserții decorative

5ZF FRONT HEAD RESTRAINTS

Apărători de cap față incluse

6C2 SIDE AIRBAG IN FRONT WITH CURTAIN AIRBAGAND INTERACTION AIRBAG IN FRONT

Airbagurile laterale față, airbagurile cortină și airbagurile de interacțiune sunt instalate în autovehicul.

6FF BODY-COLORED EXTERIOR MIRROR HOUSINGS AND VARIOUS ADD-ON PARTS

Carcase de oglinzi exterioare în culoarea caroseriei și piese suplimentare

6NA UNSPLIT MOLDED HEADLINER

Tapițerie de cap turnată neîmpărțită instalată

6T0 WITHOUT INTERIOR LIGHT IN FOOTWELL

Nu există lumină interioară în spațiul pentru picioare

6Y8 SPEED LIMITER

Funcție de limitare a vitezei inclusă

7AA ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER

Imobilizator electronic al motorului inclus

7E6 ELECTRIC AUXILIARY AIR HEATER

Încălzitor de aer auxiliar electric instalat

7L6 START/STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING

Sistem Start/Stop cu frânare regenerativă

7U0 STANDARD ENGINE STARTER

Demaror motor standard

7X2 PARK DISTANCE CONTROL IN FRONT AND REAR

Controlul distanței de parcare față și spate

8AR RADIO "GAMMA" WITH REMOVABLE OPERATING PANEL

Radio Gamma cu panou de operare detașabil instalat

8G0 WITHOUT LIGHT CONTROL

Fără control al luminii

8J3 HAND BRAKE/LOW BRAKE FLUID LEVEL WARNINGLIGHT AND INSCRIPTION

Lumină de avertizare privind frâna de mână/nivelul scăzut al lichidului de frână

8Q3 AUTOMATIC HEADLIGHT RANGE ADJUSTMENT DYNAMIC (SELF-ADJUSTING WHILE DRIVING)

Reglarea automată a gamei farurilor Dynamic (autoreglare în timpul condusului)

8S6 2 READING LIGHTS IN FRONT

Lumini de lectură față

8WJ "HIGHWAY LIGHT"

Funcție de iluminare a autostrăzii

5F1 1 ARMREST FOR LEFT FRONT SEAT AND 2 ARMRESTS FOR RIGHT FRONT SEAT

Suporturi pentru brațe pentru scaunele din față

5K0 WITHOUT SURFACE PROTECTION, WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES

Fără protecție a suprafeței, măsuri suplimentare de protecție la transport

5XJ SUN VISORS WITH MIRROR, ILLUMINATED, WITH AIRBAG LABEL ON SUN VISOR AND B-PILLAR

Viziere de soare iluminate cu oglindă și etichetă pentru airbag

6A0 WITHOUT FIRE EXTINGUISHER

Fără stingător de incendiu

6E3 CENTER ARMREST IN FRONT

Brațieră centrală față instalată

6I1 LANE KEEPING SYSTEM

Funcționalitatea sistemului de menținere a benzii de rulare activată

6Q2 LEATHER GEARSHIFT KNOB/HANDLE

Maneta/manerul schimbătorului de viteze din piele

6XR EXTERIOR MIRRORS WITH MEMORY FEATURE, POWER-ADJUSTABLE, SEPARATELY HEATED

Oglinzi exterioare echipate cu funcție de memorie, reglabile electric și încălzite independent

76A WITHOUT MODE 3 CHARGING CABLE

Fără cablu de încărcare Mode 3 inclus

7B2 12-VOLT SOCKET IN LUGGAGE BOOT

Priză de 12 volți în portbagaj

7K1 DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

Sistem direct de monitorizare a presiunii în anvelope

7P4 MANUALLY ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT IN FRONT SEATS

Suport lombar reglabil manual pentru scaunele din față

7W0 WITHOUT EXTENDED SAFETY SYSTEM

Nu este instalat un sistem de siguranță extinsă

7Y0 WITHOUT LANE CHANGE ASSIST

Fără asistență la schimbarea benzii de rulare

8FA WITHOUT SECOND BATTERY

Fără a doua baterie furnizată

8GU ALTERNATOR 140 A

140 A Alternator Installed

8N8 WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH PHOTOSENSOR

Control intermitent al ștergătoarelor de parbriz cu fotosenzor.

8RT SPEAKERS IN FRONT AND REAR

Difuzoare instalate atât în față, cât și în spate

8T8 ADAPTIVE CRUISE CONTROL (WITH "FOLLOW-TO-STOP") AND SPEED LIMITER

Cruise control adaptiv cu limitator de viteză

8X7 WITHOUT HEADLAMP WASHER SYSTEM / WITH WASHER FLUID LEVEL INDICATOR

Nu are un sistem de spălare a farurilor, dar are un indicator al nivelului lichidului de spălare

8Y1

TWO-TONE HORN

Corn cu două tonuri inclus

8ZQ

ANTENNA FOR FM RECEPTION ONLY, DIVERSITY

Antenă Diversity numai pentru recepție FM

9F0

WITHOUT SOUND COMBINATION FOR ROTATING EMERGENCY LIGHT AND RADIO ANTENNA PREPARATION

Nici o combinație sonoră pentru pregătirea luminii de urgență rotative și a antenei radio

9JB

SMOKER'S PACKAGE, ASHTRAY IN FRONT AND REAR

Pachet pentru fumători

9P4

SEAT BELT REMINDER, ELECTRIC CONTACT IN FRONT AND REAR, VISUAL AND ACOUSTICAL

Avertisment cu contact electric pentru centura de siguranță cu avertizare vizuală și acustică

9WJ

POWER SUPPLY/TV SIGNAL FOR CUSTOMIZED INSTALLATION

Sursă de alimentare / semnal TV pentru instalare personalizată

9ZV

COMFORT TELEPHONY, WITHOUT ANTENNA CONNECTION

Telefonie confort fără conectare la antenă

AV1

DRIVING ON THE RIGHT

Conceput pentru conducerea pe partea dreaptă a drumului

B43

TYPE APPROVAL COUNTRY ROMANIA

Țara de omologare este România.

C24

OPERATING PERMIT, ALTERATION

Autorizație de exploatare pentru modificare

DG8

3-CYLINDER SI ENGINE 1.0 L/81 KW TSI BASE ENGINE IS TJ4

Motor SI cu 3 cilindri cu o capacitate de 1,0 L și o putere de 81 kW, motorul de bază TSI este TJ4

EA0

WITHOUT FOLLOW-ON WARRANTY

Nu este inclusă nicio garanție ulterioară

EM1

DRIVER ALERT SYSTEM

Sistem de alertă pentru șofer instalat

EV0

WITHOUT CHARGING CABLE

Cablu de încărcare neinclus

FB0

STANDARD PAINT COATING

Acoperire cu vopsea standard

G01

SHOCK ABSORPTION IN FRONT

Absorbția șocurilor în față

GM1

STANDARD ELECTRONIC ENGINE SOUND

Sistem electronic standard de sunet pentru motor

GV0

WITHOUT SWITCH FOR REAR-AXLE DIFFERENTIAL LOCK

Fără comutator de blocare a diferențialului axei spate

HH7

TIRES 205/55 R16 91V

Anvelope de înaltă performanță 205/55 R16 cu rating de viteză de 91V

J4J

BATTERY 384 A (60 AH)

Capacitatea bateriei de 384 amperi-oră (60 AH)

8Z5

NOT HOT COUNTRY

Nu este configurat pentru condiții de climă caldă

9D0

WITHOUT PREPARATION FOR TWO-WAY RADIO INSTALLATION

Nu există pregătire pentru instalarea radioului cu două căi

9I5

SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS WITH AUTOMATIC HEADLAMP ACTIVATION AND COMING HOME FEATURE (AUTOMATIC)

Lumini de zi separate cu activare automată a farurilor și funcție de revenire acasă

9M0

WITHOUT AUXILIARY HEATER/FUEL-FIRED PARKING HEATER

Nu sunt instalate încălzitoare auxiliare/încălzitoare de parcare alimentate cu combustibil

9T1

HEATED WASHER NOZZLES IN FRONT

Duze de spălare încălzite în față

9Z0

OPERATING VOLTAGE 12 V

Tensiune de funcționare standard 12 V

A8C

COMFORT EQUIPMENT

Echipament de confort

B0A

COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION

Set de componente fără reglementări de construcție specifice fiecărei țări

BD

ESC SPECIAL VEHICLE 11

ESC Special Vehicle 11 este inclus pentru îmbunătățirea stabilității și controlului vehiculului.

C2F

ALLOY WHEELS 7J X 16

Jante din aliaj cu lățimea de 7 inch și diametrul de 16 inch

E0A

NO SPECIAL EDITION

Ediție standard, fără versiune specială

EL5

ONLINE SERVICE, WITH OCU, WITH HEAD UNITCODING, WITHOUT ENGINE IMMOBILIZER INTERCONNECTION

Serviciu online cu codarea unității de comandă a plafonului și a unității centrale, imobilizatorul motorului nu este integrat

ER1

REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO

Cod radio regional "ECE" Activat

F0A

NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT

Echipament standard, fără vehicul cu destinație specială

FM0

BASIC EQUIPMENT VARIANT

Varianta de echipare de bază

G0K

6-SPEED MANUAL TRANSMISSION

Transmisie manuală cu 6 trepte

GP0

VEHICLES WITHOUT SPECIAL UPGRADE MEASURES

Vehiculul nu include măsuri speciale de modernizare

GW2

CAR2X "HIGH" VARIANT

Car2X variantă mare inclusă

IG0

STANDARD CURB WEIGHT RANGE

Gama de greutate standard

K8G

HATCHBACK

Hatchback

KA2	WITH REAR VIEW CAMERA SYSTEM (TYPE 2)	KC0	CLIMATRONIC (1-ZONE)
✦	Sistem de camere video cu vedere în spate (tip 2) Echipat	✦	Sistem de climatizare cu o singură zonă
KK3	REFRIGERANT R1234YF	KS0	WITHOUT HEAD-UP DISPLAY
✦	Folosește agent frigorific R1234YF pentru răcire	✦	Fără head-up display
L02	SUSPENSION RANGE 02 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST	L0L	LEFT-HAND DRIVE
✦	Gama de suspensii 02 numai cu controlul instalației, fără cerințe specifice prevăzute	✦	Configurație unitate cu mâna stângă
LT0	WITHOUT POWER STEERING PUMP	N3B	SEAT TRIM COVERS IN FABRIC
✦	Pompa de servodirecție nu este instalată	✦	Tapițerie pentru scaune din țesătură
NY0	STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY	NZ4	PRIVATE EMERGENCY CALL SYSTEM
✦	Capacitatea standard a bateriei/alternatorului	✦	Sistem privat de apel de urgență
Q2J	COMFORT SEATS IN FRONT	QG1	SERVICE INTERVAL PROLONGATION
✦	Scaune confort instalate în față	✦	Prelungirea intervalului de service activată
QH0	WITHOUT VOICE CONTROL	QI6	SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE)
✦	Fără control vocal	✦	Indicator de service setat pentru 30.000 KM sau 2 ani
QJ1	CHROME PACKAGE	QK1	WITH MULTIFUNCTION CAMERA
✦	Pachet crom	✦	Camera multifuncțională instalată
QQ8	INTERIOR AMBIENT LIGHTING, TYPE 1	QR8	WITHOUT DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY
✦	Iluminare ambientală interioară de tip 1 prezentă	✦	Afișajul dinamic pentru indicatoare rutiere nu este inclus
QV3	DIGITAL RADIO RECEPTION	TC5	4-CYLINDER SI ENGINE 1.6 L UNIT 050.F
✦	Recepție radio digitală activată	✦	Motor SI cu 4 cilindri cu o capacitate de 1,6 L, unitatea 050.F
U5A	INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER	U9E	4 X USB TYPE C
✦	Bloc de instrumente cu vitezometru Km/h	✦	4 porturi USB tip C disponibile.
UG0	WITHOUT HILL START ASSIST/HILL DESCENT CONTROL/COMFORT DRIVING ASSIST	UH2	PARKING BRAKE
✦	Fără asistență la pornirea în pantă, control al coborârii în pantă sau asistență la condus confortabil	✦	Sistemul de frânare de parcare
UK1	STANDARD REAR SEAT RELEASE	VF0	STANDARD PEDAL CLUSTER
✦	Decuplare standard a scaunului din spate	✦	Grup de pedale standard
VL1	EXTENDED PEDESTRIAN PROTECTION MEASURES	X4N	EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR ROMANIA
✦	Măsurî extinse de protecție a pietonilor	✦	Opțiuni de echipare subset specific pentru România.

Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

●	01.2024	🌐	Țară necunoscută	A fost fabricat Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.
●	05.2024	🇷🇴	România	Prima înmatriculare Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc
●	06.2024	🇷🇴	România	A fost verificat A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

12.2024  România

Evaluare detectată

Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.

06.2025  România

A fost asigurat

Acest vehicul a fost asigurat în această țară (sau stat). Pot fi acoperite toate tipurile de asigurare (răspundere civilă față de terți, CASCO etc.), precum și reînnoirea polițelor.

Din: 03.06.2025

Până la: 02.06.2026



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

☒ Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.

☐ Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐ Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de 6.203 km. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐ Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐ Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe autostradă
- ☐ Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- ☐ Condu în oraș, în trafic
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐ Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul