




Volvo XC60

VIN: YV1UZA8VCK1309770

Diesel

2019

Generat pe 14.07.2025



Scanează ca să accesezi raportul complet



Kilometri parcurși

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 11 țări: +5

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

- România Cehia Slovenia Slovacia Italia Ungaria Statele Unite ale Americii Danemarca Lituania Suedia
 Canada


Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?



Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 124.091 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 140.508 km
- 4 înregistrări ale kilometrajului



Kilometrajul tău — **Kilometraj tipic pentru acest model**

Înregistrările odometrului

02.2019	11 km
03.2021	43.510 km
09.2023	119.891 km
12.2023	124.091 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)



Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat



Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).



Ai grijă!

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul



Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



Daune pe partea stângă:

Stânga / Portieră față

Daune pe partea dreaptă:

Spate / Bară de protecție

Spate stânga / Bară de protecție

04.2025

România

Evaluare

Părți afectate

Partea stângă

Spate

Costul estimativ al reparațiilor

24.001 RON – 48.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior

Elemente structurale ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

Costul estimativ al reparațiilor

Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:

Țara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/mai mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)

Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?



Notă

- Ultimul preț de vânzare cunoscut: 139.183 RON
- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 138.397 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru Volvo XC60 2019

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.



Emisii

Care este nivelul de emisii de CO2 al vehiculele din acest model/an?




Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km



Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Notă
Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

 Producător Volvo	 Model XC60	 Descriere XC60
 Tip caroserie SUV	 An de fabricație 2019	 Capacitate cilindrică 0,1l
 Putere motor 140 kW (188 cp)	 Tip combustibil Diesel	 Cutie de viteze Automată
 Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)	 Culoare Negru	 Nr. uși 5
 Amplasarea volanului Volan pe stânga	 Nr. locuri 5	 Cod motor D4204T14

Echipare

Cum a fost primit de la producător

0 PARKING TICKET HOLDER WITH TICKET HOLDER ✦ Suport de bilete inclus	1 ROAD SIGN INFORMATION WITH RSI ✦ Sistemul de informare a indicatoarelor rutiere este disponibil cu acest vehicul
10 CONNECTIVITY WITH CONNECTIVITY ✦ Funcție de conectivitate inclusă	100 AIR QUALITY SYSTEM AIR QUALITY SYSTEM, MULTIFILTER ✦ Sistem de calitate a aerului cu multi-filtru
101 DECO LEVEL INTERIOR DECO LEVEL 2 ✦ Interior deco nivel 2 pentru elemente de design interior îmbunătățite	102 DRIVERS SEAT MECH ADJUSTABLE DRIVERS SEAT ✦ Scaun șofer reglabil mecanic pentru confort personalizat
103 INTERIOR ILLUMINATION INTERIOR LIGHTNING MID VERSION ✦ Iluminare interioară în versiunea de mijloc pentru o cabină bine luminată	104 RIM, INCH 18' RIM ✦ Jante de 18 inch pentru un aspect sportiv și performanțe sporite
105 COOLER KIT TYPE (F) COOLER KIT TYPE 1 ✦ Kit răcitor tip 1 inclus	106 INTERIOR DECOR PANELS DECOR 'IRON ORE FOR XC60' ✦ Panouri decorative din minereu de fier pentru o notă unică la interiorul modelului XC60
107 LUMBAR SUPPORT 2 WAY LUMBAR SUPPORT ✦ Suport lombar bidirecțional pentru un confort sporit al șoferului	108 TAILPIPE DOUBLE PIPES, VISIBLE WITH SLEEVE ✦ Design vizibil al țevii de eșapament duble cu manșon pentru un aspect sportiv

109 TRAFFIC INFORMATION WITH TRAFFIC MESSAGE CHANNEL PREMIUM

- Funcție premium de informații despre trafic cu canal de mesaje despre trafic

110 PRIVATE LOCKING LUGGAGE COMP. PRIVATE LOCKING DISABLED

- Blocarea privată a compartimentului pentru bagaje cu handicap

112 STEERING WHEEL STEERING WHEEL, 3 SPOKE, PERFORATED LEATHER WITH UNIDECO INLAYS, SPORT

- Volan cu un design cu 3 spițe din piele perforată și inserții decorative, conceput pentru un aspect sportiv

114 COLOURS,INT/EXT BLACK SOLID

- Culoare generală interioară și exterioară neagră

116 WHEEL A 18' 7.5X18X50.5 18'DESIGNF

- Designul jantelor de 18 inchii pentru a completa estetica generală a vehiculului

13 SEAT COLOUR INTERIOR CHARCOAL UPHOLSTERY COLOUR INTERIOR

- Culoarea tapițeriei interioare Charcoal

15 VISIBLE LOCKING/UNLOCKING VISIBLE LOCKING AND UNLOCKING FEEDBACK, DEFAULT ON

- Feedback vizibil pentru blocare și deblocare

17 AUTOMATIC LOCKING BY SPEED AUTOMATIC LOCKING BY SPEED ENABLED, DEFAULT ON

- Blocare automată în funcție de viteză

19 CHILD SEAT ATTCHM, LABEL REAR ISOFIX LABEL, B

- Etichetă ISOFIX spate pentru atașarea scaunului pentru copii

20 REMOTE MONITORING SYSTEM RMS DEACTIVATED

- Sistem de monitorizare la distanță dezactivat

22 UPHOLSTERY TYPE PRODUCTION UPHOLSTERY

- Tipul de tapițerie de producție

24 TURBO CONFIGURATION MEDIUM PERFORMANCE

- Configurație Turbo de performanță medie

11 END STOP QUANTITY, PASSENGER ENDSTOP PASSAGER SEAT, 1PSC

- 1 opritor de capăt pentru pasageri cantitate

111 INTERIOR MOTION SENSOR WITH INTERIOR MOTION SENSOR PREPARATION

- Pregătirea senzorului de mișcare interior

113 EXTERIOR CODE BLACK STONE, SOLID

- Culoare exterior: Black Stone, solid

115 PARKING CLIMATE LEVEL AFTERRUN PARKING CLIMATE

- Funcție de climatizare pentru parcare cu opțiune după funcționare

12 GEARBOX,TYPE AUTOMATIC GEARBOX

- Cutie de viteze automată pentru schimbarea lină a vitezelor

14 SIM CARD FOR CONNECTIVITY ONLY THROUGH PERSONAL SIM

- Conectivitate prin cartela SIM personală

16 PANIC FUNCTION PANIC FUNCTION WITH LIGHT & SOUND

- Funcție de panică cu lumină și sunet

18 INSTRUMENT CLUSTER CALIBR. PARAMETER FILE FOR EUROPE

- Fișier de parametri de calibrare a panoului de instrumente pentru Europa

2 COMBINED INSTRUMENT DRIVERS INFORMATION MODULE WITH 12.3 INCH SCREEN

- Instrument combinat cu ecran de 12,3 inchii

21 RETRIGG ENABLING - IF ALARM RETRIGG 1 CYCLE

- Activarea repornirii pentru sistemul de alarmă

23 AC COMPRESSORS MECHANICAL A (140CC)

- Compresor AC mecanic

25 REFRIGERANT AGENT QUANTITY REFRIGERATING AGENT 650G

- Cantitatea de agent frigorific este de 650g

26 ALARM WITH ALARM PREPARATION

✦ Funcție de pregătire a alarmei

28 CAR/STEERING/SEAT3 EXTRA VARIANT

✦ A treia variantă suplimentară pentru direcția și scaunul mașinii

3 USB CONNECTION WITH USB HUB, TYPE A

✦ Conexiune USB cu hub USB, tip A

31 BUMPER FRONT EXTRA VARIANT

✦ Bara de protecție față extra variantă

33 SIDE PANEL, LUGGAGE AREA SIDE PANEL 6, LUGGAGE AREA

✦ Panouri laterale pentru zona de bagaje incluse pentru depozitare suplimentară în zona de bagaje

35 SPACER LEAF SPRING SPACER LEAF SPRING 7

✦ A șaptea foaie de primăvară distanțier

37 BUMPER REAR EXTRA VARIANT

✦ Variantă suplimentară a barei de protecție spate

39 STEERING WHEEL POSITION LEFT HAND DRIVE

✦ Configurația volanului cu acționare pe mâna stângă

40 STOP/START

✦ Funcție de oprire/pornire a motorului inclusă

42 GEARSHIFT INDICATOR

✦ Indicator de schimbare a vitezelor inclus

44 REAR VIEW MIRROR, LH SIDE LH SIDE REAR VIEW MIRROR, WIDE ANGLE

✦ Oglină retrovizoare laterală stânga cu unghi larg

46 CRUISE CONTROL

✦ Sistem de control al vitezei de croazieră

48 OPEN, REAR SIDE DOOR 1 PULL TO OPEN REAR SIDE DOOR, FROM LOCKED

✦ Ușă laterală spate cu funcție de deschidere prin tragere

27 CAR/STEERING/SEAT EXTRA VARIANT

✦ Variantă suplimentară pentru direcția și scaunul mașinii

29 REAR SPRING SEAT REAR SPRING SEAT 1

✦ Scaune spate cu arc specific

30 CAR/GEARBOX/DRIVELINE V426 AUTO 4WD

✦ Transmisie automată cu tracțiune integrală

32 INSTRUCTIONS OWNERS MANUAL FRENCH, WITH WARRANTY BOOKLET

✦ Manual de utilizare în limba franceză cu carnet de garanție

34 CAR/STEERING/SEAT2 EXTRA VARIANT

✦ Variantă suplimentară pentru direcția și scaunul mașinii

36 EXHAUST EXTRA VARIANT

✦ Variantă suplimentară de evacuare

38 TRANSMISSION AWD ALL WHEEL DRIVE

✦ Sistem de tracțiune integrală

4 TELEMATIC MODULE WITH TELEMATIC MODULE, ROW LTE

✦ Modul telematic cu conexiune LTE pentru acces și funcții de la distanță

41 ACTIVE GRILLSHUTTER

✦ Funcție activă de închidere a grătarului

43 REAR FOGLIGHT TOWFUNCTION FOGLIGHTS RUNNING EVEN WHEN TRAILER IS CONNECTED

✦ Farurile de ceață spate rămân activate cu remorca conectată

45 HILL DESCENT CONTROL

✦ Sistem de control al coborârii în pantă

47 ADJUSTABLE SPEED LIMITER

✦ Limitator de viteză reglabil inclus

49 INTERIOR CODE CHARCOAL INTERIOR/LEAA/CHARCOAL SEAT/COMFORT

✦ Interior și scaune din cărbune pentru confort maxim

5 LUGGAGE NET, TEXTILE LUGGAGE NET, BACKREST

✦✦ Plasă textilă pentru bagaje situată la spătar

51 END STOP QUANTITY, DRIVER SEAT ENDSTOP DRIVER SEAT, 1PSC

✦✦ Opreire capăt scaun șofer cantitate 1

53 INFOTAINMENT HEAD UNIT EXTRA VARIANT

✦✦ Variantă suplimentară a unității principale infotainment

55 VEHICLE TYPE V426 XC60

✦✦ Model V426 XC60

57 SRS CALIBRATION SRS CALIBRATION 1

✦✦ Primul nivel de calibrare SRS

59 BASE COLOUR INTERIOR CHARCOAL BASE COLOUR INTERIOR

✦✦ Interior de culoare de bază cărbune

60 SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION WITH UREA

✦✦ Sistem de reducere catalitică selectivă cu uree

62 RADIO, AMP & SPEAKER SYSTEM HIGH PERFORMANCE AUDIO

✦✦ Sistem audio de înaltă performanță

64 VIDEO ALLOWED SPEED DEPENDENT

✦✦ Afișaj video în funcție de viteză

66 SELF OPENING BOOTLID/TAILGATE WITH POWEROPERATED TAILGATE OR BOOTLID

✦✦ Sistem de deschidere a portbagajului sau a hayonului acționat electric

68 AUDIBLE LOCKING FEEDBACK AUDIBLE LOCKING FEEDBACK DISABLED

✦✦ Feedback audibil de blocare dezactivat

7 DEVICE MIRRORING DEVICE MIRRORING, CARPLAY & ANDROIDAUTO

✦✦ Reflectarea dispozitivelor cu CarPlay și Android Auto

71 SPEECH

✦✦ Capacități de vorbire

50 LEVELLING SENSOR CONFIGURATION VDDM, FRONT RIGHT, REAR RIGHT

✦✦ Configurația senzorilor de nivelare față dreapta și spate dreapta

52 ALARM LOGIC ALARM LOGIC BASE

✦✦ Setarea bazei logice a alarmei

54 IHU LEVEL IHU HIGH

✦✦ Sistem IHU la nivel înalt

56 REFRIGERANT 1234YF

✦✦ Tip de agent frigorific 1234YF

58 ROOF COLOUR INTERIOR BLOND ROOF COLOUR INTERIOR

✦✦ Culoarea blondă a acoperișului pentru interior pentru a lumina cabina

6 PARKING CAMERA REAR PARKING CAMERA, GEN 2

✦✦ Cameră de parcare spate Gen 2 pentru o parcare mai ușoară

61 HEADLIGHTS,SYMMETRY R ASYMMETRIC

✦✦ Faruri asimetrice

63 TELEPHONE NETWORK TELEPHONE SYSTEM GSM

✦✦ Sistem de telefonie GSM

65 FOOT MOVEMENT DETECTION MODULE

✦✦ Sistem de detectare a mișcării piciorului

67 KEYLESS ENTRY PASSIVE ENTRY, INCL. REMOTE TAG

✦✦ Intrare pasivă cu etichetă de la distanță

69 UNLOCK SETTING TWO STEP UNLOCKING ENABLED, DEFAULT OFF, SLAM LOCKING DISABLED

✦✦ Sistem de deblocare în doi pași

70 SHIELDED WIRE, IF POT SHIELDED WIRE

✦✦ Cablu ecranat pentru protecție sporită

72 DIGITAL OWNERS MANUAL

✦✦ Manual digital al proprietarului disponibil

73 ARMREST, MIDDLE REAR SEAT 2ROW CENTRE REAR

ARMREST WITH CUPHOLDERS AND STORAGE

- ✦ Cotieră pentru scaunul din spate cu suporturi pentru pahare și spațiu de depozitare

75 UPHOLSTERY MATERIAL LEATHER MORITZ

- ✦ Material de tapiserie din piele - Moritz

77 HEADRESTS 2:ND ROW, FOLDING EL FOLDING REAR

HEADRESTS

- ✦ Tetiere rabatabile în spate pe al doilea rând

79 END STOP MATERIAL END STOP IN PLASTIC

- ✦ Material plastic pentru opritorul final

80 SPARE WHEEL REPAIR KIT

- ✦ Kit pentru repararea roții de rezervă disponibil

82 WHEEL BRAKES TYPE FRONT BRAKE DISCS 18' FN+

- ✦ Discuri de frână față cu dimensiuni de 18

84 POST IMPACT BRAKING

- ✦ Asistență la frânare după impact

86 COLLISION MITIGATION SUPPORT WITH COLLISION

MITIGATION SUPPORT FRONT, VER.1

- ✦ Sistem de asistență pentru atenuarea coliziunilor frontale

88 VIBR. DAMPER STEERING WHEEL VIBRATION DAMPER,

VERSION 3

- ✦ Amortizor de vibrații pentru volan inclus

9 ASSISTANCE SERVICES WITH ASSISTANCE SERVICES

- ✦ Servicii de asistență incluse pentru sprijin suplimentar și confort

91 DECOR SIDE WINDOWS BRIGHT DECOR SIDE WINDOWS

- ✦ Decor luminos al geamurilor laterale pentru un aspect exterior elegant

93 GLOBAL NAVIGATION SAT SYSTEM WITH GLOBAL

NAVIGATION SATELLITE SYSTEM

- ✦ Sistem global de navigație prin satelit pentru o navigație precisă și fiabilă

74 HEADRESTS FRONT 2 WAY HEADSRESTS FRONT, MANUAL

- ✦ Tetiere față reglabile manual

76 PASSENGERS SEAT MECH ADJUSTABLE PASSENGERS SEAT

- ✦ Scaun pasager reglabil mecanic

78 SEATS 5SEAT

- ✦ Configurația scaunelor: 5

8 STOLEN VEHICLE/THEFT NOTIFY WITH STOLEN VEHICLE

TRACKING / WITH THEFT NOTIFICATION

- ✦ Echipat cu sistem de urmărire a vehiculelor furate și de notificare a furtului

81 HILL START ASSIST

- ✦ Funcție de asistență pentru pornirea din pantă

83 TYREPRESSURE MONITORING SYSTEM INDIRECT TPMS, EU

ALGORITHM

- ✦ TPMS indirect cu algoritm UE

85 WHEEL BRAKES TYPE REAR REAR BRAKE 17' 320X20 GG

- ✦ 17' 320×20 GG sistem de frânare spate

87 ROAD FRICTION INDICATION

- ✦ Sistem de indicare a frecării drumului

89 LAMINATED WINDOWS TEMPERED GLASS, SIDE & REAR

WINDOWS

- ✦ Sticlă călită pentru geamurile laterale și spate

90 SILLMOULDING SILLMOULDING 'VOLVO' METAL

- ✦ Mucegai metalic pentru praguri cu marca "Volvo

92 ROOF RAILS ROOF RAILS INTEGRATED ALUMINIUM/SILVER

- ✦ Bare de acoperiș integrate din aluminiu/argintiu

94 TPMS MENU FUNCTIONS IN IHU TPMS, RESET MENU

- ✦ Sistem IHU cu funcții de meniu pentru resetarea TPMS

95 PARKING ASSISTANCE PARKING ASSISTANCE, FRONT AND REAR

✦ Sistem de asistență la parcare instalat pentru o manevrare mai ușoară în spații înguste

97 GEARBOX/DRIVELINE 8-SPEED AUTOMATIC, 2WD AND 4WD

✦ Cutie de viteze automată cu 8 trepte atât pentru 2WD, cât și pentru 4WD

99 TELEMATIC MODULE WITH TELEMATIC MODULE

✦ Modul telematic pentru conectivitate și caracteristici avansate ale vehiculului

96 DARKENED REAR WINDOWS DARK GLASSES, REAR SIDEDOOR AND CARGO AREA

✦ Geamuri spate întunecate pentru intimitate

98 GEARBOX AWF22AWD, AUTOMATIC 8-SPEED AWD

✦ Cutie de viteze automată cu 8 trepte AWD AWF22AWD

Cronologie

S-au găsit 7 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

01.2019 🌐 Țară necunoscută



Prima înmatriculare

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

02.2019 🌐 Țară necunoscută



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

09.2023 🇫🇷 Franța



A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. În unele cazuri țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

12.2023 🇷🇴 România



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

03.2025 🇷🇴 România



A fost asigurat

Acest vehicul a fost asigurat în această țară (sau stat). Pot fi acoperite toate tipurile de asigurare (răspundere civilă față de terți, CASCO etc.), precum și reînnoirea polițelor.

Din: 13.03.2025

Până la: 12.03.2026

04.2025  România



Evaluare detectată



Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.

06.2025  România



A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. În unele cazuri țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **40 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

☒

Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe autostradă
- ☐ Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- ☐ Condu în oraș, în trafic
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul